


ci	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
	14/00075095	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.A.S. Campobasso	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: CB GAMBATESA LUOGO: Via del Purgatorio OGGETTO: Chiesa CATASTO: F. 28 Part.B CRONOLOGIA: XX - XIX sec. AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Congrega USO ATTUALE: Chiesa PROPRIETA': Curia Vescovile VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.C. E ALTRI:			DESCRIZIONE: (3606316) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S. L'edificio si colloca lungo la dorsale del nucleo più antico del centro. La fabbrica oggi si appoggia ad edifici di abitazioni. Di pianta rettangolare e ad aula unica, presenta una facciata rettangolare sobria ma decorosa, con portale a pieno sesto rifatto, in pietre calcaree squadrate, in tempi recenti. Immediatamente sopra il portale si apre una piccola finestra; la facciata ingloba inoltre un campanile a vela. La struttura muraria a filari incerti, sono intonacate. L'interno presenta stucchi e pavimenti in cotto. La Chiesa è dotata di vani sotterranei predisposti per accogliere sepolture.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Pressocchè rettangolare					
COPERTURE: A doppia Falda					
VOLTE o SOLAI: Latero cementizio					
SCALE:					
TECNICHE MURARIE: In filari incerti intonacati					
PAVIMENTI: Cotto					
DECORAZIONI ESTERNE: Portale					
DECORAZIONI INTERNE: Stucchi					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE: 1 PS					

La Chiesa, secondo quanto scrive il Masciotta, è probabilmente da ritenersi la più antica dell'abitato.

La struttura originaria è verosimilmente da ritenersi del XV secolo ma vari sono stati gli interventi successivi.

Dopo aver avuto in un primo momento dignità abbaziale, secondo il Masciotta, la Chiesa fu rifondata come congrega laicale, intorno alla metà del XVIII sec. (come testimonierebbe anche il nome del Purgatorio).

La Chiesa subì una riedificazione pressochè totale nel 1892.

I lavori si protrassero fino al 1907, anno in cui la Chiesa fu riaperta al culto.

La fabbrica originaria era intitolata al SS. Salvatore, mutò nome, in "Purgatorio" all'atto della sua riedificazione avvenuta nel 1751 -

ok

SISTEMA URBANO: La Chiesa sorge nella zona centro - settentrionale del fuso urbano e si collega fisicamente ad altri edifici di carattere residenziali -

RAPPORTI AMBIENTALI:

La Chiesetta, pur nella sua modestia volumetrica e compositiva contribuisce a creare un discreto ambiente urbano, non distaccandosi, quale emergenza, dalle fabbriche che la fiancheggiano -

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

L'edificio ha subito due radicali ristrutturazioni: la prima, avvenuta nel 1751 con il concorso del Comune ed elargizio ni private, fu seguita nel secolo successivo da un secondo intervento che dovette tener conto oltre che dell'usura del tempo anche dei rovinosi effetti del terremoto del 1805. Tale intervento ebbe luogo, come narra il Masciotta nel 1892 -

BIBLIOGRAFIA:

G.B. MASCIOTTA: "Il Molise dalle Origini ai giorni nostri"

Cava dei Tirreni 1952,

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE				X															
STRUTTURE MURARIE			X																
COPERTURE			X																
SOLAI																			
VOLTE E SOFFITTI																			
PAVIMENTI		X																	
DECORAZIONI			X																
PARAMENTI				X															
INTONACI INT.			X																
INFISSI			X																

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

All. N° 1

FOTOGRAFIE:

All. N° 2

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. Arch. M. COLETTA



DATA: 2.11.1990

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: