

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00075301	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i beni architettonici, Artistici e storici	Molise	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) Pesche LUOGO: Via Antartide OGGETTO: edificio per civili abitazioni CATASTO: foglio 11 - part. 362 CRONOLOGIA: Stratificato su impianto del XVI sec. AUTORE: DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione USO ATTUALE: " " (non occupata) PROPRIETA': privata VINCOLI LEGGI DI TUTELA: vincoli urbanistici P.R.G. E ALTRI:		DESCRIZIONE: <small>(5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stató - S. (c. 400.000)</small> L'edificio presenta una planimetria di forma pressochè rettangolare ed è articolato su tre livelli, disimpegnati verticalmente mediante una scala esterna in muratura, disposta lungo l'intera facciata. La porta di accesso ai locali seminterrati, ricavata nello spazio al di sotto della scala presenta una cornice in pietra ed un arco a sesto ribassato; quello che dà accesso al piano ammezzato, situata all'altezza del primo smonto della stessa scala, presenta anch'essa una cornice di pietra ed un arco a sesto ribassato, tutgavia è sovrastata da una modesta apertura rettangolare. La scala termina all'altezza dell'ultimo piano, dove si apre una porta rettangolare con architrave in legno, alla cui destra sono situate in alto due aperture rettangolari di dimensioni assai modeste.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: irregolare, pressochè rettangolare				
COPERTURE: tetto a doppio spiovente in coppi ed embici				
VOLTE o SOLAI: solai in legno				
SCALE: scala esterna in muratura				
TECNICHE MURARIE: muratura a sacco				
PAVIMENTI: battuto di terreno e cotto				
DECORAZIONI ESTERNE:				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE: locali seminterrati				

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio rileva un impianto formatosi tra il XVI e il XVII sec. Ad eccezione delle porte rispettivamente del piano seminterrato e del piano ammezzato, che sono probabilmente frutto di parziali interventi di riassetto operati nel XVIII e nel XIX secolo, la struttura complessiva del fabbricato non sembra aver subito alterazione rispetto a quella originaria. Va tuttavia tenuto presente che l'edificio risulta abbandonato da un ~~cento~~ numero di anni e si trova pertanto in condizioni di notevole fatiscenza.

---

SISTEMA URBANO: L'edificio insiste su di una piccola corte, aperta su un lato, disposta lungo Via Antartide, nell'area urbanizzata tra il XVI e il XVIII sec.

---

RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio, benchè attualmente in condizioni di avanzato degrado, risulta ben inserito nel contesto ambientale.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE					X													
STRUTTURE MURARIE					X													
COPERTURE					X													
SOLAI					X													
VOLTE E SOFFITTI					X													
PAVIMENTI					X													
DECORAZIONI																		
PARAMENTI					X													
INTONACI INT.					X													
INFISSI					X													

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:  
Allegato n.1

FOTOGRAFIE:  
Allegato n.2

DISEGNI E RILIEVI:  
Allegato n.3

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Paolo Vitolo

*Paolo Vitolo*

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

26/2/82