

PROVINCIA E COMUNE: IS - Pettoranello di Molise

LUOGO: contrada Pantaniello

OGGETTO: mulino ad acqua

CATASTO: Fg. 4 part. 98

CRONOLOGIA: XIX - XX

AUTORE: ?

DEST. ORIGINARIA: mulino

USO ATTUALE: nessuno

PROPRIETÀ:

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:  
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: rettangolare

COPERTURE: tetto a padiglione; orditura in legno; manto in coppi.

VOLTE o SOLAI: volta a crociera; in pietra; a vista.

SCALE: unica; interna; ad una rampa; su volta.

TECNICHE MURARIE: muratura in pietra locale e malta di calce.

PAVIMENTI: irregolari; blocchi di pietra e terra battuta.

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI: macina in pietra.

STRUTTURE SOTTERRANEE: Ops. fond. non accertabili.

DESCRIZIONE:

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Il mulino ad acqua ubicato in contrada Pantaniello, é disposto secondo un orientamento N.O; presenta un impianto di forma rettangolare con ingresso principale sulla strada comunale. L'edificio, alto due piani, ha una struttura portante in pietra calcarea a blocchi irregolari sconnessi che riemergono in alcuni punti; l'ingresso principale é caratterizzato da conci regolari che delimitano sia gli stipiti che l'arco ribassato. La copertura, alquanto sconnessa, é in parte in tegole e in parte in coppi. L'interno é caratterizzato da un soffitto realizzato con volte in pietra a faccia vista che delimitano il luogo dove é ubicata l'antica macina. Il manufatto, come si presenta oggi, é in grave stato di degrado statico-funzionale.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All.to 1.

FOTOGRAFIE:

All.ti 2, 3.

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Archivio storico comunale di Pettoranello di Molise

Archivio di Stato di Campobasso

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Emilio Galuppo architetto

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

L'edificio risale alla fine del secolo scorso ed era utilizzato come mulino ad acqua. Oggigiorno é in un totale stato di abbandono sia da un punto di vista funzionale che strutturale.

---

**SISTEMA URBANO:** zona agricola di fondo valle dove lo scorrimento di un torrente ha consentito l'inserimento del manufatto.

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:** Ldc + contrada Pantaniello

Mulino isolato nella campagna; é in zona pianeggiante ed era alimentato da un canale appositamente costruito e coevo. Di fronte al mulino si estende la zona irrigua coltivata ad orto.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

Bibl. I - G.B Masciotta: Il Molise dalle origini ai nostri giorni vol. III°. Cava dei Tirreni (SA) 1952.

Bibl. II - A. Paolino -C. Cogo: Da Pectoranum a Pettoranello di Molise. Alatri (FR) 1990.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE				X														
COPERTURE				X														
SOLAI				X														
VOLTE E SOFFITTI				X														
PAVIMENTI					X													
DECORAZIONI					X													
PARAMENTI					X													
INTONACI INT.					X													
INFISSI					X													

OSSERVAZIONI: