



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	19/000 2443	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI-COSENZA	CALABRIA	
PROVINCIA E COMUNE CATANZARO - ZAMBROSE			DESCRIZIONE		
LUOGO ZAMBROSE LOC. DAFFINACELLO			In completo abbandono lo stato di conservazione è pessimo in tutte le sue parti.		
OGGETTO CHIESA			La facciata è scandita da quattro lesene che poggiano su un alto basamento.		
CATASTO F. 3			Sulla trabeazione, il timpano, che presenta un'aula centrale, è adornata, sul portone, da		
CRONOLOGIA 1600			elementi barocchi, in contrasto con l'impianto		
AUTORE IGNOTA			geometrico del prospetto, come a voler alleggerire la struttura sottostante.		
DEST. ORIGINARIA EDIFICIO PER IL CULTO			Sul portale architravato un'apertura a lunetta		
USO ATTUALE NESSUNO			illumina l'interno ad aula.		
PROPRIETA' CURIA VESCOVILE DI MILETO			La copertura a tegole, poggia su capriate a		
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.C. E ALTRI:			vista. Le pareti dell'unica navata sono scandite		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			da lesene appena spettonati con capitelli festo-		
PIANTA Ad aula			nati. La chiesa presenta un ampio coro, sede		
COBERTURE A capanna			dell'altare maggiore, al cui lato destro ha		
VOLTE - SOLAI Solai a capriate			sede il pulpito ligneo.		
SCALE			Le cantorie in legno e due altari laterali		
TECNICHE MURARIE Pietrame - calce			completavano la sistemazione della chiesa al		
PAVIMENTI Piastrelle dipinte in cotto locale			suo interno.		
DECORAZIONI ESTERNE					
DECORAZIONI INTERNE Lesene festonate					
ARREDAMENTI					
STRUTTURE SOTTERRANEE					

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER DIREZ. GEN.
CODICI	181000 27743	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI
PROVINCIA E COMUNE CATANZARO - ZAMBRONE			
LUOGO ZAMBRONE LOC. DAFFINACELLO			
OGGETTO CHIESA			
CATASTO F. 3			
CRONOLOGIA 1600			
AUTORE IGNOTA			
DEST. ORIGINARIA EDIFICIO PER IL CULTO			
USO ATTUALE NESSUNO			
PROPRIETA CURIA VESCOVILE DI MILETO			
VINCOLI LEGGI DI TUTELA P.R.C. E ALTRI:			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			
PIANTA Ad aula			
COPERTURE A capanna			
VULTE + SOLAI Solai a capriate			
SCALE			
TECNICHE MURARIE Pietrasc - calce			
PAVIMENTI Piastrelle dipinte in cotto locale			
DECORAZIONI ESTERNE			
DECORAZIONI INTERNE Legame festonato			
ARREDAMENTI			
FINITURE ESTERNE			

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
N. DELLA ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

BENI AMBIENTALI-COSENZA

CALABRIA

DESCRIZIONE.

In completo abbandono lo stato di conservazione è pessimo in tutte le sue parti.

La facciata è scandita da quattro lesene che poggiano su un alto basamento.

Sulla trabeazione, il timpano, che presenta un'aula centrale, è adornata, sul portone, da elementi barocchi, in contrasto con l'impianto geometrico del prospetto, come a voler alleggerire la struttura sottostante.

Sul portale architravato un'apertura a lunetta illumina l'interno ad aula.

La copertura a tegole, poggia su capriate a vista. Le pareti dell'unica navata sono scandite da lesene appena aggettanti con capitelli festonati. La chiesa presenta un ampio coro, sede dell'altare maggiore, al cui lato destro ha sede il pulpito ligneo.

La cantoria in legno e due altari laterali completavano la sistemazione della chiesa al suo interno.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTABILI:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; BA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE

Arch. ANNA RUSSO

DATA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Aldo Caccarilli)

Aldo Caccarilli

REVISIONI:

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE					X														
STRUTTURE MURARIE					X														
COPERTURE					X														
SOLAI					X														
VOLTE E SOFFITTI					X														
PAVIMENTI					X														
DECORAZIONI																			
PARAMENTI																			
INTONACI INT.																			
INTINI																			

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE

Su questa chiesa, che sorge su un'altura della località di Daffinacello esiste una contestazione relativa alle sue proprietà tra il Comune di Lamebrone e quello di Laccanopoli. Non si hanno alcune notizie sulle vicende storico - costruttive relative alla sua edificazione e il suo conseguente abbandono. Si ritiene che la sua costruzione sia da datarsi intorno al sec. XVII. Nel 1968, il campanile, resasi ancor più pericolante a causa di un nubifraggio è stato abbattuto, le sue campane si trovano nella nuova chiesa di Daffinacello.

SISTEMA URBANO:

Sorge in località Daffinacello.

RAFFORTI AMBIENTALI:

Sorge su un'altura, in posizione periferica rispetto al borgo. Nella parte sottostante si trova Via Indipendenza.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: