



14/00076039

ITA:

CANTO BASSO

11

ADLISE

(5000247) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 900.000)

PROVINCIA E COMUNE:

CB

LARINO

LUOGO:

Contrada Valle Corosa

OGGETTO:

Ferreria

CATASTO:

Foglio 66 particella 52

CRONOLOGIA:

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA:

USO ATTUALE:

Disabitato

PROPRIETA':

Privato

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:

P.R.C. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

Articolata

COPERTURE:

mista

VOLTE o SOLAI:

Solai in ferro

SCALE:

TECNICHE MURARIE:

muratura in pietra calcarea

PAVIMENTI:

in cotto

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

L'edificio, con pianta articolata, ad un solo livello, presenta otto ambienti molto diversi: tra loro, un forno esterno semisotterrato. Particolare importante del fabbricato potrebbe essere le stalle di forma semicircolare.

CONTRATTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE  
fabbricato è sorto presumibilmente nel secolo XIX. Nel secolo in  
so sono stati aggiunti altri piccoli corpi -

URBANO:

spazio isolato

RTI AMBIENTALE:

costituisce sovrapposizione a ridosso di una parete esplosiva.

IONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Nel secolo in corso ha subito parecchie modifiche, è praticamente rimasta inalterata soltanto la stalla, anche le vecchie volte sono state trasformate in stalle.

BIBLIOGRAFIA:

| STATO DI CONSERVAZIONE | DATA DI RILEVAMENTO |   |   |   |   | DATA DI RILEVAMENTO |   |   |   |   | DATA DI RILEVAMENTO |   |   |   |   |
|------------------------|---------------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|
|                        | O                   | E | M | C | P | O                   | B | M | C | P | O                   | B | M | C | P |
| STRUTTURE SOTTERRANEE  |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |
| STRUTTURE MURARIE      |                     |   |   | X |   |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |
| COPERTURE              |                     |   |   | X |   |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |
| SOLAI                  |                     |   | X |   |   |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |
| VOLTE E SOFFITTI       |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |
| PAVIMENTI              |                     |   |   | X |   |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |
| DECORAZIONI            |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |
| PARAMENTI              |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |
| INTONACI INT.          |                     |   |   |   | X |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |
| INFISSI                |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |                     |   |   |   |   |

OSSERVAZIONI:

La costruzione in cattivo stato di conservazione è priva di servizi igi

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

4 foto d'insieme

DISEGNI E RILIEVI:

4 prospetti  
1 sezione  
2 piante

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

Gruppo Larduo

DATA: