


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICE	14/00002555	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.A.S. Campobasso	11	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE: (18) VENAFRO	SU 33 SRTF 5 5		DESCRIZIONE: <small>(149411) Roma, 1979 - In. Polig. Stato - 5 - n. 490/80</small>		
LUOGO: Vico Cotugno N° 2					
OGGETTO: Casa di abitazione					
CATASTO: F. n° 16 - Part. 132					
CRONOLOGIA: XVIII - XIX secolo					
AUTORE:					
DEST. ORIGINARIA: Casa e deposito					
USO ATTUALE: " "					
PROPRIETA': Privata					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85 P.R.C. E ALTRI: P.R.G. approvato il 2.11.77					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Pressocchè rettangolare					
COPERTURE: A semplice spiovente					
VOLTE + SOLAI Solai in legno					
SCALE: Esterna in muratura					
TECNICHE MURARIE: Murature ordinaria intonacata					
PAVIMENTI: Bayyuto e granigliato di cemento					
DECORAZIONI ESTERNE: Pietra modanata e frammento di fregio reimpiegato -					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

La fabbrica è stata realizzata a fine XVIII secolo, come quelle che la contornano, ha registrato, probabilmente nel XIX secolo interventi di consolidamento che hanno portato a sagonare a scarpa il fronte insistente su vico I Marconi.

In tale circostanza sono state realizzate delle catene all'attacco del solaio intermedio, ciò ha comportato l'eliminazione di una balconata di cui permene un gattone medonato in pietra;

---

**SISTEMA URBANO:**

La fabbrica chiude a sud-ovest il borgo murato.

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:**

La scomparsa di buona parte degli elementi tipicizzanti l'antica fabbrica (portale e balconate) hanno impoverito la fabbrica sotto il profilo architettonico a detrimento anche della compagine ambientale.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STENMI - GRAFFITI:**

RESTAURI (dopo, durante, epoca):

La fabbrica è stata interessata da un consolidamento generale interno alla metà del XIX secolo, presumibilmente a seguito del sisma del 1808.

BIBLIOGRAFIA:

F. LUCKENFORS: "Monografia fisico-economico-morale di Venafro", Cassino: 1880

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R
STRUTTURE AUTENTICHE																		
STRUTTURE NUOVE				X														
COPERTURE			X															
DELI			X															
TAVOLE E BASTI																		
FRESCCHI				X														
DECORAZIONI																		
PARAMENTI			X															
INFORMAZ. INT.			X															
INFORMAZ.			X															

CONSERVAZIONE

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

All. n° 1

FOTOGRAFIE:

All. n° 3

Negativi inv. n. 54498

Coll. cxviii.5.28

DISEGNI E RILIEVI:

All. N° 2

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

REFERIMENTI ALLE POSTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU, MA, RA, OA, SM, D, ....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. Arch. N. COLETTA



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

7.4.1982