

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	18/00023987	ITA:	Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. della Calabria - Cosenza -	Calabria	
PROVINCIA E COMUNE: (CZ) Badolato - LUOGO: C.da Provvidenza - OGGETTO: Chiesa della Provvidenza - CATASTO: Foglio 16, part. I - CRONOLOGIA: Sec. XVII - AUTORE: Ignoto - DEST. ORIGINARIA: Luogo di culto - USO ATTUALE: Luogo di culto - PROPRIETA': Ecclesiastica - VINCOLI LEGGI DI TUTELA: 1-6-1939, n° 1089 - P.R.G. E ALTRI: P. di F.			DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) La chiesa dedicata alla Madonna della Provvidenza si trova appena fuori del centro abitato del comune di Badolato, un piccolo centro dell'entroterra Catanzarese a pochi chilometri dal Mar Jonio. Sorge sul fianco della collina su cui sorge il paese, rivolto a Sud-Ovest, quasi sulle rive di un torrente che circonda in basso il centro abitato. E' una chiesetta semplice nelle sue linee, a pianta rettangolare, ed a navata unica, in cui in un piccolo abside, sopraelevato di un gradino rispetto al resto del locale, trova posto un altare in muratura povero nelle linee e senza particolari motivi decorativi. Le pareti lunghe della navata sono movimentate da un gioco di rientranze e sporgenze, sotto forma di lesene ad archi. L'edificio prende luce da tre finestre poste in alto sulla parete sinistra, piu'una sull'abside ed un'altra sopra la porta d'ingresso. Lo spazio che rimane dietro l'altare funge da piccola sacrestia, mentre in alto si conserva il quadro della Madonna. La chiesa ha un piccolo campanile e l'unica cosa degna di nota e' la facciata in cui fanno spicco quattro nicchie, ora vuote, che fanno da cornice al portale d'ingresso, che e' di linee semplici e senza pretesa stilistica alcuna. Il tetto, divenuto pericolante, e' stato sostituito da un solaio in cemento armato a falde inclinate, isolato con catrame.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Rettangolare -					
COPERTURE: Solaio in cemento armato -					
VOLTE o SOLAI: solai inclinati -					
SCALE:					
TECNICHE MURARIE: Muratura mista di pietrame e malta, solaio in c.a.					
PAVIMENTI: Graniglia -					
DECORAZIONI ESTERNE: Lesene, cornicioni, nicchie(2x lato) -					
DECORAZIONI INTERNE: Lesene -					
ARREDAMENTI: Altare, Quadro della Madonna, Statua -					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

ALLEGATI: 1-2-3-4-5-6-

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: _____

FOTOGRAFIE: n° 5 ;

DISEGNI E RILIEVI: _____

MAPPE: _____

DOCUMENTI VARI: _____

RELAZIONI TECNICHE: _____

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: _____

FOTOGRAFIE: _____

MAPPE - RILIEVI - STAMPE: _____

ARCHIVI: _____

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): _____

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Arch. Raspa Mirella

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Aldo Ceccarelli)
Aldo Ceccarelli

REVISIONI: _____

DATA: 20-II-1986

SISTEMA URBANO: Appena fuori dal centro abitato --

RAPPORTI AMBIENTALI: Inserita sul ripido fianco della collina su cui sorge Badolato, sul versante Sud-Ovest --

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI: -----

RESTAURI (tipo, carattere, epoca): Gli interventi che si sono avuti nel corso dei secoli nella chiesa non son facilmente databili, per mancanza di dati certi. Di recente é stata sostituita la copertura a tegole, con un solaio in c.a. , perche la stessa era pericolante.

BIBLIOGRAFIA: _____

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 1986						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI				X														
INTONACI INT.			X															
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI: