


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	REGIONE	N.
CODICI	00456769	ITA:	CAMPANIA	Ø
(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)				
<p>MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI</p> <p>SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITET.</p>				
<p>DESCRIZIONE:</p> <p>La torre nasce come torre di avvistamento ed è situata a picco su Cala Moresca.</p> <p>E' a pianta quadrata con merlature ed attualmente non ha una destinazione d'uso ben definita. Si sviluppa su due livelli, il primo attualmente è raggiungibile mediante una scala precaria in ferro e si pensa di ripristinarla in ferro e legno; al secondo si accede mediante una sca- la interna, ad unica rampa in tufo, poggiate su un muro.</p> <p>La torre è all' interno completamente priva di decorazio- ni e di intonaco, è in muratura di tufo.</p> <p>Termina con un tetto calpestabile, ora belvedere.</p> <p>Prima del restauro effettuato vi era un terzo livello che è stato eliminato poichè non facilmente ricostruibile data la carenza di elementi conoscitivi a disposizione.</p> <p>Manca di decorazioni esterne, ma è la semplicità della sua forma e del suo materiale da costruzione, oltre la sua particolare posizione che ne caratterizzano il suo aspetto esteriore.</p> <p>L' edificio è stato di recente restaurato e non avendo più alcuna funzione come torre di avvistamento, forse sarà utilizzato come luogo di ritrovo dei condomini delle villette vicine, che hanno reso possibile il suo restauro</p>				
<p>PROVINCIA E COMUNE: NA-BACOLI ; fraz. Miseno.</p>				
<p>LUOGO: PROMONTORIO DI MISENO</p>				
<p>OGGETTO: TORRE BASSA.</p>				
<p>CATASTO: F° 21 (1969), part. 29.</p>				
<p>CRONOLOGIA: XVI (1500); XX (1995).</p>				
<p>AUTORE: ?</p>				
<p>DEST. ORIGINARIA: TORRE DI AVVISTAMENTO.</p>				
<p>USO ATTUALE: NESSUNO.</p>				
<p>PROPRIETÀ: DEMANIO DELLO STATO.</p>				
<p>VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. approvato nel 1976.</p>				
<p>TIPOLOGIA EDILIZIA . CARATTERI COSTRUTTIVI</p>				
<p>PIANTA: Quadrata, con merlature soprastanti, unica scala interna.</p>				
<p>COPERTURE: Piana praticabile; manto con guaina impermeabile.</p>				
<p>VOLTE o SOLAI: Solai in ferro e lateriziarco a tutto sesto.</p>				
<p>SCALE: Unica; interna, ad unica rampa, su muro.</p>				
<p>TECNICHE MURARIE: Muratura in conci regolari di tufo.</p>				
<p>PAVIMENTI: Nessuno.</p>				
<p>DECORAZIONI ESTERNE:</p>				
<p>DECORAZIONI INTERNE:</p>				
<p>ARREDAMENTI:</p>				
<p>STRUTTURE SOTTERRANEE: O p.s.; fond. non accertabili.</p>				

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE:	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
All. n. 2932 G	ARCHIVI:
DISEGNI E RILIEVI:	
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	
RELAZIONI TECNICHE:	
RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):	
COMPILATORE DELLA SCHEDE:	REVISIONI:
Arch. Alessandra Santomauro 	
DATA: 14/04/1997	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

XVI (1500). A tale periodo risale la costruzione di tale torre come torre di avvistamento per difendersi dagli eventi bellici.

XX. Nel periodo bellico la torre è stata utilizzata come osservatorio, ciò si evince da alcune incisioni di marinai presenti sulle pareti della torre stessa.

XX (1995). La torre ha subito un alto intervento di conservazione e attualmente non ha ancora una destinazione d'uso ben precisa; si pensa che sarà utilizzata come luogo di ritrovo dei condomini dell'ex Parco Lucci.

SISTEMA URBANO: La torre è nata come torre di avvistamento isolata, a picco su Cala Moresca. E' collocata sul Promontorio di Miseno, in prossimità del Faro. Si trova all' interno dell'ex Parco Lucci, in una zona demaniale.

RAPPORTI AMBIENTALI: La torre è situata in una zona isolata, a picco su Cala Moresca. Si affaccia da un lato sul Canale di Procida e dall' altro su Cala Moresca. E' situata a 65m sul livello del mare.

ISCRIZIONI • LAPIDI • STEMMI • GRAFFITI:

XX (1995). La torre ha subito un alto intervento di conservazione consistente in: ripristino della muratura esistente in tufo, ripristino delle merlature, eliminazione del terzo livello ormai distrutto e rifazione dell'impermeabilizzazione del tetto di di copertura, ora belvedere.

BIBLIOGRAFIA:

AA.VV., I Campi Flegrei, Gaetano Macchiaroli editor, Napoli 1987.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					OSSERVAZIONI:		
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C		P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE													
STRUTTURE MURARIE				X									
COPERTURE		X											
SOLAI		X											
VOLTE E SOFFITTI				X									
PAVIMENTI													
DECORAZIONI													
PARAMENTI		X											
INTONACI INT.					X								
INFISSI												X	

Manca la scala d'accesso che conduce al primo livello. Attualmente esso è raggiungibile mediante una precaria e pericolosa scala in ferro.



TORRE BASSA
FO 21 (1969) p. 29



CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 15
NCTN: 00456769
ECP: S30
LC:
PVC:
PVCP: Na
PVCC: Bacoli
PVCF: Miseno
ZUR:
ZURN: 01
SET:
SETT: SU
SETN: 002
SETP: 001
OG:
OGT:
OGTT: torre di guardia
OGTQ: comunale
OGTD: Torre bassa
RV:
RVE:
RVEL: bene individuo
CR:
CRD:
CRDR: Gauss-Boaga
CRDX: 2.440.000
CRDY: 4.520.000
CRDZ: 28.0
UB:
CTS:
CTSF: 021
CTSD: 1969
CTSP: 29
UBV:
UBVP: presso il promontorio di Miseno, e si affaccia su Cala Moresca.
AU:
ATB:
ATBR: costruzione
ATBD: maestranze locali
ATBM: n.d.c.
RE:
REN:
RENR: intero bene
RENS: restauro
RENN: L'edificio ha subito un intervento di restauro.
RENF: n.d.c.
REL:
RELS: XX
RELV: ca.
RELF: fine
RELW: ca.
RELI: 1995/00/00
RELX: (?)
REV:
REVS: XX
REVV: post
REVF: fine
REVV: post

REVI: 1997/00/00
REX: post
RE:
REN:
RENR: intero bene
RENS: progettazione
RENN: L'autore risulta ignoto, ma le caratteristiche architettoniche si possono far risalire al sec. XVI.
RENF: B1
REL:
RELS: XVI
RELV: ca.
RELF: inizio
RELW: ca.
RELI: 1500/00/00
RELX: (?)
REV:
REVS: XVI
REVV: ca.
REVF: inizio
REWW: ca.
REVI: (?)
REX: (?)
SI:
SII:
SIIR: intero bene
SIIO: livelli continui
SIIN: 2
SIIP: p. t.;p. 1
IS:
ISP: Edificio a pianta quadrata con merlature soprastanti. Solai in ferro e laterizi. Muratura in tufo.
PN:
PNR: intero bene
PNT:
PNTQ: p. t.
PNTF: quadrata
FN:
FNA: tufaceo
FNS:
FNST: continua (?)
FNSQ: non accertabile
FNSC: non accertabile
FNSM: non accertabile
SV:
SVC:
SVCU: intero bene
SVCT: parete
SVCC: in muratura
SVCQ: continua
SVCM: tufo
SO:
SOU: intero bene
SOF:
SOFG: solaio
SOFPP: travi in ferro e laterizi
SOE:
SOER: intero solaio
SOEC: a getto
SOES: non accertabile
CP:

CPU: intero bene
CPF:
CPFG: piana
CPFQ: quadrata
CPM:
CPMR: intera copertura
CPMT: battuto
CPMM: cemento
SC:
SCL:
SCLU: interna
SCLG: scala
SCLO: principale
SCLN: 1
SCLL: longitudinale
SCLF: rettilinea spezzata
SCS:
SCSR: intera struttura
SCST: a sbalzo
SCSM: tufo
PV:
PVM:
PVMU: intero bene
PVMG: in battuto
CO:
STC:
STCR: solai
STCC: buono
STC:
STCR: soffitti
STCC: cattivo
STC:
STCR: strutture murarie
STCC: cattivo
STC:
STCR: coperture
STCC: buono
STC:
STCR: paramenti
STCC: mediocri
STC:
STCR: intonaci interni
STCC: pessimo
STC:
STCR: infissi
STCC: rudere
RS:
RST:
RSTR: coperture
RSTI: 1995/00/00
RSTF: restauro ancora in atto
RSTT: rifacimento solaio di copertura
US:
USO:
USOR: intero bene
USOC: destinazione originaria(XVI)
USOD: torre di avvistamento
TU:
CDG:
CDGG: proprietà Stato
CDGS: Demanio dello Stato

STU:
STUT: P.R.G.
STUN: normale e straordinaria manutenzione/trasformazione interna
AL:
SFC: 1
FTA:
FTAN: 4(SBAA 2932G)
FTAP: fotografia colore
DO:
BIB:
BIBA: AA.VV.
BIBD: 1987
CM:
CMP:
CMPN: Santomauro A.
CMPD: 1997