SCHEDA

CD - CODICI	
	Δ
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCTP Codice UNIVOCO	11
NCTN - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370513
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	conservatorio
OGTQ - Qualificazione	musicale
OGTN - Denominazione	Conservatorio musicale "Pergolesi"
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	FM
PVCC - Comune	Fermo
PVCL - Località	FERMO
PVCI - Indirizzo	Viale dell'Università, 3
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	'ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Comune di Fermo
CTSF - Foglio/Data	62/2018
CTSN - Particelle	4
CTSP - Proprietari	Comune di Fermo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.716122922
GPDPY - Coordinata Y	43.16184061
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO)
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-4-2018
GPBO - Note	(3959576) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'edificio è stato costruito nel XVIII sec., originariamente identificato con le particellen.817,818,819.
RENF - Fonte	AS_Fermo_Catasto Gregoriano
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Nel 1930 circa, venne aggiunto tutto il terzo piano con terrazza in copertura.
RENF - Fonte	AS_Fermo
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1930
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
	Parte dell'edificio venne occupato dal 1999 al 2016 come sede

RENN - Notizia	distaccata della Facoltà dei Beni culturali di Macerata.	
RENF - Fonte	Fonte locale	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO	
RELS - Secolo	1999	
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE		
REVS - Secolo	2016	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA	REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	evento sismico	
RENN - Notizia	Il conservatorio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1375)	
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI	
RELI - Data	2016	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI	
REVI - Data	2017	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni	
RENN - Notizia	Il conservatorio presenta lesioni diffuse su muratura portante con fenomeni di instabilità e ribaltamento del cantonale; lesioni a taglio nelle pareti interne; sfilamento delle teste delle travi, collassi locali dell'impalcato, del volume posto sulla sinistra, in posizione arretrata; danno alle volte per fenomeni di rotazione negli orizzontamenti; danni alla copertura e danni al vano scale.	
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1375	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	AO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI	
RELI - Data	2016	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI	
REVI - Data	2017	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza	
	Intervento di messa in sicurezza dei mattoni pericolanti del fronte Nord, al 2 e 3p, in corrispondenza del secondo vano scala; il puntellamento/centinatura di tutte le aperture su cui incombono fasce murarie/architravi visibilmente fessurati: rimozione dei carichi del	

RENN - Notizia	solaio di calpestio del 2p del volume posto sulla sinistra, in posizione arretrata, e il divieto di accesso alle aule e il mantenimento dell' impalcatura a protezione del primo corpo scala.	
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1375	
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI	
RELI - Data	2016	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI	
REVI - Data	2017	
SI - SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui	
SIIN - Numero di piani	+4	
SIIP - Tipo di piani	p.t., 1p, 2p, 3p	
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE		
IST - Configurazione strutturale primaria	Palazzo situato nel centro storico di Fermo, affiancato alla Chiesa del Carmine, che si sviluppa su quattro livelli fuori terra con copertura a padiglione.	
PN - PIANTA		
PNR - Riferimento alla parte	intero bene	
PNT - PIANTA		
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t	
o quota	•	
PNTS - Schema	articolata	
•	articolata irregolare (14x77m)	
PNTS - Schema		
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici	irregolare (14x77m)	
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi	irregolare (14x77m)	
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello	irregolare (14x77m) h.20m	
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	irregolare (14x77m) h.20m Non accertabile	
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI	irregolare (14x77m) h.20m Non accertabile	
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV	irregolare (14x77m) h.20m Non accertabile	
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione	irregolare (14x77m) h.20m Non accertabile 7A Intero bene	
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura	irregolare (14x77m) h.20m Non accertabile VA Intero bene parete	
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura SVCC - Genere SVCQ - Qualificazione del	irregolare (14x77m) h.20m Non accertabile A Intero bene parete muratura portante	
PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura SVCC - Genere SVCQ - Qualificazione del genere	irregolare (14x77m) h.20m Non accertabile VA Intero bene parete muratura portante in mattoni lasciati a vista	

CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	in pietra con rivestimento superiore in mattoni con motivo pieno/vuoto
DECM - Materiali	pietra/ mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	scandisco verticalmente il fronte separate orizzontalmente da fasce marcapiano aggettanti
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture PT
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1P
DECQ - Qualificazione del	

tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECQ - Qualificazione del tipo	arcuata nella parte superiore
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	aperture 2p, 3p
DECT - Tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	angolate arrotondate
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	Prospetto verso Torre Matteucci
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1p, 2p, 3p
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	Prospetto allineato alla Chiesa del Carmine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portone d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata e architrave sovrastante in aggetto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	Prospetto allineato alla Chiesa del Carmine
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	probabile tamponamento di un apertura preesistente
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	

	FEMMI
LSIU - Ubicazione	Architrave portone ingresso (Via Cavour)
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	CLERICORUM SEMINARIUM
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
- CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 il conservatorio presenta lesioni diffuse si muratura portante con fenomeni di instabilità e ribaltamento del cantonale; lesioni a taglio nelle pareti interne; sfilamento delle teste delle travi, collassi locali dell'impalcato, del volume posto sulla sinistra, in posizione arretrata; danno alle volte per fenomeni di rotazione negli orizzontamenti; danni alla copertura e danni al vano scale. (ID UCCR MARCHE_1375)
- RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di messa in sicurezza dei mattoni pericolanti del fronte Nord, al 2 e 3p, in corrispondenza del secondo vano scala; il puntellamento/centinatura di tutte le aperture su cui incombono fasce murarie/architravi visibilmente fessurati: rimozione dei carichi del solaio di calpestio del 2p del volume posto sulla sinistra, in posizione arretrata, e il divieto di accesso alle aule e il mantenimento dell' impalcatura a protezione del primo corpo scala. (ID UCCR MARCHE_1375)
- UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	Conservatorio di musica
- CONDIZIONE GIURIDICA	E VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURID	DICA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Fermo
O - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
TTA - DOCUMENTAZIONE F	TOTOGRAFICA
	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci	
FTAD - Data	2018	
FTAN - Codice identificativo	4381	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci	
FTAD - Data	2018	
FTAN - Codice identificativo	4382	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci	
FTAD - Data	2018	
FTAN - Codice identificativo	4383	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO		
FTAX - Genere	documentazione esistente	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci	
FTAD - Data	2018	
FTAN - Codice identificativo	4386	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO		
FTAX - Genere	documentazione esistente	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAD - Data	1800	
FTAE - Ente proprietario	AS_Fermo	
FTAC - Collocazione	Catasto Gregoriano_Foglio n.2-4	
FTAN - Codice identificativo	4387	
FTAT - Note	Stralcio della mappa del Catasto Gregoriano con la perimetrazione del conservatorio	
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente	
DRAT - Tipo	planimetria catastale	
DRAS - Scala	1:1000	
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno	
DRAN - Codice identificativo	C_263	
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci	
DRAD - Data	2018	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia di confronto	
BIBA - Autore	Regione Marche	

BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	B_355
BIBN - V., pp., nn.	97-98
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
FUR - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni