

# Scheda



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00144894
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Alghero
PVCL - Localita'	Prigionette - Sas Carreras

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	torre
OGTQ - Qualificazione	costiera
OGTD - Denominazione	Torre della Pegna

## RV - GERARCHIA

### RVE - RIFERIMENTO VERTICALE

RVEL - Livello	bene individuo
----------------	----------------

## CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

### CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di	
-------------------	--

riferimento	Gauss-Boaga
CRDX - Longitudine significativa	E8°8'58"
CRDY - Latitudine significativa	N40°35'40"
CRDZ - Altitudine significativa	271.00
<b>UB - UBICAZIONE</b>	
<b>CTS - CATASTO</b>	
CTSF - Foglio	45
CTSD - Data foglio	1997
CTSP - Particelle	81
<b>UBV - UBICAZIONE</b>	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVP - Ubicazione non viabilistica	La costruzione è a strapiombo sul mare e difficilmente raggiungibile. Si procede in uno sterrato dalla riserva faunistica del Parco Regionale di Porto Conte, fino al dorsale del Capo che si percorre con difficoltà.
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	ingegneri militari spagnoli
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio risulta costruito durante la metà del XVI secolo dalla città di Alghero. Era noto anche con il nome di Torre Maestra. Nel 1572 risulta presidiata da due uomini.
RENF - Fonte	bibliografica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
REVS - Secolo	XVI

<b>REVI - Data</b>	1572/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	circuito difensivo
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1608 entra a far parte del circuito difensivo gestito dall'Amministrazione del Real. Il suo funzionamento è testimoniato almeno fino al 1754.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1608/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVI - Data</b>	1754/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	funzione difensiva
<b>RENN - Notizia</b>	La torre, solo di avvistamento, era utilizzata per trasmettere i segnali che riguardavano dalla Torre del Tramariglio alle Torri del Golfo di Alghero. Risulta indicata con toponimi più o meno corrispondenti in mappe storiche e documenti dal XVI al XIX secolo.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>ISP - Configurazione strutturale primaria</b>	Torre a pianta circolare; muratura a sacco (calcare di estrazione locale); copertura piana; volte e solai, scale e pavimenti non rilevabili in quanto l'edificio non è accessibile.
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
--------------------------------------	---------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
--------------------------------------	---------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	E' possibile rilevare soltanto il paramento esterno poichè la torre è inaccessibile. Risulta un crollo sul fronte a mare localizzato nella parte superiore del cilindro. La restante parte della muratura è in buono stato di conservazione, si conserva parte del rivestimento superficiale a calce (scialbatura).
--------------------------------------	---

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USAD - Uso</b>	disuso
-------------------	--------

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

<b>USOD - Uso</b>	torre di avvistamento
-------------------	-----------------------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Stato
------------------------------------	-----------------

<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Demanio Statale
--------------------------------------	-----------------

**VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.**

<b>VINL - Legge</b>	D.Lgs.490/1999
---------------------	----------------

<b>VINA - Articolo</b>	ex lege 1497/39
------------------------	-----------------

<b>VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.</b>	
<b>VINL - Legge</b>	D.Lgs.490/1999
<b>VINA - Articolo</b>	ex lege 431/85
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumento in vigore</b>	P.R.G. Parco Regionale di Porto Conte - Oasi Faunistica
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	sottozona H3: zona di non trasformabilità
<b>AL - ALLEGATI</b>	
<b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>	1
<b>ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI</b>	
<b>ALGN - Numero di allegato</b>	5
<b>ALGT - Tipo</b>	rilievo, piante, prospetti e sezioni scala 1:100
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	2(SBAPPSADSS115999)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAT - Note</b>	veduta del fronte a est (2001)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3(SBAPPSADSS115994)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAT - Note</b>	veduta del fronte a ovest (2001)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4(SBAPPSADSS115998)
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAT - Note</b>	veduta del fronte a sud (2001)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000077
<b>BIBA - Autore</b>	Fois F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1981
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000061
<b>BIBA - Autore</b>	Montaldo G.

<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1992
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000134
<b>BIBA - Autore</b>	Rassu M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2000
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Frulio G.
<b>CMPD - Data</b>	2001
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Sileno R.
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2004
<b>RVMN - Nome revisore</b>	Pulina L.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	<p>DESCRIZIONE: Torre a pianta circolare con volume cilindrico su tronco di cono. L'edificio è difficilmente accessibile ed è rilevabile solo parzialmente. Non è possibile stabilire la consistenza delle sezioni nè se vi sono ambienti interni. Una apertura sembra scorgersi sul fronte del dirupo verso il mare (la torre è costruita a 271 m slm su un precipizio). Il paramento è costituito da conci quasi regolari di blocchetti di calcare bianco parzialmente sbozzato, di estrazione locale. Sul fronte a terra si conservano ancora tracce della scialbatura a calce superficiale. Il fronte sul mare mostra un crollo parziale localizzato sull'apice del cilindro (terrazzo). Sono parzialmente dirute le fasce parapetto. A pochi metri dalla torre si trova una casamatta in muratura di pietrame di calcare e malta. RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio è situato nel punto più alto del Capo Caccia, a 271 m slm. Dal promontorio sono visibili gran parte delle torri del Golfo di Porto Conte, la città di Alghero e, verso nord, il Porto Ferro. La costruzione è a strapiombo sul mare e difficilmente raggiungibile. Si procede in uno sterrato dalla riserva faunistica del Parco Regionale di Porto Conte, fino al dorsale del Capo che si percorre con difficoltà. PRINCIPALI FONTI DOCUMENTARIE: Relazione del Camos (1572); Relazione del Fara (ante 1591); Carta sulle Descripcion de la Isla y Renyo de Sardena del Vico (1639); Descrizione del Della Marmora del 1856 (Carta dell'Isola del Regno di Sardegna).</p>

