

BEG:
TSK: A
LIR: I/V
NCT:
NCTR: 06
NCTN: 00039756
ESC: S69
ECP: S69
PVC:
PVCP: GO
PVCC: Grado
CST:
CSTD: Grado
CSTA: Capoluogo municipale
ZUR:
ZURD: Zona centrale
SET:
SETT: SU
OGT:
OGTT: Casa
UBV:
UBVD: Campo San Niceta
UBVN: 11(P)
CTS:
CTSF: 41
CTSD: 1991
CTSP: 694/ 695
CDG:
CDGG: Proprieta' privata
CDGS: Dovier Mario// Dovier Maria Giovanna// Marchesan Gianna
CDGI: Riva Camperio, 3 - Grado (GO)
STU:
STUT: P.P.
STUN: Manutenzione ordinaria straordinaria/ restauro/ ristrutturazione
CRD:
CRDR: Gauss-Boaga
REL:
RELS: XVI
SVC:
SVCN: Muratura in laterizio e pietra
SOF:
SOFN: Solaio
SOFF: Orizzontale
CPM:
CPMN: Cemento
USA:
USAD: Nessuno
USO:
USOD: Abitazione
FTA:
FTAN: 1 (SBAAAAS TS 01003069)
FTA:
FTAN: 2 (SBAAAAS TS 01003070)
SFC: 1
ALG:
ALGT: Piante dei piani
ALGN: 2
ALG:



ALGT: Partite tavolari

ALGN: 3

CMP:

CMPD: 1995

CMPN: Mantoani I.

FUR: De Comellis A.

OSS: L'aspetto generale denuncia lo stato di degrado igienico strutturale in cui versa lo stabile. La copertura e' stata demolita. Lo stabile e' chiuso con una soletta in c.a. . L'edificio oggetto della presente e' inserito nell'isolato indicato come ''Insula O'' la cui formazione e' conseguente alla demolizione degli edifici identificati dalle particelle catastali 699/1, 699/2, 700, formando nella Calle del Volto l'attuale piazzetta e della particella 701, e' compresa tra Calle Lunga, Calle del Volto, Calle Corbatto e Campo San Niceta. L'immobile identificato dalle particelle catastali 694 e 695, con il tetto completamente demolito, coperto da una soletta in calcestruzzo, si affaccia su Calle Corbatto e su Campo San Niceta, e' costituito da piano terra e primo piano, c'e' ancora, a livello della soletta in calcestruzzo, traccia dell'imposta del tetto, consistente in una fila di coppi ancora visibili nella posizione originaria. Un'ingresso e' aperto su Campo San Niceta al numero 11, un altro su Calle Corbatto. Non e' certa l'epoca della sua costruzione o del piu' recente e consistente intervento di trasformazione, ma e' riconducibile al XVI secolo. I prospetti sono caratterizzati da una muratura incerta, da una finestra con arco ribassato al primo piano in Calle Corbatto ed un'altra, con davanzale sagomato in pietra, in Campo San Niceta. La porta su Campo San Niceta e' stata ampliata successivamente, e' visibile ancora un grosso architrave in pietra con tracce di intaglio al centro. La copertura e' stata demolita, la muratura portante e' in laterizio e pietra, le strutture orizzontali sono in legno, come leganti sono ancora presenti le malte tradizionali confezionate impiegando sabbia locale e calce. L'aspetto generale esterno ed interno, denuncia lo stato di degrado igienico strutturale in cui versa lo stabile.

END: