

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 20

NCTN - Numero catalogo generale 00144899

ESC - Ente schedatore S59

ECP - Ente competente S59

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SS

PVCC - Comune Sassari

PVCL - Localita' Porto Ferro

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo torre

OGTQ - Qualificazione costiera

OGTD - Denominazione Torre di Bantine

RV - GERARCHIA

RVE - RIFERIMENTO VERTICALE

RVEL - Livello bene individuo

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento Gauss-Boaga

CRDX - Longitudine significativa E8°11'48"

CRDY - Latitudine significativa N40°40'42"

CRDZ - Altitudine

significativa	25.00
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	105
CTSD - Data foglio	1997
CTSP - Particelle	47
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVP - Ubicazione non viabilistica	L'accesso è garantito da un breve sentiero pedonale che diparte dal parcheggio della strada per la scogliera di Porto Ferro.
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	ingegneri militari spagnoli
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio venne costruito nella metà circa del XVI secolo, da parte dei sassaresi a difesa della spiaggia di Porto Ferro, dove si riparavano le imbarcazioni per la pesca del corallo.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	abbandono
RENN - Notizia	L'edificio non compare in documenti posteriori al XVII secolo, dunque fu presumibilmente abbandonata o non utilizzata a scopo difensivo integrato alla rete costiera delle altre torri. Nel 1720 l'edificio risulta privo di guarnigione e forse anche di apparato di difesa.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1720/00/00

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**ISP - Configurazione strutturale primaria**

Edificio a pianta circolare; muratura a sacco di blocchi di arenaria; copertura piana (non rilevabile); volte, solai e pavimenti non rilevabili in quanto il vano interno è occupato da materiale di riempimento.

SC - SCALE**SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione**

interna

SCLG - Genere

scala

SCLN - Quantita'

1

SCLL - Collocazione

addossata al muro circolare

SCS - SCHEMA STRUTTURALE**SCSM - Materiali**

muratura

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

strutture murarie

STCC - Stato di conservazione

pessimo

STCO - Indicazioni specifiche

La torre versa in pessimo stato di conservazione. Le murature esterne sono ormai quasi del tutto prive di rivestimento e risultano notevolmente erose. Il vano interno è occupato da materiale di riempimento, forse dovuto ad un crollo.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE**STCR - Riferimento alla parte**

paramenti

STCC - Stato di conservazione

pessimo

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

disuso

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

destinazione originaria

USOD - Uso

torre di avvistamento

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Stato

CDGS - Indicazioni specifiche

Demanio Statale

VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.**VINL - Legge**

D.Lgs.490/1999

VINA - Articolo	ex lege 1497/39
VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
VINL - Legge	D.Lgs.490/1999
VINA - Articolo	ex lege 431/85
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona Eh maglia 104
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	4
ALGT - Tipo	rilievo, piante, prospetti e sezioni scala 1:100
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	2(SBAPPSADSS115975)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	veduta del fronte a sud (2001)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	3(SBAPPSADSS115979)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	veduta del fronte a est (2001)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000077
BIBA - Autore	Fois F.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000061
BIBA - Autore	Montaldo G.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000134
BIBA - Autore	Rassu M.
BIBD - Anno di edizione	2000
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Frulio G.
CMPD - Data	2001
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE	
RVMD - Data	2004

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

DESCRIZIONE: Torre circolare con volume cilindrico. Non è possibile rilevare i livelli in cui si articolava per il riempimento di tutto il vano interno (forse dovuto ad un crollo) di tutta la sezione interna. Attualmente si accede attraverso un'apertura di forma vagamente rettangolare, posta poco sopra il piano di calpestio. Sulla destra rimangono i resti di una scala che, adagiata al muro, portava alla piazza d'armi. In questa si leggono ancora tracce di nicchie e feritoie. Non è possibile definire, per il cattivo stato di conservazione, se vi fosse un vano interno, forse voltato, dal quale attraverso la scala si saliva alla piazza d'armi, come in gran parte delle torri del litorale circostante. L'edificio almeno esternamente doveva essere intonacato, come lasciano pensare numerosi lacerti residui del fronte orientale. La tecnica costruttiva è a sacco con blocchi parzialmente sbozzati di arenaria locale e malta di calce. **RAPPORTI AMBIENTALI:** L'edificio è situato a 25 m s.l.m., sul versante meridionale della Baia di Porto Ferro. L'accesso è garantito da un breve sentiero pedonale che diparte dal parcheggio della strada per la scogliera di Porto Ferro.