## **SCHEDA**

CD - CODICI		
TSK - Tipo di scheda	A	
LIR - Livello di ricerca	P	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	20	
NCTN - Numero catalogo	00144899	
generale	00144899	
ESC - Ente schedatore	S59	
ECP - Ente competente	S59	
LC - LOCALIZZAZIONE		
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP - Provincia	SS	
PVCC - Comune	Sassari	
PVCL - Localita'	Porto Ferro	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTT - Tipo	torre	
OGTQ - Qualificazione	costiera	
OGTD - Denominazione	Torre di Bantine	
RV - GERARCHIA		
RVE - RIFERIMENTO VERTICALE		
RVEL - Livello	bene individuo	
CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOG	RAFICI	
CRD - COORDINATE		
CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga	
CRDX - Longitudine significativa	E8°11'48"	
CRDY - Latitudine		
significativa	N40°40'42"	
CRDZ - Altitudine significativa	25.00	
UB - UBICAZIONE		
CTS - CATASTO		
CTSF - Foglio	105	
CTSD - Data foglio	1997	
CTSP - Particelle	47	
UBV - UBICAZIONE		
UBVA - Genere dell'affaccio	principale	
UBVP - Ubicazione non viabilistica	L'accesso è garantito da un breve sentiero pedonale che diparte dal parcheggio della strada per la scogliera di Porto Ferro.	

AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento	
all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	ingegneri militari spagnoli
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio venne costruito nella metà circa del XVI secolo, da parte dei sassaresi a difesa della spiaggia di Porto Ferro, dove si riparavano le imbarcazioni per la pesca del corallo.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	IO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	abbandono
RENN - Notizia	L'edificio non compare in documenti posteriori al XVII secolo, dunque fu presumibilmente abbandonata o non utilizzata a scopo difensivo integrato alla rete costiera delle altre torri. Nel 1720 l'edificio risulta privo di guarnigione e forse anche di apparato di difesa.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	10 RECENTE
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1720/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta circolare; muratura a sacco di blocchi di arenaria; copertura piana (non rilevabile); volte, solai e pavimenti non rilevabili in quanto il vano interno è occupato da materiale di riempimento.
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	addossata al muro circolare

1		
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	LE Company of the Com	
SCSM - Materiali	muratura	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie	
STCC - Stato di conservazione	pessimo	
STCO - Indicazioni specifiche	La torre versa in pessimo stato di conservazione. Le murature esterne sono ormai quasi del tutto prive di rivestimento e risultano notevolmente erose. Il vano interno è occupato da materiale di riempimento, forse dovuto ad un crollo.	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti	
STCC - Stato di conservazione	pessimo	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	disuso	
USO - USO STORICO		
USOR - Riferimento alla parte	intero bene	
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria	
USOD - Uso	torre di avvistamento	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA I	E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato	
CDGS - Indicazioni specifiche	Demanio Statale	
VIN - VINCOLI MINISTERO B	3.C.A.	
VINL - Legge	D.Lgs.490/1999	
VINA - Articolo	ex lege 1497/39	
VIN - VINCOLI MINISTERO B	3.C.A.	
VINL - Legge	D.Lgs.490/1999	
VINA - Articolo	ex lege 431/85	
STU - STRUMENTI URBANIST	TICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G.	
STUN - Sintesi normativa zona	zona Eh maglia 104	
AL - ALLEGATI		
SFC - Stralcio foglio catastale	1	

ALGN - Numero di allegato	4
ALGT - Tipo	rilievo, piante, prospetti e sezioni scala 1:100
FTA - FOTOGRAFIE	Tillevo, plante, prospetti e sezioni scara 1.100
FTAN - Codice identificativo	2(SBAPPSADSS115975)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	veduta del fronte a sud (2001)
FTA - FOTOGRAFIE	vedata del fronte d'add (2001)
FTAN - Codice identificativo	3(SBAPPSADSS115979)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	veduta del fronte a est (2001)
O - FONTI E DOCUMENTI DI RI	` /
BIB - BIBLIOGRAFIA	T ZAMIJAZI (T O
BIBH - Sigla per citazione	0000077
BIBA - Autore	Fois F.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	0000061
BIBA - Autore	Montaldo G.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000134
BIBA - Autore	Rassu M.
BIBD - Anno di edizione	2000
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPN - Nome del compilatore	Frulio G.
CMPD - Data	2001
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.
RVM - TRASCRIZIONE PER M	IEMORIZZAZIONE
RVMD - Data	2004
RVMN - Nome revisore	Pulina L.
N - ANNOTAZIONI	
	DESCRIZIONE: Torre circolare con volume cilindrico. Non è possibile rilevare i livelli in cui si articolava per il riempimento di tut il vano interno (forse dovuto ad un crollo) di tutta la sezione interna. Attualmente si accede attraverso un'apertura di forma vagamente rettangolare, posta poco sopra il piano di calpestio. Sulla destra rimangono i resti di una scala che, adagiata al muro, portava alla piazza d'armi. In questa si leggono ancora tracce di nicchie e feritoie. Non è possibile definire, per il cattivo stato di conservazione, se vi
OSS - Osservazioni	fosse un vano interno, forse voltato, dal quale attraverso la scala si saliva alla piazza d'armi, come in gran parte delle torri del litorale circostante. L'edificio almeno esternamente doveva essere intonacato

