

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00144895
ESC - Ente schedatore	S59
ECP - Ente competente	S59

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Alghero
PVCL - Localita'	Tramariglio - La Drangunara

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	torre

OGTQ - Qualificazione	costiera
OGTD - Denominazione	Torre del Buru
RV - GERARCHIA	
RVE - RIFERIMENTO VERTICALE	
RVEL - Livello	bene individuo
CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI	
CRD - COORDINATE	
CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
CRDX - Longitudine significativa	E8°9'53"
CRDY - Latitudine significativa	N40°34'32"
CRDZ - Altitudine significativa	34.00
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	46
CTSD - Data foglio	1997
CTSP - Particelle	6
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVK - Indicazione chilometrica	Strada per Capo Caccia Km. 9
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	ingegneri militari spagnoli
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La costruzione della torre risale al 1585, tuttavia un edificio risulta dalla Relazione del Camos del 1572 e nella relazione di ignoto del 1581. Nel 1600 l'edificio risulta già presidiato.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1585/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII

REVI - Data	1600/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	primo restauro
RENN - Notizia	Nel 1647 sono documentati lavori di restauro in seguito ad un pesante attacco dal mare subito in precedenza (incursione barbaresca del 1637).
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1637/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1647/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	abbandono
RENN - Notizia	L'edificio venne in seguito abbandonato fino al 1767, data del successivo presidio armato.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1767/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	nuove riparazioni
RENN - Notizia	Nel 1828 la torre non risulta in buone condizioni d'uso, tanto da necessitare di lavori di riparazione. Nel 1843 non risulta più presidiata.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1828/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1843/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	menzione sulle mappe
RENN - Notizia	L'edificio risulta indicato, con toponimi più o meno corrispondenti, in molte mappe storiche dal XVI al XIX secolo.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t; p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta circolare; muratura a sacco di calcare, arenaria e malta di calce; scialbatura superficiale a calce; volta a cupola; copertura piana (piazza d'armi).
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantita'	1
SCLF - Forma planimetrica	circolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	muratura
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	battuto in calce
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	La muratura a sacco risulta localmente disgregata o priva di compagine strutturale, lacunosa anche per buona parte dello spessore soprattutto nella sommità del tronco di cono. L'intonaco risulta in gran parte lacunoso o del tutto assente (sommità del tronco di cono).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	disuso
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	segnalazioni e difesa (posto fortificato)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazioni specifiche	Demanio Statale
VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
VINL - Legge	D.Lgs.490/1999
VINA - Articolo	ex lege 1497/39
VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
VINL - Legge	D.Lgs.490/1999

VINA - Articolo	ex lege 431/85
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G. Parco Regionale di Porto Conte
STUN - Sintesi normativa zona	zona di non trasformabilità
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI	
ALGN - Numero di allegato	5
ALGT - Tipo	rilievo, piante, prospetti e sezioni scala 1:100
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	2(SBAPPSADSS115987)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	fronte ovest (2001)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	2(SBAPPSADSS115985)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	fronte est (2001)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	3(SBAPPSADSS115983)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	fronte nord (2001)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	3(SBAPPSADSS115984)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	particolare fronte nord (2001)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	5(SBAPPSADSS115981)
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAT - Note	fronte ovest (2001)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000077
BIBA - Autore	Fois F.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000061
BIBA - Autore	Montaldo G.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBH - Sigla per citazione	00000134
BIBA - Autore	Rassu M.
BIBD - Anno di edizione	2000

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILATORI**

CMPN - Nome del compilatore	Frulio G.
CMPD - Data	2001
FUR - Funzionario responsabile	Sileno R.

RVM - TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE

RVMD - Data	2004
RVMN - Nome revisore	Pulina L.

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

DESCRIZIONE: Edificio a pianta circolare con volume cilindrico su tronco di cono (scarpa inferiore al boccaporto). Al vano interno si accede dall'alto boccaporto situato sul fronte a nord, che ne costituisce l'unica apertura. Il vano si sviluppa con andamento circolare ed è voltato a cupola. La piazza d'armi è collegata da una scala in muratura che si diparte dal vano sottostante. Nella terrazza si rilevano resti di garitte e cannoniere. Un crollo del paramento murario a sud, ha messo in evidenza il pluviale che portava l'acqua piovana dalla terrazza fino-presumibilmente- alla cisterna, che dunque persiste. Il pluviale, che originariamente correva in spessore murario, è costituito da piccoli tubi fittili ad incastro. L'edificio è costruito in muratura a sacco: la parte inferiore (la scarpa) è costituita da pietrame calcareo di estrazione locale. I tamponamenti del vano, la volta e la terrazza sono costituiti da materiale misto: pietrame di calcare locale ed arenaria massacà. I paramenti interno ed esterno, conservano ampi lacerti di rivestimento ad intonaco (scialbatura a calce). **RAPPORTI AMBIENTALI:** L'edificio è situato su un promontorio a sinistra della strada per chi, superato l'approdo di Cala della Dragunara, si dirige alle Grotte di Nettuno. Vi si accede attraverso un viottolo che dal parcheggio della Cala percorre il promontorio; la torre è costruita a 34 m slm ed è a picco sul mare. **PRINCIPALI FONTI DOCUMENTARIE:** Relazione del Camos del 1572); Carta sulla Descrpcion de la Isla y Renyo de Sardena di F. Vico (1639); la Relazione del Ripoll del 1767; la Descrizione del Della Marmora nella Carta dell'Isola del Regno di Sardegna (1856).