

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00025378
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	collegio
OGTN - Denominazione	Ex collegio dei gesuiti

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	VV
PVCC - Comune	Vibo Valentia
PVCL - Localita'	VIBO VALENTIA
PVCI - Indirizzo	Via del Gesù 26
PVCV - Altre vie di comunicazione	Corso Umberto I

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTSC - Comune	Vibo Valentia
CTSF - Foglio/Data	33/1954
CTSN - Particelle	684/688
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Comune di Vibo Valentia

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

<b>AUT - AUTORE</b>	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito

<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Grimaldi Francesco
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	1543
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	S1790215
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	progetto
<b>ATBD - Denominazione</b>	architettura conventuale
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	A partire dal 1612, per volere di Ettore V di Pignatelli, si stabilirono a Monteleone i PP. Gesuiti, i quali, tra il 1618 e il 1619 diedero inizio alla costruzione del collegio, già ricco di donazioni e rendite. E' ipotizzabile che anche il collegio, così come la chiesa annessa, sia stato progettato da P. Francesco Grimaldi, architetto teatino. Quello di Monteleone era il più ricco Collegio dei Gesuiti in Calabria. Svolse la sua funzione educativa fino dal 1669 al 1767, anno in cui i Gesuiti furono espulsi da Regno. Dopo il terremoto del 1783, i beni dell'Ordine furono incamerati dal fisco attraverso la Cassa Sacra; durante l'occupazione francese, il Collegio fu adibito a caserma. Attualmente è adibito a edificio scolastico.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	corpo doppio
<b>PNTF - Forma</b>	su tre lati
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	chostro
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	d'accesso (interno)
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECM - Materiali</b>	conci di pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	lesene
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	Capitelli
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	architrave
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	portale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	timpano spezzato
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	paraste angolari
<b>DECM - Materiali</b>	conci di pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aggettante
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	arco a tutto sesto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	chiodro
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	lesene
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	chiodro
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	capitelli
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	portone principale
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	Congregazione del Gesù
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	commemorativa
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	ope legis (L.1089/1939 art.4)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	(fotografia digitale)

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1414657414863
<b>FTAT - Note</b>	immagine presente sul web
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	(fotografia digitale)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1414657496972
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo cartacea
<b>FNTD - Data</b>	1987
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP CS e CZ e KR
<b>FNTS - Posizione</b>	Sezione catalogo
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1414657300539
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Tarallo P.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1926
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1790112
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Min. Ed. Naz
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1938
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	Min
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Toraldo di Francia F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1986
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1790115
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Anonimo (C.M.G.)
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1921
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1790076
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1987
<b>CMPN - Nome</b>	Francesca Paolino
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Aldo Ceccarelli
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	

<b>RVMD - Data</b>	2014
<b>RVMN - Nome</b>	Lucia Spanò
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2014
<b>AGGN - Nome</b>	Lucia Spanò
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Giuseppina Stracuzzi
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	<p>L'edificio segue la tipologia conventuale: a corpo doppio ma solo su tre lati, intorno ad un vasto ma incompleto chiostro. All'esterno, il severo prospetto principale, pur nella sua essenzialità, ha notevoli caratteri di monumentalità, per il magnifico portale litico,(con arco affiancato da lesene con capitelli, robusto architrave e timpano spezzato, per la massiccia parasta d'angolo a conci alternati, per il cornicione aggettante ritmato da piccole mensole. La serie delle bucatore, profilate con lineari blocchi di pietra al piano inferiore, scandisce i prospetti, dei quali, quello laterale, è più semplice e severo. E' probabile che le aperture superiori fossero ad ampia arcata, così come è visibile nelle ultime due verso l'angolo. All'interno non si conservano ambienti particolari. Pregevole e suggestivo il chiostro, nonostante il cattivo stato di conservazione, ci è pervenuto quasi integro dopo le trasformazioni subite, ad ampie arcate con robusti pilastri articolati da lesene con capitelli compositi e forte trabeazione. Più semplice l'articolazione del piano superiore, in cui lesene e architrave formano ampi riquadri con bucatore in asse, ed è concluso da un cornicione aggettante.(1987) L'edificio ha subito un intervento di consolidamento che ha distrutto in parte i caratteri architettonici; nel 2010 è stato oggetto di un concorso di restauro per il recupero e la conservazione.(2014) N.B.: dei sei allegati indicati nella scheda cartacea ( 1 estratto di mappa catastale 5 fotografie) è presente solo lo stralcio.</p>