

# SCHEDA

## CD - CODICI

<b>TSK - Tipo scheda</b>	A
<b>LIR - Livello ricerca</b>	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
<b>NCTR - Codice regione</b>	14
<b>NCTN - Numero catalogo generale</b>	00107677
<b>ESC - Ente schedatore</b>	S172
<b>ECP - Ente competente</b>	S172

## RV - RELAZIONI

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

<b>RSER - Tipo relazione</b>	esecuzione/evento di riferimento
<b>RSET - Tipo scheda</b>	A
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400018384

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

<b>RSER - Tipo relazione</b>	esecuzione/evento di riferimento
<b>RSET - Tipo scheda</b>	A
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400107678

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

<b>RSER - Tipo relazione</b>	esecuzione/evento di riferimento
<b>RSET - Tipo scheda</b>	A
<b>RSEC - Codice bene</b>	1400107674

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

<b>OGTD - Definizione tipologica</b>	mulino
<b>OGTQ - Qualificazione</b>	ad acqua
<b>OGTN - Denominazione</b>	Mulino Comunale

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

<b>OGAG - Genere denominazione</b>	dialettale
<b>OGAD - Denominazione</b>	Mulino di Sciascella

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Molise
<b>PVCP - Provincia</b>	IS
<b>PVCC - Comune</b>	Santa Maria del Molise
<b>PVCL - Localita'</b>	SANTA MARIA DEL MOLISE
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Domenico Cimarosa
<b>PVCV - Altre vie di</b>	

<b>comunicazione</b>	Strada Vicinale Macchie Molini
<b>PVCA</b>	S.P. Santi Maria e Giacomo
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	TP
<b>SETN - Numero</b>	001
<b>SETD - Denominazione</b>	Molini
<b>SETP - Numero nel settore</b>	002

### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Santa Maria del Molise
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	014/2014
<b>CTSN - Particelle</b>	1341
<b>CTSP - Proprietari</b>	Comune di Santa Maria del Molise
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	part.430

### GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.365372893
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.550206851
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

### GPB - BASE DI RIFERIMENTO

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	30-3-2016
<b>GPBO - Note</b>	(3337001) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?</a> ) -0

### AU - DEFINIZIONE CULTURALE

#### ATB - AMBITO CULTURALE

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze ottocentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi storica

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	centro urbano
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	L'abitato trae origine da una chiesa dedicata all'Arcangelo, intorno alla quale si è sviluppato il borgo originario; documenti del XII secolo lo riportano con il toponimo di S. Angelo di Badianosa, denominazione che rimanda al casato che ne detenne il possesso fino al Quattrocento. Successivamente il feudo passò ai Caldora di Carpinone, che lo acquistarono nel 1425 ca., poi ai conti del Sangro nel 1443, ai Caracciolo nel 1564, ai fiorentini Sommaia nel 1621. Nel 1670 i terreni furono dei marchesi Franco che li cedettero nel 1740 ai duchi Mormile di Castelpagano. Nel 1958 il capoluogo municipale da Sant'Angelo è stato spostato a Santa Maria del Molise. Ancora oggi il centro storico di Sant'Angelo conserva l'impianto medievale nonostante i due catastrofici terremoti del 1456 e del 1805 che hanno distrutto parte delle costruzioni storiche. Santa Maria invece non ha un vero e proprio sistema urbano, ma è costituita da una serie di piccoli aggregati agricoli.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storico-urbanistica
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELW - Validita'</b>	post

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1958/00/00
<b>REVX - Validita'</b>	ante

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Il Mulino, all'ingresso del centro abitato di S. Maria del Molise, nei pressi del Torrente Rio, alimentato da un canale che più a monte raccoglie le acque sorgive, di cui non si hanno notizie certe sulla data di costruzione, è riportato in una planimetria, un documento d'archivio che indica questo mulino a Nord, ed a Sud il Molino detto di Sotto, operanti nella Contrada Lo Molino, individuati come beni posseduti dall'Università di S. Angelo in Grotte, insieme ad un territorio incolto, al momento "macinanti" e operanti sulla Fonte del Molino, "di capacità misure quindici" ed ubicati a Ovest di una strada vicinale. Probabilmente furono edificati contemporaneamente, prima della costruzione della vecchia centrale idroelettrica ubicata in posizione mediana tra i due mulini. Era probabilmente anch'esso operativo tra il 1820 ed il 1880 come si può desumere dalla presenza nel Mulino di Sotto di macine monolitiche provenienti dalla Francia e riferibili a questo periodo.

<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>RENF - Fonte</b>	analisi storica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1820/00/00
<b>RELX - Validita'</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1880
<b>REVX - Validita'</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Fonti locali attestano che questo mulino individuato in paese come "il primo", come gli altri in zona, furono fatti costruire dal marchese Morra tra la prima e la seconda metà dell'800: questo, nelle vicinanze del bivio Caporio-Macchiagodena, al fine di favorire l'accesso agli impianti e le operazioni di carico e scarico che avvenivano con asini, muli e qualche carro. Il mulino veniva alimentato direttamente dalle acque provenienti dalle sorgenti in prossimità della Chiesa Parrocchiale attraverso una condotta semiforzata, ed era adibito alla macinazione del granoturco. Disponeva di una sola macina formata da un unico blocco di pietra di forma circolare che veniva fatta girare dal "ritrecine", affidato a Zappitelli Felice detto "ru senza cossa", marito di Frantiello Luisa detta "sciascella", che oltre a fare il mugnaio, ne curava anche la manutenzione.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELW - Validita'</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVW - Validita'</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
	L'impianto molitorio, dismesso nel 1965 come gli altri limitrofi andati parzialmente in rovina, per iniziativa del Sindaco Nicolino Bertone, dell'Amministrazione Comunale e della popolazione, tra il 1991 ed il 2001 sono stati ristrutturati e ripristinando lo stato dei luoghi è stato

**RENN - Notizia** creato un piccolo parco fluviale costituito da una serie di laghetti e fontane immerse in un percorso verde che si sviluppa parallelamente all'asse stradale che conduce dalla SS. 17 all'abitato.

**RENF - Fonte** documentazione

**RENF - Fonte** analisi stilistica

**RENF - Fonte** bibliografia

#### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto

**RELI - Data** 1965/00/00

**RELX - Validita'** post

#### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

**REVS - Secolo** XXI

**REVF - Frazione di secolo** inizio

**REVI - Data** 2001/00/00

**REVX - Validita'** ante

#### SI - SPAZI

##### SII - SUDDIVISIONE INTERNA

**SIIR - Riferimento** intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** 2

**SIIP - Tipo di piani** p. interrato-1; p. t.

#### IS - IMPIANTO STRUTTURALE

##### IST - Configurazione strutturale primaria

Il mulino, alimentato da un canale che corre parallelamente all'asse stradale. orientato Sud-Nord ha pianta di forma rettangolare con ingresso posto perpendicolarmente al canale del torrente Rio. Presenta al piano terra due ambienti ed al piano interrato, alla stessa quota delle fondazioni, un unico ambiente dove sono posizionati i palmenti che sfruttano l'energia idraulica per il funzionamento del mulino. Il fronte principale a Sud presenta un'accesso a destra ed una finestra a sinsitra, in asse con l'apertura ad arco per l'immissione dell'acqua dal canale. Realizzato in muratura di pietrame a vista, ha copertura parte a due falde e parte ad una falda con struttura lignea e manto in coppi. Il portale è ad arco è a tutto sesto con cornice in mattoni, come la finestra ad arco a sesto ribassato. Il muro che argina il flusso dell'acqua, posto ortogonalmente al fabbricato, nella zona a valle sostiene un piccolo ponte che consente l'accesso dalla strada all'area di pertinenza.

#### PN - PIANTA

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

##### PNT - PIANTA

**PNTQ - Riferimento piano o quota** piano tipo

**PNTS - Schema** a blocco

**PNTF - Forma** rettangolare

#### FN - FONDAZIONI

**FNS - STRUTTURE**

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	ala sinistra
-------------------------	--------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta quadrata

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	ala destra
-------------------------	------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falda unica
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta quadrata

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale ad arco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	deposito

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria XIX secolo
<b>USOD - Uso</b>	mulino

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Santa Maria del Molise
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Corradino n. 6 - 86096 Santa Maria del Molise (IS)

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DLgs n. 42/2004, art.10, comma 1
----------------------------------	----------------------------------

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F. adottato il 05/08/1996
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Zona H: rispetto dei mulini
<b>STUA - Vincoli altre amministrazioni</b>	P.T.P.A.A.V. n.4 - Verbale n.9 della Commissione Provinciale di Isernia del 13/09/1977 (ex Legge n.1497/39).

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia

<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107677a
<b>FTAT - Note</b>	prospetto principale Sud e canale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107677b
<b>FTAT - Note</b>	prospetto laterale Est
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107677c
<b>FTAT - Note</b>	prospetto posteriore Nord
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107677d
<b>FTAT - Note</b>	fronte posteriore Nord e canale coperto
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107677e
<b>FTAT - Note</b>	vista prospettica Sud con vasche-canale
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107677f
<b>FTAT - Note</b>	fronte principale Sud - lato accesso
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107677g
<b>FTAT - Note</b>	fronte principale Sud - lato sinistro
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB-Molise
<b>FTAD - Data</b>	1991/08/08
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CLXIII-21-5 (inv. 68839)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaMoliseFE107677a
<b>FTAT - Note</b>	condotta idrica zona Nord
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 15
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Molise
<b>FTAD - Data</b>	1991/08/08
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CLXIII-21-6 (inv.68840)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaMoliseFE107677b
<b>FTAT - Note</b>	condotta e mulino fronte Sud prima del restauro
<b>FTAF - Formato</b>	10 x 15
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Molise
<b>FTAD - Data</b>	1991/08/08
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CLXIII-21-7 (inv.68841)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaMoliseFE107677c
<b>FTAT - Note</b>	condotta e mulino fronte Sud prima del restauro
<b>FTAF - Formato</b>	10 x 15
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Molise
<b>FTAD - Data</b>	1991/08/08
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CLXIII-21-10 (inv.68844)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaMoliseFE107677f
<b>FTAT - Note</b>	scorcio prospettico Sud: l'edificio prima del restauro
<b>FTAF - Formato</b>	10 x 15

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Molise
<b>FTAD - Data</b>	1991/08/08
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CLXIII-21-23 (inv.68857)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaMoliseFE107677g
<b>FTAT - Note</b>	scorcio prospettico condotta idrica lato Nord: l'edificio prima del restauro
<b>FTAF - Formato</b>	10 x 15

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Molise
<b>FTAD - Data</b>	1991/08/08
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CLXIII-21-24 (inv.68858)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaMoliseFE107677h
<b>FTAT - Note</b>	scorcio prospettico lato Nord: l'edificio prima del restauro
<b>FTAF - Formato</b>	10 x 15

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia colore
<b>FTAA - Autore</b>	SBAAAASCB - Molise
<b>FTAD - Data</b>	1991/08/08
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CLXIII-21-25 (inv.68859)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaMoliseFE107677i
<b>FTAT - Note</b>	scorcio prospettico fronte Nord: l'edificio prima del restauro
<b>FTAF - Formato</b>	10 x 15

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale Fg.14 Part.1341

<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseSC107677
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
<b>DRAD - Data</b>	2014/12/02
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720003
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. III, pp. 373-377
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2012/10/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720330
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 75-89
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2009/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720331
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Mainelli Michele
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2003/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720332
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 167-181
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2014
<b>CMPN - Nome</b>	Carlone Mariapia
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Benvenuto Cinthia
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2016
<b>AGGN - Nome</b>	Benvenuto Cinthia
<b>AGGE - Ente</b>	Soprintendenza BEAP Molise

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Benvenuto Cinthia

**AN - ANNOTAZIONI**

**OSS - Osservazioni**

Il mulino sorge in zona collinare a pochi chilometri dal centro abitato, nei pressi del torrente Rio. Isolato nella campagna, a Ovest della strada che conduce a Santa Maria del Molise, è in stretta relazione con altro mulino, ubicato poco più a Sud, e la centrale idroelettrica in posizione mediana tra i due mulini.