SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	MA
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00104494
ESC - Ente schedatore	S58
ECP - Ente competente	S58

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	ponte
OGTC - Categoria di appartenenza	infrastruttura viaria
OGTN - Denominazione /dedicazione	Ponte S.M. Maddalena

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Viddalba

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

RE - MODALITA' DI REPERIMENTO

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	Eta' romana
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione	ambito romano
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	bibliografia

MT - DATI TECNICI

MIS - MISURE

MISU - Unita'	UNR
MISR - Mancanza	MNR
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCS - Indicazioni specifiche	I resti del ponte sono completamente ricoperti da una fitta ed inaccessibile vegetazione infestante di tipo arbustivo che ne pregiudica qualsiasi leggibilità. La presenza di apparati arborei (eucalipti) ha verosimilmente alterato l'integrità strutturale con conseguenti crolli e distacchi di murature.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Descrizione	Ponte ubicato in località Santa Maria Maddalena presso il corso del fiume Coghinas. Del ponte sopravvivono pochi resti la cui accessibilità e visibilità sono resi pressoché impossibili da una fitta vegetazione infestante ed accumuli litici che li ricoprono interamente, nonché da uno spesso strato limoso che non consente letture approfondite dei componenti. Si individuano scarsi resti di una porzione muraria afferente, probabilmente, ad un pilone e/o arcata del ponte: la tecnica muraria utilizzata mostra l'uso di blocchi litici di calcare e trachite e ciottoli fluviali allettati con malta secondo una disposizione a filari con piani di posa orizzontali. Campeggiano, isolate, alcune porzioni di muratura pertinenti a crolli. Riveste la funzione principale di attraversamento del fiume Coghinas in relazione alle direttrici viarie di collegamento tra le borgate rurale della Valle, le città ed i porti principali del Nord dell'Isola.
INT - Interpretazione	Ponte romano funzionale all'attraversamento del fiume Coghinas.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1439658170001
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Archeologia territorio
BIBD - Anno di edizione	1996

BIBH - Sigla per citazione	SAR00007
BIBN - V., pp., nn.	pp. 404-405
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	3
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Tilloca, Claudia
FUR - Funzionario responsabile	Satta, Maria Chiara
FUR - Funzionario responsabile	Pilo, Chiara
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Tilloca, Claudia
AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Tilloca, Claudia
AGGE - Ente	S58
AGGF - Funzionario responsabile	Satta, Maria Chiara
AGGF - Funzionario responsabile	Pilo, Chiara
AN - ANNOTAZIONI	