


SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|--|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 03 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00133533 |
| NCTS - Suffisso numero catalogo generale | A |
| ESC - Ente schedatore | S74 |
| ECP - Ente competente | S74 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---|
| OGTD - Definizione tipologica | ex deposito militare |
| OGTN - Denominazione | ex deposito militare della caserma "Pagliari" |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|---------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Lombardia |
| PVCP - Provincia | CR |
| PVCC - Comune | Cremona |
| PVCI - Indirizzo | via C. Piccio |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--|--|
| CTSC - Comune | Cremona |
| CTSF - Foglio/Data | F. 84 |
| CTSN - Particelle | part. mp. 86 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | Demanio pubblico Statale, ramo storico-artistico |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|-----------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | anonimo architetto militare |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | inizio lavori |

RENN - Notizia

Non si è reperito durante le ricerche negli archivi di Cremona e di Milano una documentazione specifica riguardante le vicende costruttive di questo edificio. L'unico documento che può fissare, seppure approssimativamente, la sua epoca di costruzione è costituito dalla mappa catastale del 1895 di Cremona e Corpi Santi nella quale l'edificio non appare compiutamente indicato. In conseguenza, però, delle successive rettifiche a cui la mappa fu sottoposta nel 1901 il profilo di questa costruzione vi appare solamente tratteggiato. Pertanto si può far risalire l'edificio ai primi anni del XX° secolo. Questa costruzione va collocata nell'ambito di tutto quel complesso di lavori che, ad iniziare della costruzione della cavallerizza (1879), tesero a dotare la caserme Pagliari, Sagromoso e S. Martino di quel nucleo di magazzini e di servizi necessari ad un più proficuo e moderno utilizzo dell'area stessa.

| | |
|---------------------|--------------|
| RENF - Fonte | Bibliografia |
|---------------------|--------------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1879 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1879 |

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

| | |
|----------------------|--------------|
| PNTS - Schema | rettangolare |
|----------------------|--------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---|-----------------------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | in mattoni di misura non uniforme |
| SVCM - Materiali | intonaco |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|-------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a due falde |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPCT - Struttura primaria | scheletro in legno e mura |
|----------------------------------|---------------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|-------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
|---------------------------------------|-------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|----------------------|---------|
| PVMG - Genere | cemento |
|----------------------|---------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|--------------------------|--------------------|
| DECU - Ubicazione | scaffa occidentale |
|--------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|--|
| DECT - Tipo | edicola con pittura di carattere devozionale |
|--------------------|--|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti e strutture murarie |
|--------------------------------------|-------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
|--------------------------------------|----------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
|--------------------------------------|---------|

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| STCC - Stato di conservazione | cattivo |
|--------------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| STCO - Indicazioni specifiche | I danni più gravi all'edificio in oggetto sono dovuti all'umidità sia di infiltrazione che di risalita, evidenti soprattutto sulle pareti esterne il cui intonaco è in parte caduto. |
|--------------------------------------|--|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|------------------|
| CDGG - Indicazione generica | detenzione Stato |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| CDGS - Indicazione specifica | Demanio Pubblico Statale, ramo storico-artistico |
|-------------------------------------|--|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | destinazione di interesse pubblico |
|----------------------------------|------------------------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|----------------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
|--------------------|----------------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------|
| FTAN - Codice identificativo | 00133533-1 |
|-------------------------------------|------------|

| | |
|---|---|
| FTAT - Note | Estratto mappa catastale (fig.84) redatto dall'ufficio tecnico Erariale di Cremona il 1° ottobre 1969 |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 00133533-2 |
| FTAT - Note | Edificio militare della caserma "Pagliari"; prospetto esterno lato sud-ovest (verso via C.Piccio) |
| FTAF - Formato | jpg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 00133533-3 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 00133533-4 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 00133533-5 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAN - Codice identificativo | 00133533-6 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1980 |
| CMPN - Nome | Morandi M. |
| CMPN - Nome | Tassini S. |
| CMPN - Nome | Dordoni A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Boschi R. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2015 |
| RVMN - Nome | Zola A. |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| | Basso edificio a pianta rettangolare molto allungata. Il lato Sud-Ovest (verso via Piccio) presenta un prospetto molto semplice con paramento |

OSS - Osservazioni

di misure non uniformi parzialmente intonacato nella parte alta dell'edificio. L'estrema posizione ovest del lato è occupata da una semplice edicola devozionale, dedicata alla Madonna, incorniciata da una prospettiva ad affresco e protetta da una sporgente gronda in legno (le condizioni di tutta l'edicola sono estremamente precarie). All'estremità opposta si può, invece, notare la traccia di un portone ad arco ribassato tamponato. L'attuale serie di sette finestre rettangolari che giunge sino all'edicola non è originale poichè la settima ed ultima finestra, venendo ad interferire con la finta prospettiva dell'edicola, è stata notevolmente ridotta in grandezza. Il lato Nord-Est (verso la zona verde, ex orti di S. Benedetto), completamente intonacato, è marcato da otto paraste su un alto zoccolo e con semplice capitello liscio, fra le quali si aprono sette porte rettangolari, mentre le due porzioni estreme dell'edificio sono occupate da due portoni con arco ribassato. Il lato Nord-ovest e Sud-Est hanno due facciate di testa con tetto a doppio spiovente e sono a paramento liscio di mattoni intonacato senza alcuna apertura. L'ambiente interno è unico con pavimento in cemento e tetto a capriate lignee sulle quali appoggiano direttamente i coppi. In una delle estremità dell'edificio è stata ottenuta, con una parete divisoria che non giunge sino al tetto, una autorimessa. Zona che dalla fine del '700 in poi fu utilizzata per l'alloggiamento delle truppe collocate negli ex conventi soppressi, trasformati in caserma, data la vicinanza della Piazza d'armi (ex Castello di S. Cremona). Oggi quartiere urbano di edilizia minore per lo più ottocentesco. L'edificio, situato nella zona occupata dai rustici e dagli orti dell'ex convento di S. Benedetto, è collocato a breve distanza dalla cavallerizza per la quale fungeva, probabilmente, da magazzino. Fonte archivistica: Archivio Comunale di Cremona: cat. 18, fabbriche riparazioni, cass. n. 1202; cat. 31, Militari, cass. 1732, 1738; cat. 34, Patrimonio comunale, cass. 1854. (documentazione di riferimento)