

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00157545

ESC - Ente schedatore S243

ECP - Ente competente S243

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica mulino

OGTN - Denominazione Mulino Flesca

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Calabria

PVCP - Provincia RC

PVCC - Comune Reggio di Calabria

PVL - Altra localita' Sambatello

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Reggio Calabria sezione Sambatello
CTSF - Foglio/Data	2/2015
CTSN - Particelle	6

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	38.184945
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	15.691752
-----------------------------	-----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	10-11-2015
--------------------	------------

GPBO - Note	(3239085) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	ambito locale
-----------------------------	---------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
---------------------------------------	-----------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	carattere generale
----------------------------	--------------------

RENS - Notizia sintetica	proprietà
---------------------------------	-----------

RENN - Notizia	Un atto di compravendita risalente al 1652 testimonia la presenza di un mulino attivo localizzato in contrada S. Nicolò "de' Flesca". La presenza del mulino viene confermata da atti notarili rogati in epoca successiva, in particolare nel 1675 e nel 1694.
-----------------------	--

RENF - Fonte	Archivio di Stato di Reggio Calabria
---------------------	--------------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

RELI - Data	1652
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1694
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel 1766 Anna Flesca ereditò dal padre il fondo Flesca al cui interno sorgeva il mulino descritto, nell'atto, come "ancora in funzione".
RENF - Fonte	Archivio di Stato di Reggio Calabria

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1766

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1766

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Il mulino e il suo acquedotto furono danneggiati dalle alluvioni del 1873 che innalzarono il letto del fiume. Una perizia redatta dal Segretario prefettizio certifica che, nel 1878, l'intera struttura risulta distrutta e interrata per 12 metri circa, lasciando fuori terra solo la vecchia saetta, che sporge dal terreno per soli 2,30 metri.
RENF - Fonte	Archivio di Stato di Reggio Calabria

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1873

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1878

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCE - Estremi provvedimento	D.D.R.n.253 del 24/09/14

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Francesco Barillà
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	New_1447180961511

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Francesco Barillà
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	New_1447181050997
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Domenico Malaspina
FTAD - Data	2011
FTAN - Codice identificativo	New_1447181138664
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Antonino Sapone
FTAD - Data	2011
FTAN - Codice identificativo	New_1447181191536
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Roberto Fuda
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	S2430433
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Laura Battaglia
RSR - Referente scientifico	Giuseppina Stracuzzi
FUR - Funzionario responsabile	Pietro Frappi
FUR - Funzionario responsabile	Giuseppina Vitetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il mulino ad una macina è rimasto in funzione fino alla seconda metà dell'ottocento quando un serie di alluvioni ha progressivamente interrato l'intera contrada compreso il vecchio mulino per un'altezza media di 12 m circa. L'intero complesso è quasi completamente interrato. La parte emergente (2,50 m) si compone di una porzione della torre di caduta dell'acqua e dell'acquedotto. La struttura della parte emergente è realizzata con una muratura in pietra e laterizi con

intonaco di calce idraulica in buono stato di conservazione. Nella torre è presente una cornice realizzata in mattoni pieni ed alcune buche pontate.