

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00133401
ESC - Ente schedatore	S74
ECP - Ente competente	S74

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Martino

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Iseo
PVCE	PRADA
PVCI - Indirizzo	Via S. Martino

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Iseo
CTSF - Foglio/Data	F. 16, map. 30
CTSN - Particelle	NR (recupero pregresso)

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

**ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze lombarde
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	edificazione
<b>RENN - Notizia</b>	XI (1080-1100) - Dall'analisi tipologica del campanile e delle monofore absidali e dallo studio della tessitura muraria possiamo far risalire l'edificazione di questa chiesa ed annesso monastero al tardo XI secolo. A conferma sappiamo che tutti i monasteri cluniacensi del circondario di Iseo sono stati fondati tra il 1080 e il 1100.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XI
<b>RELI - Data</b>	1080
<b>RELX - Validita'</b>	ca

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XI
<b>REVI - Data</b>	1100
<b>REVX - Validita'</b>	ca

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	variazione d'uso
<b>RENN - Notizia</b>	XV -XVII (1410- 1648) - Intorno al 1410 la chiesa svolgeva funzione di ospizio monastico cluniacense dipendente dall'abbazia di Rodengo Saiano. XVII (1648): dalla visita pastorale del vescovo Marco Morosini del 6/5/1648 risulta che la chiesa aveva originariamente dimensioni maggiori, a testimonianza di ciò rimane la forte asimmetria del colmo del tetto, ma non sappiamo se la diminuzione della larghezza ha portato alla eliminazione di una seconda navata o di una fila di cappelle. Probabilmente con la costruzione del nuovo muro, l'area sottratta alla chiesa è stata occupata da un portico che proteggeva l'ingresso. Sul portale della chiesa si legge la data 1625, data della costruzione del perimetrale sud. Nelle visite successive si trovano varie prescrizioni di manutenzioni ordinarie che indicano lo stato di abbandono in cui versava la chiesa. Interessante è l'ordine di coprire le decorazioni del coro, che autorizza a pensare all'esistenza di affreschi ancora conservati.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELI - Data</b>	1410

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVI - Data** 1648**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** campanile**RENS - Notizia sintetica** rifacimento**RENN - Notizia** XVIII (1722-1783) - Da un'iscrizione nella cella campanaria in cui si legge 1722, possiamo dedurre che fu rifatta in quella data, mentre nel 1783 divenne semplice chiericato.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1722**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1783**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** deperimento**RENN - Notizia** XX (1960) - Intorno agli anni 60 del Novecento la chiesa, con il terreno circostante, viene venduta a privati, ed usata come deposito. Il degrado, dovuto ad assoluta mancanza di manutenzione, è aumentato fino a provocare il crollo parziale della facciata.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1960**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1980**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTS - Schema** longitudinale**PNTF - Forma** ad aula**PNTE - Dati icnografici significativi** navata, abside**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** non accertabili**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra da taglio

### **CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo principale
-------------------------	------------------

### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a due falde

### **CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
----------------------------------	----------

### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

### **DE - ELEMENTI DECORATIVI**

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco

### **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

#### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	sul portale d'ingresso
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	MARCUS RUBEUS ABB S S. MARIE DE MAMBRE ET HUIUS EVVLESIAE S. MART. RECT. 1626
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o

#### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	campanile
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	sotto il cornicione del tetto
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	1722 G.M.B.

<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	rudere
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	rudere
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	rudere
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'assenza totale di manutenzione ha portato al crollo di parte del tetto e della facciata. Lesioni si vedono anche nell'abside e nel catino absidale. L'estensione di piante rampicanti sulle pareti del campanile danneggia la consistenza della tessitura muraria.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	N.R. (recupero pregresso)
<b>CDGI - Indirizzo</b>	N.R. (recupero pregresso)
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	133401-1
<b>FTAT - Note</b>	facciata ovest
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	133401-2
<b>FTAT - Note</b>	facciata sud
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	133401-3
<b>FTAT - Note</b>	facciata ovest
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	133401-4
<b>FTAT - Note</b>	facciata est
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	133401-5
<b>FTAT - Note</b>	esterno: abside
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	133401-6
<b>FTAT - Note</b>	particolare affresco San Cristoforo
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	133401-7
<b>FTAT - Note</b>	particolare perimetrale nord interno
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	
<b>FTAT - Note</b>	
<b>FTAF - Formato</b>	

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	133401-8
<b>FTAT - Note</b>	particolare colmo del tetto
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	133401-9
<b>FTAT - Note</b>	particolare abside
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	133401-10
<b>FTAT - Note</b>	particolare catino absidale
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	133401-11
<b>FTAT - Note</b>	interno
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	133401-A
<b>FTAT - Note</b>	Estratto mappa catastale: comune di Iseo, Foglio 16, scala 1:2000
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Falsina, Luigi
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1977
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000360
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 38-41
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Panazza, Gaetano
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1974
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000359
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 11
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Panazza, Gaetano

<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1969
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000358
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 19
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Guerrini, Paolo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1934
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000363
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 213
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Guerrini, Paolo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1922
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000362
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 102
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Guerrini, Paolo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1911
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	000361
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 323-340
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	Morrone, Rita
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Boschi, Ruggero
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2015
<b>RVMN - Nome</b>	Frisoni, Cinzia
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	SISTEMA URBANO: Sorgeva in posizione isolata, sulla strada che collega il Sebino con la Val Trompia. RAPPORTI AMBIENTALI: In una verde conca oggi occupata da numerosi capannoni di allevamento di maiali. DESCRIZIONE: La chiesa, ad aula unica divisa in due campate da due pilastri di diverse dimensioni, si conclude nella zona presbiteriale con un'abside semicircolare coperta da una volta a catino. L'ingresso attuale si apre nel lato sud mentre sulla parete opposta all'abside, parzialmente crollata, si addossavano delle costruzioni oggi distrutte. Esternamente, a destra dell'ingresso, si notano tracce di affresco. Mentre ben conservato è l'affresco addossato al pilastro sud e



tagliato dal perimetrale sud. Alla parete nord, parzialmente nascosta da baracche, si addossa il campanile in conci di pietra disposti con regolarità. L'unico elemento decorativo è dato da lesene angolari collegate in alto, sotto la cella campanaria, da due archetti a pieno centro. FONTI ARCHIVISTICHE: Archivio vescovile di Brescia: Vol. 28 fg. 98 -Visita pastorale del vescovo Marco Morosini; Vol. 38 fg. 27v. - Visita canonico G. Chinelli per conto del vescovo cardinale P. Ottoboni.