## **SCHEDA**

**PVCR - Regione** 



CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00640958
ESC - Ente schedatore	S161
ECP - Ente competente	S161
RV - RELAZIONI	
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	pilastro
OGTV - Identificazione	coppia
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione	motivo decorativo a bugnato
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	ITALIA

Veneto

PVCP - Provincia	VE	
PVCC - Comune	Venezia	
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA		
GP - GEOREFERENZIAZIONE T	RAMITE PUNTO	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO		
GPDP - PUNTO		
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
DT - CRONOLOGIA		
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG - Secolo	secc. XV-XVI	
DTS - CRONOLOGIA SPECIFI	CA	
DTSI - Da	1400	
DTSV - Validita'	(?)	
DTSF - A	1599	
DTSL - Validita'	(?)	
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBD - Denominazione	ambito veneziano	
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione	
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	contesto	
MT - DATI TECNICI		
MTC - Materia e tecnica	pietra d'Istria/ scultura	
MIS - MISURE		
MISU - Unita'	cm	
MISA - Altezza	240	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE	
STCC - Stato di conservazione	discreto	
STCS - Indicazioni specifiche	alterazione cromatica: imbianchimento diffuso. Alterazione strutturale: fessurazioni e mancanze diffuse. Deposito superficiale: polvere, smog e tracce di crosta aderente. Cause del degrado: agenti atmosferici; acque meteoriche; presenza di perni metallici; manomissioni; stuccature in malta cementizia	
DA - DATI ANALITICI		
DES - DESCRIZIONE		
DESO - Indicazioni sull'oggetto	pilastro a bugnato, cimato da basamento sagomato	
DESI - Codifica Iconclass	48 C 16 61	
DESS - Indicazioni sul		

soggetto	decorazione delle superfici		
NSC - Notizie storico-critiche	difficile dare una datazione certa al pilastro che non sembra trovarsi nella sua posizione di origine. Nello stesso corpo di fabbrica si osservano più elementi lapidei, decorativi e architettonici, infissi nella muratura, che stilisticamente non sono integrati nella tipologia del prospetto. Anche sulla parte superiore c'è un basamento sagomato che non sembra essere parte integrante con l'elemento architettonico in esame. In origine certamente reggeva un vaso o una statua. Si ricorda che il bugnato rivede il suo impiego tra il Quattrocento e la fine del Cinquecento		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI			
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CDG - CONDIZIONE GIURIDICA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata		
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)		
FTAA - Autore	Ippolito, Enrica		
FTAD - Data	2016/05/05		
FTAN - Codice identificativo	SBEAPVE184_2016		
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)		
FTAA - Autore	Ippolito, Enrica		
FTAD - Data	2016/05/05		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)		
FTAA - Autore	Ippolito, Enrica		
FTAD - Data	2016/05/05		
BIB - BIBLIOGRAFIA			
BIBX - Genere	bibliografia specifica		
BIBA - Autore	Piamonte G.		
BIBD - Anno di edizione	1996		
BIBH - Sigla per citazione	00001005		
BIBN - V., pp., nn.	V; p. 300; n		
AD - ACCESSO AI DATI			
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	3		
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile		
CM - COMPILAZIONE			
CMP - COMPILAZIONE			
CMPD - Data	2016		
CMPN - Nome	Ongaretto, Michela		

FUR - Funzionario responsabile	Fumo, Grazia
AN - ANNOTAZIONI	