


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00109945

ESC - Ente schedatore S20

ECP - Ente competente S20

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica ponte

OGTQ - Qualificazione pedonale

OGTN - Denominazione Ponte di S. Michele

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Liguria

PVCP - Provincia GE

PVCC - Comune Campo Ligure

PVCI - Indirizzo Da Piazza del Gelso alla S.S. 456 del Turchino

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Campoligure
CTSF - Foglio/Data	11/ 1976
CTSN - Particelle	NR
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.698136
GPDPY - Coordinata Y	44.537577
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2017
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	Progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
AUTN - Nome scelto	Ing. Matteo Leoncini
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Ricostruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1795/01/01
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
PN - PIANTA	

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	A tre arcate
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCM - Materiali	Mattone
SVCM - Materiali	Pietra (a vista)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	Ponte
-------------------	-------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	Ponte
-------------------	-------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Campoligure

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909, art.5
NVCE - Estremi provvedimento	1934/05/27

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. 1989,P.R.G. 1989,P.R.G. 1989
STUN - Sintesi normativa zona	Risanamento conservativo, Restauro, Manutenzione

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	S20_0700109945

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	S20_MP_0700109945

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda storica
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	SABAP-GE
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	S20_SS_0700109945

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1934

FNTN - Nome archivio	SABAP-GE
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	S20_PT_0700109945
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Wurtz
FUR - Funzionario responsabile	Paglieri R. / Di Dio M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Maddalena, Leonardo
AGGF - Funzionario responsabile	Barbaro, Barbara
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il ponte, in origine a cinque arcate, è stato più volte distrutto dalle piene del fiume. L'arcata prossima all'abitato è seicentesca. Di recente sono stati effettuati lavori di manutenzione.