

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00300798
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	2954847
ACC - Altro codice bene	66710

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	MIBAC
ACSC - Codice	2954847
ACSS - Specifiche	VIR Vincoli in rete

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	66710
ACSS - Specifiche	Beni Tutelati

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa Madonna della Carità

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE

PVCC - Comune	Ancarano
PVCL - Località	ANCARANO
PVCI - Indirizzo	frazione Madonna della Carità strada comunale Madonna della Carità, snc
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	02
CSTD - Denominazione	Madonna della Carità
CSTA	frazione
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Ancarano
CTSF - Foglio/Data	11
CTSN - Particelle	B - 56
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.757310106
GPDPY - Coordinata Y	42.839445428
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	12-4-2018
GPBO - Note	(3976251) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Nuova costruzione Le prime notizie della chiesa della Madonna della Carità sono risalenti

RENN - Notizia	al XVIII secolo quando fu costruita sul sito di un'altra chiesa intitolata al San Simplicio, patrono di Ancarano. L'esterno della chiesa e del portale è databile intorno il 1790.
RENF - Fonte	Relazione storica artistica al decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII D.C.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII D.C.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto strutturale è in murature portanti. Si presenta a navata unica e con una unica cappella a destra dell'altare. A sinistra è presente il campanile. Il tetto è a due falde.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	P.T.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	navata rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a sacco
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala

SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
--------------------------	-------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Timpano sopra la porta di ingresso
DECM - Materiali	mattoni

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	immediato pericolo

STCO - Indicazioni specifiche	Sono presenti diverse lesioni sia al corpo della chiesa che della casa canonica. Sono dovute al sisma del 2009, 2016 e 2017. Attualmente è dichiarata inagibile. Inoltre sono presenti diverse infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal tetto che denunciano un cattivo stato di conservazione. Umidità da risalita è presente anche nel pavimento e lungo il muro perimetrale nord.
--------------------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCE - Estremi provvedimento	P.C.R. n. 17/2016
NVCD - Data notificazione	2016/03/21

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Mosca Francesco
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	New_1524561400234
FTAT - Note	Vista del prospetto laterale e del campanile

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabò Alessandro
FTAD - Data	2018/05/13
FTAN - Codice identificativo	New_1526293140738
FTAT - Note	Prospetto principale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabò Alessandro
FTAD - Data	2018/05/13
FTAN - Codice identificativo	New_1526293191705
FTAT - Note	Vista del lato destro della chiesa

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabò Alessandro
FTAD - Data	2018/05/13
FTAN - Codice identificativo	New_1526293233473
FTAT - Note	Vista del lato sinistro della chiesa

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabò Alessandro
FTAD - Data	2018/05/13
FTAN - Codice identificativo	New_1526293278337
FTAT - Note	Fessure all'interno della chiesa in seguito ai terremoti

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabò Alessandro
FTAD - Data	2018/05/13
FTAN - Codice identificativo	New_1526293318233
FTAT - Note	Fessure all'interno della chiesa in seguito ai terremoti

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Calabò Alessandro
FTAD - Data	2018/05/13
FTAN - Codice identificativo	New_1526293362617
FTAT - Note	Fessure all'interno della chiesa in seguito ai terremoti

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabò Alessandro
FTAD - Data	2018/05/13
FTAN - Codice identificativo	New_1526293434996
FTAT - Note	Vista dell'interno della chiesa

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabò Alessandro
FTAD - Data	2018/05/13
FTAN - Codice identificativo	New_1526293470487
FTAT - Note	Fessure all'interno della chiesa in seguito ai terremoti

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabò Alessandro
FTAD - Data	2018/05/13
FTAN - Codice identificativo	New_1526293520647
FTAT - Note	Risalita di acqua lungo le murature

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabò Alessandro
FTAD - Data	2018/05/13
FTAN - Codice identificativo	New_1526293564647
FTAT - Note	Fessure all'interno della chiesa in seguito ai terremoti

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabò Alessandro
FTAD - Data	2018/05/13
FTAN - Codice identificativo	New_1526293627246
FTAT - Note	Risalita di acqua lungo le murature

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Calabò Alessandro
FTAD - Data	2018/05/13
FTAN - Codice identificativo	New_1526293682448
FTAT - Note	Risalita di acqua lungo le murature
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	2016/03/21
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in rete
FNTS - Posizione	lista beni_2954847
FNTI - Codice identificativo	New_1526638567193
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	A cura di Farina Nicolino
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	00000327
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Calabro' Alessandro
FUR - Funzionario responsabile	La Morticella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La chiesa della Madonna della Carità presenta un quadro fessurativo complesso che determina una condizione statica di una certa criticità e senz'altro di notevole vulnerabilità ed esposizione ad ulteriori danneggiamenti nel tempo. Alcuni cinematismi di danno sono da imputare all'evento sismico del 06.04.2009 che hanno contribuito all'aggravarsi della situazione preesistente caratterizzata da elementi di degrado tanto che la Chiesa è stata dichiarata inagibile con provvedimento del sindaco di Ancarano in data 10/04/2009.