

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00289657
ESC - Ente schedatore	S106
ECP - Ente competente	S106

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	edificio residenziale
OGTN - Denominazione	Edificio sito in via San Bernardino - via Tempera

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'AQUILA
CTSF - Foglio/Data	98
CTSN - Particelle	885

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
-----------------------------------	-------------

<b>ATBD - Denominazione</b>	settecentesco
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	Da una cartografia del 1622 relativa alla città di L'Aquila si evince che le modeste costruzioni su via Tempera potrebbero essere state realizzate su un muro di cinta che presentava all'interno edifici a carattere religioso. Tale ipotesi è confermata dalle indagini visive effettuate, dalle quali si nota che la struttura muraria è modesta e di tipo omogeneo e si conclude con un cantonale d'angolo (tra via Tempera e via San Bernardino): caratteristiche più consone ad una recinzione che non ad una costruzione. L'incisore Bleu fornisce le stesse indicazioni in merito alla presenza di un seminario collocato parallelamente a via Tempera. Inoltre nella pianta di Lauro si evidenzia una strada ortogonale a via Tempera ed un secondo blocco di costruzioni continue confinante con tale strada e con il muro di cinta in corrispondenza di via San. Bernardino.
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi dell'aggregato redatta ai fini della richiesta di contributo per la ricostruzione post sisma 2009
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	parte del bene
<b>RENN - Notizia</b>	Nella planimetria redatta dall'Ing. Vandi nel 1752, ovvero dopo il terremoto del 1703, si nota una discontinuità dell'edificato su via Tempera, corrispondente al crollo di una porzione di esso e il danneggiamento della struttura rimanente. Il vuoto tra i due fabbricati risulta ampliato, probabilmente per un cedimento strutturale.
<b>RENF - Fonte</b>	Analisi dell'aggregato redatta ai fini della richiesta di contributo per la ricostruzione post sisma 2009
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	289657_FOTO

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 2017**CMPN - Nome** Bruni, Valentina**FUR - Funzionario responsabile** Meduri, Giuseppe