

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00110916
ESC - Ente schedatore	S20
ECP - Ente competente	S20

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	52585
-------------------------	-------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTN - Denominazione	Cappella di S. Pietro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Liguria
PVCP - Provincia	SV
PVCC - Comune	Celle Ligure
PVCL - Località	Brasi
PVCI - Indirizzo	via Terrabianca
PVL - Altra località	frazione Sanda

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Celle Ligure
CTSF - Foglio/Data	1
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	8.533752
GPDPY - Coordinata Y	44.369902
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di	

georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2017
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	Metà
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	Longitudinale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	Muratura intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOF G - Genere	Volta
SOF F - Forma	A botte
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	Tegole
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	Cappella
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	Cappella
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia S. Giorgio di Sanda
CDGI - Indirizzo	Sanda (SV)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art.4
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. 1978 / variante 1981
STUN - Sintesi normativa zona	E2 zona agricola, interventi limitati a costruzioni agricole indice 0.03
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	S20_0700110916
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	S20_0700110916_1
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	S20_MP_0700110916
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	SABAP-GE
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	S20_SS_0700110916
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2009
FNTN - Nome archivio	SABAP-GE
FNTS - Posizione	NR
FNTI - Codice identificativo	S20_PT_0700110916
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994

CMPN - Nome	Ginesi A.
FUR - Funzionario responsabile	Di Dio M. / Scunza R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Maddalena, Leonardo
AGGF - Funzionario responsabile	Barbaro, Barbara
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Dal 1939 al 1946 sono stati eseguiti restauri generali; nel 1916 restauri al campanile a vela. L'edificio attualmente si trova in pessime condizioni.