

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370124
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Benedetto
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Monastero di S. Benedetto
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Acquasanta Terme
PVCI - Indirizzo	Località Valledacqua
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Acquasanta Terme
CTSF - Foglio/Data	48/2017
CTSN - Particelle	B
CTSP - Proprietari	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Ascoli Piceno
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.435343312
GPDPY - Coordinata Y	42.772907474

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	26-10-2017
<b>GPBO - Note</b>	(4006488) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Edificio originario costruito nel XII sec.
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'attuale edificio è l'ampliamento di una Chiesa dedicata a S. Benedetto del XIII sec., voluta dall'abate di Farfa, Adamo, che divenne poi vescovo di Ascoli nel 983. Il monastero dopo alterne vicende fu riconquistato da Farfa nel 1080 dall'Abate Bernardo I.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AP771
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	proprietà
<b>RENN - Notizia</b>	Dal 1476 al 1840 rimane la sede dei monaci benedettini e sede dell'abbazia di Farfa. Contemporaneamente una Bolla papale unitamente al benestare di Farfa, dichiara il Pievano di Valledacqua Preposto benedettino. Nel 1840 la chiesa passerà alla Diocesi di Ascoli Piceno. Il 19 giugno 2002 tutto il complesso è diventato sede della Comunità Monastica Femminile Camaldoiese, dipendente dal Monastero di S. Antonio in Roma, e diventa parte del complesso la foresteria.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_AP771
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	

## IS - IMPIANTO STRUTTURALE

## IST - Configurazione strutturale primaria

L'Abbazia di San Benedetto in Valledacqua sorge nel territorio di Acquasanta Terme, lungo la via Salaria, nella vallata a monte del Castello di Luco, su di un sito già abitato in epoca picena. Al nucleo antico della chiesa dedicata a S. Benedetto, rinvenuto nelle fondamenta dell'attuale presbiterio, di piccole dimensioni, con abside semicircolare ad est, per volere di Adamo, abate di Farfa e poi vescovo di Ascoli, fu aggiunto un monastero intorno all'anno Mille.

## PN - PIANTA

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

## PNT - PIANTA

## PNTQ - Riferimento piano o quota

PT

## PNTS - Schema

a unica navata

## PNTF - Forma

rettangolare

## PNTE - Dati icnografici significativi

Sul fianco destro, arretrata si trova la sagrestia.

## PNTE - Dati icnografici significativi

L'edificio è inglobato all'interno di altre due costruzioni.

## SV - STRUTTURE VERTICALI

## SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

## SVCU - Ubicazione

Intero bene

## SVCT - Tipo di struttura

parete

## SVCC - Genere

muratura portante

## SVCQ - Qualificazione del genere

blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vis

## PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

## PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

## PVMU - Ubicazione

interno

## PVMG - Genere

cotto con ricorsi in pietra

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

## DEC - ELEMENTI DECORATIVI

## DECU - Ubicazione

fronte principale

## DECL - Collocazione

portale d'ingre

## DECT - Tipo

cornice

## DECIM - Materiali

blocchi in pietra

## DEC - ELEMENTI DECORATIVI

## DECU - Ubicazione

portale d'ingresso

## DECL - Collocazione

sopra

## DECT - Tipo

lunetta

## DEC - ELEMENTI DECORATIVI

## DECU - Ubicazione

portale d'ingresso

## DECL - Collocazione

sopra

## DECT - Tipo

nicchia

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa-interno
<b>DECL - Collocazione</b>	parete destra
<b>DECT - Tipo</b>	affresco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa-interno
<b>DECL - Collocazione</b>	abside
<b>DECT - Tipo</b>	affresco

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno grave
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta all'esterno un evidente fuori piombo della porzione superiore della parete d'ingresso, con lesioni di varia grandezza e all'interno piccole lesioni sugli affreschi.

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1989
<b>RSTF - Data fine</b>	2002
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di restauro e consolidamento (SABAP_AP771)

**RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	2016
<b>RSTF - Data fine</b>	2017
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Opere di messa in sicurezza_revisione manto di copertura; consolidamento e ripristino della continuità muraria per facciata e muro longitudinale ed abside. Consigliato l'inserimento di catene longitudinali e trasversali e puntellamento della facciata.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	Chiesa
<b>USAD - Uso</b>	luogo di culto

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	monastero
<b>USAD - Uso</b>	Comunità Femminile di Monache Camaldolesi

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** DLgs n. 490/1999, art. 2, co. 1**NVCD - Data notificazione** 08/06/2001**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAD - Data** 2015**FTAN - Codice identificativo** 100360**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAD - Data** 2015**FTAN - Codice identificativo** 100361**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAD - Data** 2015**FTAN - Codice identificativo** 100362**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAD - Data** 2015**FTAN - Codice identificativo** 100363**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAD - Data** 2015**FTAN - Codice identificativo** 100364**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAD - Data** 2015**FTAN - Codice identificativo** 100365**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAD - Data** 2015**FTAN - Codice identificativo** 100366**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione esistente**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	100367
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto Ascoli Piceno
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	100368
<b>DRAD - Data</b>	2017
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	L. Decherchi, G. Gagliardi, A. Guidotti, E. Santoni
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2009
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B33
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Ministero della Pubblica Istruzione
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1936
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B32
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p.43
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Angela Latini, Antonio Rodilossi
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	ND
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B1
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Marcella Rossi Spadea
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	ND
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B2
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2017
<b>CMPN - Nome</b>	Minnucci, Ramona
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Cardamone, Domenico
<b>FUR - Funzionario</b>	

**responsabile**

Venanzoni, Ilaria