

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370130
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa S. Maria in Lauretana
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Acquasanta Terme
PVCL - Località	ROCCA MONTE CALVO
PVCI - Indirizzo	Località Rocca Moltecalvo
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Acquasanta Terme
CTSF - Foglio/Data	84/2017
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia della Santissima Annunziata in Valle Castellana
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.494121241
GPDPY - Coordinata Y	42.768461309
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	26-10-2017
GPBO - Note	(4006516) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Costruina nella metà del XX sec.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La sua costruzione risale alla prima metà del XX sec. ed è il frutto della ricostruzione in chiave moderna di un vecchio edificio demolito le cui tracce bibliografiche risalgono al 1600 quando era chiamata Chiesa di Santa Maria delle Piane poi divenuta nel 1800 Chiesa di Santa Maria di Loreto, per le quali non si hanno trascrizioni tipologiche.
RENF - Fonte	SABAP_AP1294
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	1600
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	1800
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa sorge in una zona di alta collina immediatamente a ridosso del confine con la Regione Abruzzo.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	Rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	Dimensioni 17,50 x 10,20 m
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Annesso
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano	

o quota	PT
----------------	----

| **PNTS - Schema** | a blocco |

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Chiesa_parete anteriore
--------------------------	-------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Chiesa_parete laterale
--------------------------	------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Interno
--------------------------	---------

| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCM - Materiali** | intonaco |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Vela campanaria
--------------------------	-----------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	mista pietra e mattone

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Chiesa
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a falda
----------------------	---------

| **CPFF - Forma** | a capanna |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	interno
---------------------------	---------

| **CPCT - Struttura primaria** | capriate |

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

| **CPMT - Tipo** | coppi |

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	Annesso
-------------------------	---------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a falda
----------------------	---------

| **CPFF - Forma** | a falda |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	interno
---------------------------	---------

CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno
PVMG - Genere	in laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantonale
DECM - Materiali	blocchi in pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Annesso
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DECQ - Qualificazione del tipo	un reperto della precedente chiesa, con sopra un'iscrizione non leggibile
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vela campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta esternamente lesioni diffuse nei vari prospetti e cedimento angolare nel lato Nord-Ovest.

STCO - Indicazioni specifiche	Internamente lesioni diffuse e angolari sul lato Nord-Ovest; pavimentazione sconnessa a metà circa dell'aula e la sconnessione del fornice della vela campanaria.
--------------------------------------	---

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1995
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Intervento di consolidamento e restauro (SABAP_AP1294)
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1999
---------------------------	------

RSTF - Data fine	2013
-------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Intervento di manutenzione e risanamento della copertura che presenta problemi di infiltrazioni meteoriche che creano macchie nella parte alta dell'altare. Realizzazione di un sistema di areazione nella parte bassa della fondazione per risolvere il problema dell'umidità di risalita. Realizzazione di sedute sul lato Sud adiacente al lato prospiciente l'ingresso (SABAP_AP1294)
----------------------------------	---

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	Art 4 L. 1089/1939
----------------------------------	--------------------

NVCD - Data notificazione	10/10/1994
----------------------------------	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100398

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100399

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100400

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100401
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100402
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100403
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100404
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100405
DRAD - Data	2017
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	10/10/1994
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio Decreti
FNTI - Codice identificativo	D_100
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017

CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Cardamone, Domenico
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria