

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370134
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Vincenzo Ferreri

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Acquasanta Terme
PVCE	Loc. Pozza
PVCI - Indirizzo	Loc. Pozza

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Acquasanta Terme
CTSF - Foglio/Data	105/2017
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Sebastiano di Umito

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.416551756
GPDPY - Coordinata Y	42.741165735

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	26-10-2017
GPBO - Note	(3807028) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Costruito nel XIV sec.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificio originario
RENN - Notizia	Le strutture murarie, a conci ben squadrate di travertino disposti su filari regolari, originarie in parte sono ancora visibili nella zona inferiore dei muri laterali e sul lato verso nord.
RENF - Fonte	Analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	trasformazioni
RENN - Notizia	La parte anteriore, dal disegno della facciata e dalla muratura più grossolana, fa supporre che la stessa ha subito un rifacimento.
RENF - Fonte	Analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare 11x7,5m

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Parta bassa_Fronte principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Parte alta_Fronte principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	intonaco a calce

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Prospetto laterale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Interno_porzione basamentale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Interno_parte alta
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	intonaco a calce

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Vela campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte lunetta
SOFP - Caratteristiche	intonacata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a forma esagonale, bianche e rosse, poste a file parallele alla parete d'ingresso
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portale d'ingresso
DECL - Collocazione	sopra
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Volume interno
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiate su mensole in pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Parete ingresso
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	coro
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Volume interno
DECT - Tipo	statua
DECQ - Qualificazione del tipo	Crocifisso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	Chiesa-interno
DECT - Tipo	statua
DECQ - Qualificazione del tipo	S. Vincenzo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa-interno
DECT - Tipo	statua
DECQ - Qualificazione del tipo	Madonna
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vela campanaria
DECT - Tipo	bifora
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni al muro della sagrestia e lesioni al corpo della chiesa.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	sagrestia
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	opere di messa in sicurezza_ messa in sicurezza del locale sagrestia
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100425
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100426
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100427
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100428
DRAD - Data	2017
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Cardamone, Domenico
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria