

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370137
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa S. Antonio Abate

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	SS. Giovanni Battista e Evangelista

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Acquasanta Terme
PVCL - Località	PERACCHIA
PVCI - Indirizzo	Località Peracchia

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Acquasanta Terme
CTSF - Foglio/Data	27/2017
CTSN - Particelle	C
CTSP - Proprietari	Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Trisungo di Arquata del Tronto (AP)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.348391461
GPDPY - Coordinata Y	42.792202208

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	26-10-2017
GPBO - Note	(3810350) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Costruita nel XVI sec.

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Edificio del XVI sec.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	Sacrestia
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	posta sul lato posteriore della chiesa
PNTE - Dati icnografici significativi	accesso diretto alla chiesa
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	tufo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Volume interno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCM - Materiali	intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCU - Ubicazione	Vela campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa
DECL - Collocazione	basamento
DECT - Tipo	zoccolatura
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa
DECL - Collocazione	parete laterale
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pareti interne
DECL - Collocazione	basamento

DECT - Tipo	zoccolatura
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vela campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete absidale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete altare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	Statua raffigurante la Madonna
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete altare
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	Statua raffigurante Gesù
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete longitudinale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	statua raffigurante la Madonna
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	parete longitudinale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	Statua raffigurante S. Antonio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta all'esterno un

STCO - Indicazioni specifiche	imminente espulsione del paramento murario delle due pareti trasversali e all'interno lesioni inerenti la controfacciata, le pareti longitudinali, la parete dell'altare, con distacchi e cadute di materiali. La torre campanaria presenta lesioni a taglio e una parziale rotazione della porzione superiore.
--------------------------------------	---

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1989
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di consolidamento del tetto(SABAP_AP68)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_verifica e monitoraggio delle porzioni di muratura in fase di distacco. Smontaggio della campana con verifica di stabilità della vela. Verifica della sconnessione dei coppi in copertura.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100439

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100440

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017

FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100441
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100442
DRAD - Data	2017
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Cardamone, Domenico
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria