

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370166
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria in Mignano
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Santa Maria delle Grazie
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	S. Maria in Lama
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Castel di Lama
PVCL - Località	PIATTONI-VILLA SANT'ANTONIO
PVCI - Indirizzo	Via Roma
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castel di Lama
CTSF - Foglio/Data	10/2017
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia S. Maria con sede in Castel di Lama
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.707779396
GPDPY - Coordinata Y	42.873439195
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	27-10-2017
GPBO - Note	(3814662) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Edificio costruito nel XVIII sec.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Edificio del XVIII sec. come riportato nella relazione della visita pastorale del 13 ottobre 1730 in cui si legge: "La parrocchia e chiesa di S. Maria in Mignano, fondata nell'anno 1506 e riampliata nel 1554 è posta nel territorio della Lama in contrada Pian Mignani appresso la strada pubblica, dalli lati li beni di Domenico Cristoferi, dai piedi li beni dei signori Odoardi ed avanti li beni di Tommaso Massoni della Lama ed è consacrata".
RENF - Fonte	Archivio parrocchiale di Castel di Lama

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamenti
RENN - Notizia	Fine del XVIII sec., la chiesa viene nuovamente ampliata, assumendo quelli che sono la dimensione e l'aspetto attuale. I lavori iniziati nel 1781 comportarono modifiche radicali in quanto le dimensioni dell'edificio furono quasi raddoppiata, furono demolite le murature

	esistenti e ricostruite interamente la struttura muraria portante e la copertura. Al di sotto del piano di calpestio dell'aula furono costruite sei camere sepolcrali coperte con volte a botte in laterizi.
RENF - Fonte	“Libro della Fabbrica”_ Archivio parrocchiale di Castel di Lama
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1786 furono iniziati i lavori di finitura all'interno della chiesa mediante la realizzazione della volta, della cupola e delle modanature perimetrali. Al termine di tali lavori, nel 1789, fu posto in opera il pavimento in “pianconi di terracotta”.
RENF - Fonte	“Libro della Fabbrica”_ Archivio parrocchiale di Castel di Lama
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio con alla sua destra la casa parrocchiale e sul fianco sinistro la torre campanaria e il locale pastorale con al PT un aula assemblare ricavata praticando un'apertura ad arco ribassato sulla muratura, e al 1P la casa canonica.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	dimensioni di circa 24,60x98,20m
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCM - Materiali	in mattoni
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene_interno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacati e tinteggiati
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	ellittica
SOFP - Caratteristiche	con lanterna
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	capriate metalliche

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	interno
PVMG - Genere	in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	mensola ad arco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	angoli
DECT - Tipo	paraste
DECM - Materiali	mattoni faccia a vista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature accentuate

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	cornice contenente l'immagine di una madonna e ros
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	sormontate da una modanatura in struttura lignea e gesso che si estende lungo tutto il perimetro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_interno
DECL - Collocazione	presbiterio
DECQ - Qualificazione del tipo	intonacato e percorso nella parte alta da una modanatura

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta il distacco della facciata e all'interno lesioni in corrispondenza del punto di contatto tra le volte e le murature portanti dei lati d'ingresso e dell'altare con caduta di materiale (riporti in gesso). La torre campanaria presenta lesioni in corrispondenza delle lanterna con pericolo di crollo imminente sulla cupola.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1970
RSTT - Tipo di intervento	Viene ampliare la zona destinata all'assemblea unendo l'aula con la sagrestia, posta ad Est oltre la zona presbiteriale, praticando un'apertura ad arco sulla muratura. I lavori hanno interessato, inoltre, la demolizione dell'altare pre-conciliare ed il rifacimento della pavimentazione in mattonelle di cotto delle dimensioni di cm 30x30. La chiesa è stata dotata di impianto di riscaldamento, ricavando la centrale termica in due degli ambienti un tempo destinati a camere sepolcrali. Detti ambienti

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1990
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di rifacimento della copertura attraverso la sostituzione delle capriate lignee con capriate metalliche. (SABAP_AP736)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Si richiede la cerchiatura della cella campanaria, la ripresa degli archi della cella campanaria, la completa cerchiatura della soprastante cipolla e basamento cilindrico sottostante, il puntellamento degli archi a sostegno della cupola absidale con presidio della stessa cupola e lanterna.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	disuso

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100613

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100614

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100615

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100618

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100616

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100617

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100619
DRAD - Data	2017

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M.Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B22
BIBN - V., pp., nn.	pp.223-228

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Bruni, Francesca
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria