

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00370230 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di Santa Lucia |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | MC |
| PVCC - Comune | Camerino |
| PVCI - Indirizzo | Frazione Santa Lucia |
| PVE - Diocesi | CAMERINO - SAN SEVERINO MARCHE |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--|--------------------------------|
| CTSC - Comune | Camerino |
| CTSF - Foglio/Data | 87 |
| CTSN - Particelle | A |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | Parrocchia Santa Croce Valdiea |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPDPX - Coordinata X | 13.111559449 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.118045176 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |

| | |
|--|---|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 4-11-2017 |
| GPBO - Note | (3853420) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali quattrocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | chiesa |
| RENN - Notizia | L'origine della chiesa potrebbe risalire al sec. XI, vista la presenza dei Longobardi nel territorio di Arcofiatto 'ad saxa'. Il primitivo edificio era più piccolo e si sviluppava secondo un asse longitudinale ortogonale all'attuale. L'antico arco trionfale del presbiterio si trova attualmente inglobato nella parete dell'abitazione limitrofe. Si suppone che la costruzione attuale risalga alla seconda metà del XV sec., prima della realizzazione della statua lignea raffigurante Santa Lucia, che venne realizzata invece nell'ultimo decennio del sec. XV. Probabilmente alla prima metà del sec. XX risale la sopraelevazione del campanile. Gli altari laterali vengono demoliti nella seconda metà dell sec. XX. |
| RENF - Fonte | Scheda Catalogo ICCD n.1100049459 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XI |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | danno grave |
| STCO - Indicazioni specifiche | A seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 si è verificato il crollo del campanile, gravi lesioni a taglio e di distacco della facciata dalle pareti, abside soggetta a ribaltamento e spiancamento murature. Il dipinto seicentesco della parete di controfacciata resta in discrete condizioni (notizie tratte dalla scheda danni sisma 2016 del Segretariato regione Marche MIBACT: ID478) |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |

| | |
|--|--|
| RSTI - Data inizio | seconda metà XX sec. |
| RSTT - Tipo di intervento | Nella seconda metà del sec. XX furono eseguiti lavori di ristrutturazione che interessarono la canonica, la sacrestia, il tetto della chiesa e il campanile. Probabilmente in tale occasione fu inserito un tirante metallico lateralmente all'arco trionfale. |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia Santa Croce Valdiea |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Segretariato MIBACT Regione Marche |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAN - Codice identificativo | camlucia1 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Segretariato MIBACT Regione Marche |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAN - Codice identificativo | camlucia2 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Segretariato MIBACT Regione Marche |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAN - Codice identificativo | camlucia3 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2017 |
| CMPN - Nome | Bravi, Debora |
| RSR - Referente scientifico | Mazzoni, A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Venanzoni, Ilaria |