SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370284
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di Sant'Antonio e San Vincenzo Ferreri

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato

PVCR - Regione

PVCP - Provincia

PVCC - Comune

MC

Montefano

PVCI - Indirizzo via Sant'Antonio

PVE - Diocesi MACERATA - TOLENTINO - RECANATI - CINGOLI - TREIA

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Montefano

CTSF - Foglio/Data 20 CTSN - Particelle C

AU - DEFINIZIONE CULTURALE	ρ^{1}
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	La costruzione della chiesa, ad aula unica con due cappelle laterali (a pianta quasi cruciforme), risale al XIX sec. e presenta un corpo absidale cilindrico addossato sulla parete di fondo. All'interno è presente una ricca supellettile per funzioni religiose, in particolare risulta decorato con tessuti l'arco trionfale dell'area presbiteriale (vi sono conservate croci e apparato per celebrazione settimana santa).
RENF - Fonte	analisi tecnico-costruttiva
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La pianta è ad aula con due cappelle laterali, per dimensioni contenute da assimilare a cruciforme, coperta con tetto a capanna, e collegata su di un lato al corpo cilindrico absidale, per mezzo di arco trionfale (presenza di presidio metallico). Esternamente la muratura continua perimetrale, in mattoni, è ornata da un'alta zoccolatura in lieve aggetto, su cui sono posizionate lesene ai cantonali della facciata. Il portale
	riquadrato sul fronte è sormontato da apertura a lunetta; sono presenti tre aperture poste in posizione simmetrica sul volume cilindrico absidale. Sul tetto in corrispondenza dell'unione del volume longitudinale con il cilindrico si erge il campanile a vela.
CO - CONSERVAZIONE	tre aperture poste in posizione simmetrica sul volume cilindrico absidale. Sul tetto in corrispondenza dell'unione del volume
CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ	tre aperture poste in posizione simmetrica sul volume cilindrico absidale. Sul tetto in corrispondenza dell'unione del volume longitudinale con il cilindrico si erge il campanile a vela.
	tre aperture poste in posizione simmetrica sul volume cilindrico absidale. Sul tetto in corrispondenza dell'unione del volume longitudinale con il cilindrico si erge il campanile a vela.
STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla	tre aperture poste in posizione simmetrica sul volume cilindrico absidale. Sul tetto in corrispondenza dell'unione del volume longitudinale con il cilindrico si erge il campanile a vela. ZIONE
STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCO - Indicazioni	tre aperture poste in posizione simmetrica sul volume cilindrico absidale. Sul tetto in corrispondenza dell'unione del volume longitudinale con il cilindrico si erge il campanile a vela. ZIONE intero bene Danni eventi sismici 2016: distacchi del corpo dell'abside per ribaltamento; lesioni nelle volte dell'abside per cinematismi fuori piano delle strutture vertivcali (scheda danni sisma Segretariato Regionale MIBACT ID1651)
STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCO - Indicazioni specifiche	tre aperture poste in posizione simmetrica sul volume cilindrico absidale. Sul tetto in corrispondenza dell'unione del volume longitudinale con il cilindrico si erge il campanile a vela. ZIONE intero bene Danni eventi sismici 2016: distacchi del corpo dell'abside per ribaltamento; lesioni nelle volte dell'abside per cinematismi fuori piano delle strutture vertivcali (scheda danni sisma Segretariato Regionale MIBACT ID1651)
STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCO - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	tre aperture poste in posizione simmetrica sul volume cilindrico absidale. Sul tetto in corrispondenza dell'unione del volume longitudinale con il cilindrico si erge il campanile a vela. ZIONE intero bene Danni eventi sismici 2016: distacchi del corpo dell'abside per ribaltamento; lesioni nelle volte dell'abside per cinematismi fuori piano delle strutture vertivcali (scheda danni sisma Segretariato Regionale MIBACT ID1651)
STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCO - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDI CDGG - Indicazione	tre aperture poste in posizione simmetrica sul volume cilindrico absidale. Sul tetto in corrispondenza dell'unione del volume longitudinale con il cilindrico si erge il campanile a vela. ZIONE intero bene Danni eventi sismici 2016: distacchi del corpo dell'abside per ribaltamento; lesioni nelle volte dell'abside per cinematismi fuori piano delle strutture vertivcali (scheda danni sisma Segretariato Regionale MIBACT ID1651) E VINCOLI
STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCO - Indicazioni specifiche TU - CONDIZIONE GIURIDICA E CDG - CONDIZIONE GIURIDI CDGG - Indicazione generica CDGS - Indicazione	tre aperture poste in posizione simmetrica sul volume cilindrico absidale. Sul tetto in corrispondenza dell'unione del volume longitudinale con il cilindrico si erge il campanile a vela. ZIONE intero bene Danni eventi sismici 2016: distacchi del corpo dell'abside per ribaltamento; lesioni nelle volte dell'abside per cinematismi fuori piano delle strutture vertivcali (scheda danni sisma Segretariato Regionale MIBACT ID1651) E VINCOLI CCA proprietà Ente pubblico territoriale comune di Montefano

) - FONTI E DOCUMENTI DI RI FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Segretariato MIBACT Regione Marche
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	chies1
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Segretariato MIBACT Regione Marche
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	montefano_chiesa2
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Segretariato MIBACT Regione Marche
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	montefano_chiesa3
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Segretariato MIBACT Regione Marche
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	montefano_chiesa4
- ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
I - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Bravi, Debora
RSR - Referente scientifico	Licastro, Deborah
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria
I - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio non è dichiarato con decreto di vincolo, ma è soggetto a tutela ope legis, ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 10, c.1 e c.5.