

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 09 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00402654 |
| ESC - Ente schedatore | S121 |
| ECP - Ente competente | S121 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di San Marco |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|---------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Toscana |
| PVCP - Provincia | PI |

| | |
|--|--|
| PVCC - Comune | San Giuliano Terme |
| PVCL - Località | MOLINA-RIGOLI-PAPPIANA |
| PVCI - Indirizzo | Via Statale Abetone |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU anomalo |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | San Giuliano Terme |
| CTSF - Foglio/Data | 11/1960 |
| CTSN - Particelle | A |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 10.422732 |
| GPDPY - Coordinata Y | 43.787818 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 19-1-2018 |
| GPBO - Note | (4002116) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Romanico pisano |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | preesistenze |
| RENF - Fonte | n.r. |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | VIII |

| | |
|--|---|
| RELV - Validità | ante |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | VIII |
| REVV - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | abside |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENF - Fonte | bibliografica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | X |
| RELV - Validità | (?) |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | X |
| REVV - Validità | (?) |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENF - Fonte | bibliografica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XII |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | campanile |
| RENN - Notizia | Un fulmine ha distrutto la cuspide, e due finestre, il materiale cadendo ha danneggiato la copertura; la soprintendenza ha provveduto al restauro della chiesa e consolidato il campanile con catene, senza ripristinare le murature danneggiate. |
| RENF - Fonte | bibliografica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1921/8/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1922/12/10 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | pavimento |
| RENN - Notizia | Il pavimento danneggiato da un infiltrazione d'acqua, attestata da una perizia del 11/13/1935, viene restaurato ponendo una nuova pavimentazione in sostituzione di quella in battuto di cemento e ghiaia |

| | |
|--|---|
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1930/8/22 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1937/7/22 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | Un fonogramma del genio civile comunica che la chiesa è stata puntellata ad opera della Soprintendenza, inquanto presenta danni che ne minano la staticità, i lavori iniziati e sospesi, riprendono dopo una constatazione di peggioramento, relativamente agli archi della navata centrale e dell'abside |
| RENF - Fonte | Bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1960/7/19 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1968/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | sacrestia |
| RENN - Notizia | Duranti i lavori di restauro sono state demolite la sacrestia e un locale annesso, si richiede la sistemazione della canonica per compensare il danno subito |
| RENF - Fonte | Bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1969/7/11 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1969/7/11 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | restauro di un'arcata interna mediante smontaggio della parete ed inserimento di travi in ferro e c.a. per scaricare il peso dei pilastri |
| RENF - Fonte | Bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1971/5/28 |
| | |

| | |
|--|---|
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1971/5/28 |
| REVX - Validità | post |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | abside |
| RENN - Notizia | si richiede la riparazione di una crepa nell'absied centrale |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1971/6/3 |
| RELX - Validità | ante |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1971/6/3 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | tetto |
| RENN - Notizia | Una bufera l'ha scoperchiato |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1971/10/18 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1971/10/18 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | piove dentro, sugli altari, nella navata laterale e il pavimento è dissestato |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1980/10/20 |
| RELX - Validità | ante |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1980/10/20 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |

| | |
|--|---|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | piove dentro, il tetto è dissestato e mancano le grondaie |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1983/5/18 |
| RELX - Validità | ante |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1983/5/18 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | la chiesa è stata inondata fino all'altezza di 60/ 70 cm danneggiando la struttura e gli arredi |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1988/6/18 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1988/6/18 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIP - Tipo di piani | p.t.; p.1 |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | a tre navate |
| PNTE - Dati icnografici significativi | absidi |
| PNTE - Dati icnografici significativi | campanile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi pseudoregolari |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |

| | |
|---|------------------------|
| SVCT - Tipo di struttura | pilastrì |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi pseudoregolari |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | abside |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a bacino |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | navata centrale |
| SOF - TIPO | |
| SOFP - Caratteristiche | capriate |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | navata laterale |
| SOF - TIPO | |
| SOFP - Caratteristiche | capriate |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | abside |
| SOF - TIPO | |
| SOFF - Forma | a semicono |
| CP - COPERTURE | |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi ed embrici |
| CPMM - Materiali | legno |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | angolare |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |

| | |
|--|---|
| SCSC - Tecnica | a pioli saldata nel muro |
| SCSM - Materiali | ferro |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in cotto |
| PVMS - Schema del disegno | regolare |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | abside |
| STCO - Indicazioni specifiche | fessurazioni nel catino |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1971/5/28 post |
| RSTF - Data fine | 1971/5/28 post |
| RSTT - Tipo di intervento | i lavori interessano l'arcata interna e le pareti esterne |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di S. Marco a Rigoli |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4) |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
| STUN - Sintesi normativa | Gli interventi dovranno essere preceduti da uno studio |

zona

planivolumetrico da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo SBAAAS_PI_256724

FTAT - Note Facciata

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo (fotografia b/n)

FTAN - Codice identificativo SBAAAS_PI_256725

FTAT - Note Prospetto destro

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo (fotografia b/n)

FTAN - Codice identificativo SBAAAS_PI_256726

FTAT - Note Prospetto sinistro

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo (fotografia b/n)

FTAN - Codice identificativo SBAAAS_PI_256727

FTAT - Note Prospetto destro

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo (fotografia b/n)

FTAN - Codice identificativo SBAAAS_PI_256728

FTAT - Note Prospetto sinistro

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo (fotografia b/n)

FTAN - Codice identificativo SBAAAS_PI_256729

FTAT - Note Prospetto posteriore

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo SBAAAS_PI_256730

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo SBAAAS_PI_256731

FTAT - Note Interno, campo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|--|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_256732 |
| FTAT - Note | Interno, controcampo |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_256733 |
| FTAT - Note | Interno, navata destra campo |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_256734 |
| FTAT - Note | Interno, navata sinistra, campo |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_256735 |
| FTAT - Note | Facciata, portale centrale |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_256736 |
| FTAT - Note | Facciata, portale destro |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_256737 |
| FTAT - Note | Facciata, portale sinistro |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | (fotografia b/n) |
| FTAN - Codice identificativo | SBAAAS_PI_256738 |
| FTAT - Note | Prospetto destro, portale |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2000 |
| CMPN - Nome | Basilichi |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| FUR - Funzionario responsabile | Baracchini, Clara |
|---------------------------------------|-------------------|

| |
|---|
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE |
|---|

| | |
|--------------------|------|
| RVMD - Data | 2018 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|----------------|
| RVMN - Nome | Selis, Manuela |
|--------------------|----------------|

| |
|--|
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE |
|--|

| | |
|--------------------|------|
| AGGD - Data | 2018 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|----------------|
| AGGN - Nome | Selis, Manuela |
|--------------------|----------------|

| | |
|--|----------------------|
| AGGF - Funzionario responsabile | Brancaccio, Loredana |
|--|----------------------|