SCHEDA

| CD - CODICI | |
|--|------------------------------------|
| | A |
| TSK - Tipo scheda LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | 1 |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo | |
| generale | 00060644 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa dell'Immacolata Concezione |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR | AFICO-AMMINISTRATIVA |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEO | OGRAFICO-AMMINISTRATIVA |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Acquasanta Terme |
| PVCL - Località | ACQUASANTA TERME |
| PVCE | Pomaro |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATAST | ALE |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CAT | CASTALE |
| CTSC - Comune | Acquasanta Terme |
| CTSF - Foglio/Data | 74/2018 |
| CTSN - Particelle | С |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | Parrocchia di S. Giovanni Battista |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TI | RAMITE PUNTO |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUN | OTO |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.412069302 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.761361264 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di | |

| georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|---|--|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 9-3-2018 |
| GPBO - Note | (3938868) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | La Chiesa di S. Maria di Pomaro costruita prima del 1381. |
| RENF - Fonte | AS_Ascoli Piceno_Catasto Gregoriano |
| RENF - Fonte | B_2 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIII |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1381 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM | IO RECENTE |
| REVS - Secolo | XIV |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1381 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | proprietà |
| RENN - Notizia | Nel 1485 è sotto la protezione dei Canonici Lateranensi. |
| RENF - Fonte | Analisi storica |
| RENF - Fonte | B_2 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM | IO REMOTO |
| RELS - Secolo | XIV |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1485 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM | IO RECENTE |

| REVS - Secolo | XV | |
|---------------------------|---|--|
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto | |
| REVI - Data | 1485 | |
| RE - NOTIZIE STORICHE | | |
| REN - NOTIZIA | | |
| RENR - Riferimento | intero bene | |
| RENS - Notizia sintetica | ampliamento | |
| RENN - Notizia | Nel 1543 venne costruito il campanile, insieme ad un altra cappella, donata da salvato Mattei. Nel 1572 i sindaci della chiesa fanno realizzare una pavimentazione con schiazze di travertino, mentre al decoro dell'altare, provvedono dei lasciti testamentari. | |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_AP1497 | |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM | IO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI | |
| RELI - Data | 1543 | |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM | MO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI | |
| REVI - Data | 1572 | |
| RE - NOTIZIE STORICHE | | |
| REN - NOTIZIA | | |
| RENR - Riferimento | intero bene | |
| RENS - Notizia sintetica | restauro | |
| RENN - Notizia | Fu restaurata nel 1733 come riportato nell'iscrizione sull'architrave a tramontana della Chiesa. | |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_AP1497 | |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM | REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII | |
| RELI - Data | 1733 | |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM | MO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII | |
| RE - NOTIZIE STORICHE | | |
| REN - NOTIZIA | | |
| RENR - Riferimento | intero bene | |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico | |
| RENN - Notizia | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_550) | |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma | |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM | MO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI | |
| RELI - Data | 2016 | |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREM | MO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI | |
| REVI - Data | 2017 | |
| | | |

| E - NOTIZIE STORICHE | |
|--|---|
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | L'edificio presenta gravi lesioni sul ciborio e su tutti e tre gli archi interni con pericolo di scivolamento dei conci e conseguente crollo delle parti sovrastanti. |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_550 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTRE | EMO REMOTO |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTRI | EMO RECENTE |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| E - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | Opere di messa in sicurezza della struttura con puntellamento della stessa e successivo intervento di ripristino della funzione portante degli archi mediante il lavoro congiunto di un restauratore e di uno strutturista. |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Dann Sisma_ID UCCR MARCHE_550 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTRE | EMO REMOTO |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTRI | EMO RECENTE |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| I - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERN | JA |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| SIIV - Suddivisione verticale | e ad aula |
| S - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | Edificio di culto di impianto semplice e di origine medievale il quale nel corso del tempo, ha subito modifiche. Attualmente si presenta costituita da due corpi di fabbrica adiacenti sul lato nord, la chiesa ad aula unica rettangolare, è comunicante con il corpo sacrestiacampanile. |
| N - PIANTA | - In the second |

| PNR - Riferimento alla parte | Chiesa |
|--|--|
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare (6x19m) |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | torre campanaria |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | a blocco |
| PNTF - Forma | quadrata |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIV | 'A |
| SVCU - Ubicazione | Intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vis |
| SVCM - Materiali | travertino |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | |
| | a tetto |
| CPFF - Forma | a tetto a capanna |
| CPFF - Forma CPFQ - Qualificazione della forma | |
| CPFQ - Qualificazione della | a capanna a 2 falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a capanna a 2 falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC | a capanna a 2 falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento | a capanna a 2 falde A tratto anteriore capriate lignee |
| CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria | a capanna a 2 falde A tratto anteriore capriate lignee |
| CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR | a capanna a 2 falde A tratto anteriore capriate lignee A |
| CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento | a capanna a 2 falde A tratto anteriore capriate lignee A intera copertura |
| CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del | a capanna a 2 falde A tratto anteriore capriate lignee A intera copertura tegole |
| CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo | a capanna a 2 falde A tratto anteriore capriate lignee A intera copertura tegole coppi laterizio |
| CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali | a capanna a 2 falde A tratto anteriore capriate lignee A intera copertura tegole coppi laterizio |
| CPFQ - Qualificazione della forma CPC - STRUTTURA E TECNIC CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del tipo CPMM - Materiali PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA | a capanna a 2 falde A tratto anteriore capriate lignee A intera copertura tegole coppi laterizio |

| PVMS - Schema del disegno | a giunti lineari | |
|-----------------------------------|---|--|
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | | |
| PVMU - Ubicazione | sagrestia | |
| PVMG - Genere | in ceramica | |
| PVMS - Schema del disegno | a giunti lineari | |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | | |
| DECU - Ubicazione | prospetto laterale | |
| DECL - Collocazione | sopra portale d | |
| DECT - Tipo | cuspide | |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi vegetali | |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con stemma pontificio | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV | VI | |
| DECU - Ubicazione | interno | |
| DECL - Collocazione | presbiterio | |
| DECT - Tipo | tabernacolo | |
| DECQ - Qualificazione del tipo | imile a quello della chiesa di S. Lorenzo a Paggese | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV | VI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale | |
| DECL - Collocazione | portale d'ingre | |
| DECT - Tipo | ad arco | |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto | |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con ghiera in blocchi di pietra | |
| DECM - Materiali | pietra | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV | VI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale | |
| DECL - Collocazione | lati portale d' | |
| DECT - Tipo | apertura | |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a sesto ribassato | |
| DECQ - Qualificazione del tipo | strombata | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIV | VI | |
| DECU - Ubicazione | torre campanaria | |
| DECL - Collocazione | esterna | |
| DECT - Tipo | monofora | |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto | |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con ghiera | |

| DECQ - Qualificazione del tipo | con davanzale |
|----------------------------------|---|
| DECM - Materiali | mattoni |
| DEC - ELEMENTI DECORATI | VI |
| DECU - Ubicazione | torre campanaria |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | con guglia |
| DECM - Materiali | mattoni |
| DEC - ELEMENTI DECORATI | VI |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | altare |
| DECT - Tipo | ciborio |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con colonne corinzie |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con arco a tutto sesto |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATI | VI |
| DECU - Ubicazione | sagrestia |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | pareti con muratura a vista |
| DECQ - Qualificazione del tipo | blocchi di forma irregolare |
| DECM - Materiali | pietra |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZ | IONE |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STCO - Indicazioni specifiche | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta gravi lesioni sul ciborio e su tutti e tre gli archi interni con pericolo di scivolamento dei conci e conseguente crollo delle parti sovrastanti (ID UCCR MARCHE_550) |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2016 |
| RSTF - Data fine | 2017 |
| RSTT - Tipo di intervento | Opere di messa in sicurezza della struttura con puntellamento della stessa e successivo intervento di ripristino della funzione portante degli archi mediante il lavoro congiunto di un restauratore e di uno strutturista.(ID UCCR MARCHE_550) |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| | |

| RSTI - Data inizio | 02/02/2009 | |
|----------------------------------|---|--|
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento di restauro e risanamento conservativo consistente nel consolidamento di fondazione, muratura e copertura, intervento anti-umidità e di finitura.(SABAP_Ancona_AP1497) | |
| US - UTILIZZAZIONI | | |
| USA - USO ATTUALE | USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene | |
| USAD - Uso | chiesa | |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E | VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDIO | CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico | |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di S.Giovanni Battista | |
| CDGI - Indirizzo | Via S.Giovanni, Acquasanta Terme (AP) | |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TU | JTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | ope legis (L.1089/1939 art.4) | |
| STU - STRUMENTI URBANIST | ICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. | |
| STUN - Sintesi normativa zona | nessun vincolo di intervento | |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI | FERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente | |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) | |
| FTAD - Data | 2015 | |
| FTAN - Codice identificativo | 1092 | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente | |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) | |
| FTAD - Data | 2015 | |
| FTAN - Codice identificativo | 1093 | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente | |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) | |
| FTAD - Data | 2015 | |
| FTAN - Codice identificative | 1094 | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente | |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) | |
| FTAD - Data | 2015 | |
| FTAN - Codice identificative | 1095 | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | | |

| FTAX - Genere | documentazione esistente |
|----------------------------------|--|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1096 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1097 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1098 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1099 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_550 |
| FTAN - Codice identificativo | 1110 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_550 |
| FTAN - Codice identificativo | 1111 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_550 |
| FTAN - Codice identificativo | 1150 |
| | |

| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | |
|------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Dann Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_550 |
| FTAN - Codice identificativo | 1151 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | TOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_60644 |
| FTAN - Codice identificativo | 2003 |
| FTAT - Note | lati est e sud |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GR | AFICA |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | C_5 |
| DRAA - Autore | Arch. Ramona Minnucci |
| DRAD - Data | 2018 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Cognoli V. |
| BIBD - Anno di edizione | 1993 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_2 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Regione Marche |
| BIBD - Anno di edizione | 1998 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_309 |
| BIBN - V., pp., nn. | 50 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | M. Mauro |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_307 |
| ~ . | 157-158 |

| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
|--|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Pellei M. A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Teodori B.; Macripò A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1995 |
| RVMN - Nome | Campagnoli M. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - R | EVISIONE |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGE - Ente | SABAP_Ancona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |