

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00060617

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Lorenzo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia AP

PVCC - Comune Acquasanta Terme

PVCL - Località PAGGESE

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Acquasanta Terme

CTSF - Foglio/Data 47/2018

CTSN - Particelle B, 198 (sala del parlamento)

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine Parrocchia di S. Lorenzo

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 13.4219747

GPDPY - Coordinata Y 42.780832682

GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3938898) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ricostruzione
ATBD - Denominazione	tardo quattrocento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Secondo gli storici locali, la prima edificazione della chiesa risale al 1275 da parte dei monaci di S. Marco “per utilità dei fedeli del luogo”. In documenti ecclesiastici del XV sec. la chiesa è annoverata, in realtà, tra le cappelle annesse alla Chiesa di S. Marco alle Vene in frazione S. Marco di Ascolica. Fu sede di Pievania del “Sindaco di Aquis” fino alla metà del sec. XV (e in questo periodo è denominata S. Lorenzo ” di Luco”, intendendosi per tutto il Cinquecento per Castello di Luco tutta l’attuale Fraz. Paggese, chiamata dal popolo “pajese”, cioè paese, per distinguerla dal borgo arroccato ai piedi del castello vero e proprio, V. scheda 00060612).
RENF - Fonte	Storici locali
RENF - Fonte	data che figura sul portale principale della chiesa murato
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	In principio l'ingresso alla chiesa avveniva attraverso due portali, come per tradizione medievale uno per gli uomini e uno per le donne che partecipavano alla messa separati. Le porte erano coperte da una tettoia e successivamente, quando la chiesa divenne nel XV-XVI secolo sede del sindacato di Acquasanta, nei suoi spazi sarà costruita la Sala del Parlamento, dove avvenivano le assemblee pubbliche degli abitanti del territorio di Paggese. La porta delle donne venne chiusa dalla nuova sala, mentre la porta degli uomini è ancora oggi uno degli accessi al luogo sacro.

REN - Fonte	Analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	portale d'ingresso
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'attuale portone d'ingresso, che dà sulla piazza, è stato costruito con materiale di recupero del 1426 (nel '500, in quel punto figurava addossata al muro la casa parrocchiale, incendiata dai Piemontesi nel gennaio del 1861)
REN - Fonte	SABAP_Ancona_AP287
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	torre campanaria
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Il campanile è posizionato sul lato occidentale del tempio, a ridosso della zona absidale; un tempo era utilizzato anche con scopi difensivi e di avvistamento, testimoniato dalle feritoie da moschetto che si aprono lungo le sue mura. Nel 1932 viene installato l'orologio pubblico e, poco sopra il quadrante, lo stemma degli Sgariglia.
REN - Fonte	Analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	installazione impianto
RENN - Notizia	Lavori di realizzazione dei nuovi impianti di riscaldamento e di illuminazione.
REN - Fonte	SABAP_Ancona_AP287
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	25/06/1994
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	installazione impianto
RENN - Notizia	Intervento di realizzazione dell'impianto di sicurezza della chiesa.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP287
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	25/03/2000
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_728)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2018
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta sconnessioni sommitali di modesta entità nel raccordo tra facciata principale e il manto di copertura con conseguenti infiltrazioni d'acqua. All'interno lesioni in prossimità dei vuoti di controfacciata ad eccezione dell'apparato pittorico-decorativo.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_728
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza

RENN - Notizia	Verifica e riposizionamento dei coppi di copertura.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_728
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa, isolata dagli altri edifici, si affaccia sulla piazza principale, presenta una pianta rettangolare, con sul fianco sinistro, in posizione arretrata la torre campanaria e sul fianco destro, la sala del parlamento e un altro locale, posti l'uno di fronte all'altro, lasciando al centro un apertura verso la chiesa.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare (8x23m)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	torre campanaria
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vis
SVCM - Materiali	travertino
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	tratto anteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela al muro di spina centrale
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in lastre di travertino interrotte da pietre tomba
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete sinistra
DECT - Tipo	edicola
DECQ - Qualificazione del tipo	archivoltata, su colonnine e con cuspide terminale
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici, floreali, animali
DECM - Materiali	travertino

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	presbiterio
DECT - Tipo	trittico
DECQ - Qualificazione del tipo	con la Vergine nel Pannello centrale, S. Marco e S. Lorenzo ai lati
DECQ - Qualificazione del tipo	realizzato da Pietro Alemanno
DECQ - Qualificazione del tipo	databile 1482-1484

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	pareti laterali
DECT - Tipo	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	presbiterio
DECT - Tipo	fonte battesimale
DECQ - Qualificazione del tipo	databile 1482-1484

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	rinascimentale del 1580
DECQ - Qualificazione del tipo	voluto dalla confraternita del Corpo di Cristo
DECQ - Qualificazione del tipo	costruito da Mastro Berto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice architravata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
--------------------------	------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	con monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pinnacoli
DECQ - Qualificazione del tipo	posti sugli spigoli
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	orologio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	edicola parete sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	Fratelli De Vani lu Paggese, 1510
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	1476
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata torre campanaria
LSIG - Genere	stemma
LSII - Trascrizione testo	stemma degli Sgariglia
LSIC - Tecnica	a rilievo
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta sconnessioni sommitali di modesta entità nel raccordo tra facciata principale e il manto di copertura con conseguenti infiltrazioni d'acqua. All'interno lesioni in prossimità dei vuoti di controfacciata ad eccezione dell'apparato pittorico-decorativo. (ID UCCR MARCHE_728)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Verifica e riposizionamento dei coppi di copertura (ID UCCR MARCHE_728)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	00/12/2000
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di sistemazione della facciata della chiesa (pratica edilizia n.60 /94)per sostituzione del rosone ligneo con uno lapideo. (SABAP_Ancona_AP287)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	15/04/1991
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro degli affreschi della chiesa consistente in pulitura, fermatura della pellicola pittorica di colore e trattamento consolidante; stuccatura delle lacune e restauro pittorico nonché la rimozione della verniciatura che rende lucido l’affresco all’interno della chiesa.(SABAP_Ancona_AP287)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	24/01/1990
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e consolidamento della copertura consistenti nella sostituzione di travi e travicelli e tutti glia altri componenti della struttura ormai in avanzato stato di degrado seguita dalla realizzazione di un massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata, guaina impermeabilizzante e ripristino della stessa.(SABAP_Ancona_AP287)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	torre campanaria
USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	torre di guardia
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S.Lorenzo

CDGI - Indirizzo	Frazione Paggese - Acquasanta Terme (AP)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.P.A.R.
STUN - Sintesi normativa zona	tutela integrale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1195
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1196
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1197
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1198
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1199
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1200
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1201

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1203

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1204

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_728
FTAN - Codice identificativo	3935

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60617
FTAN - Codice identificativo	3934

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_25
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cognoli V.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	B_2

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Fabiani
BIBD - Anno di edizione	1975

BIBH - Sigla per citazione	B_5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Educazione Nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_301
BIBN - V., pp., nn.	43
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_307
BIBN - V., pp., nn.	167,169
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CM PN - Nome	Pellei M. A.
FUR - Funzionario responsabile	Teodori B.; Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1995
RVMN - Nome	Campagnoli M.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sulle pareti resti di affreschi, eseguiti con tutta probabilità da Stefano di Pietro, genovese di cui è documentata una controversia avuta nel 1467 con i “sindaci” della chiesa, per pitture murali eseguitevi.