

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00060665 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | rurale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Sebastiano |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |

| | |
|--|--|
| PVCC - Comune | Acquasanta Terme |
| PVCL - Località | FAVALANCIATA |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Acquasanta Terme |
| CTSF - Foglio/Data | 54/2018 |
| CTSN - Particelle | C |
| CTSP - Proprietari | Parrocchia di S. Maria |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.369124453 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.763782373 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 9-3-2018 |
| GPBO - Note | (3939420) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | ricostruzione |
| ATBD - Denominazione | tardo ottocento |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
| RENN - Notizia | D. Tommaso Mattei, con l'aiuto dei popolani, ricostruì la chiesa nel 1885. |
| RENF - Fonte | Iscrizione data portale d'ingresso |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |

| | |
|--|--|
| RELI - Data | 1885 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | preesistenze |
| RENN - Notizia | Per l'imperversare della peste nel XVI secolo si costruirono molte chiese a S.Sebastiano e S.Rocco (protettori celesti della malattia). In particolare, a Favallanciana ne fu costruita una nel 1525, dopo la peste dell'anno prima. |
| RENF - Fonte | B_2 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |
| RELI - Data | 1525 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_546) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | L'edificio presenta lesioni agli archi trionfali con dissestamento del muro esterno dovuto alla spinta dello stesso per assenza di catene e lesioni varie. |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_546 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |

| | |
|--|---|
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico_messa in sicurezza |
| RENN - Notizia | Sgomberati degli arredi dopo la seconda scossa di terremoto di ottobre. |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_546 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| SIIV - Suddivisione verticale | ad aula |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | La chiesa, situata su sul ciglio di uno strapiombo, a picco sull'antica via Salaria, presenta un impianto assiale, con ingresso posto lungo la parete laterale sinistra. Il prospetto nord è attaccato alla contigua casa parrocchiale, il lato ovest è addossato ad una collina su cui è situato anche il campanile. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare (6,85x18,75) |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | torre campanaria |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | a blocco |
| PNTF - Forma | rettangolare(1,55x1,66m) |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNA - Tipo di terreno a livello | |

| | |
|---|--|
| di appoggio | Non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | Intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vis |
| SVCM - Materiali | tufo |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFP - Caratteristiche | intonacata |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | prospetto est |
| SCLG - Genere | scala dell'ingresso secon |
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | parallela alla parete |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | appoggiata a terra |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | timpano |
| DECT - Tipo | con cornice |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECM - Materiali | tufo |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | portale d'ingre |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con timpano |
| DECM - Materiali | travertino |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione sopra portale d

DECT - Tipo rosone

DECQ - Qualificazione del tipo con cornice

DECM - Materiali travertino

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto laterale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo aperture

DECQ - Qualificazione del tipo con cornice aggettante

DECQ - Qualificazione del tipo strombate all'interno

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione interno

DECL - Collocazione aula

DECT - Tipo arco trionfale

DECQ - Qualificazione del tipo n.2

DECQ - Qualificazione del tipo poggianti su colonne doriche

DECM - Materiali muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione interno

DECT - Tipo Fonte battesimale

DECQ - Qualificazione del tipo a conca

DECQ - Qualificazione del tipo a motivi vegetali

DECQ - Qualificazione del tipo datato 1674

DECM - Materiali travertino

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione interno

DECT - Tipo confessionale

DECQ - Qualificazione del tipo sei-seicentesco

DECQ - Qualificazione del tipo intagliato a motivi di frutti nella curnucopia nei fianchi degli inginocchiatoi

DECM - Materiali legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione torre campanaria

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | con monofora |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con campana |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| DECU - Ubicazione | torre campanaria |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | coronamento |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con guglia |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|-----------------|
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | parete ingresso |
| DECT - Tipo | coro |
| DECM - Materiali | legno |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| LSIU - Ubicazione | Cornice portale d'ingresso |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSII - Trascrizione testo | 1885 |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | pessimo |
| STCO - Indicazioni specifiche | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni agli archi trionfali con dissestamento del muro esterno dovuto alla spinta dello stesso per assenza di catene e lesioni varie (ID UCCR MARCHE_546) |

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|--|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2016 |
| RSTF - Data fine | 2017 |
| RSTT - Tipo di intervento | Opere di messa in sicurezza_ Sgomberati degli arredi dopo la seconda scossa di terremoto di ottobre (ID UCCR MARCHE_546) |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 31/11/1989 |

| | |
|--|---|
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento di consolidamento e restauro consistente nella revisione del tetto, sostituzione dei coppi danneggiati e restauro della tinteggiatura interna.(SABAP_Ancona_AP547) |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1972 |
| RSTT - Tipo di intervento | Lavori di recupero consistenti nel rifacimento del tetto e del recupero dell'interno della chiesa in seguito al terremoto del 1972. (SABAP_Ancona_AP547) |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di S.Maria |
| CDGI - Indirizzo | Frazione Quintodecimo, Acquasanta Terme (AP) |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | ope legis (L.1089/1939 art.4) |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
| STUN - Sintesi normativa zona | centro storico (obbligo di P.P.) |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1291 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1292 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1295 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |

| | |
|---|---|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1298 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1299 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAEE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_546 |
| FTAN - Codice identificativo | 1300 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAEE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_546 |
| FTAN - Codice identificativo | 1301 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAEE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_60665 |
| FTAN - Codice identificativo | 2016 |
| FTAT - Note | prospetto principale |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | C_13 |
| DRAD - Data | 2018 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |

| | |
|---|--|
| BIBA - Autore | Cognoli V. |
| BIBD - Anno di edizione | 1993 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_2 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Pellei M. A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Pellei M. A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1995 |
| RVMN - Nome | Campagnoli M. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGE - Ente | SABAP_Ancona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Per l'imperversare della peste nel XVI sec. si costruirono molte chiese a S. Sebastiano e S. Rocco (protettori celesti della malattia). In particolare a Favalandina ne fu costruita una nel 1525, dopo la peste dell'anno prima. Questa chiesa poi, ridotta in cattivo stato, nel 1885 fu ricostruita quasi ex-novo da "D. Tommaso Mattei, con l'aiuto dei popolani". |