

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109807
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Caterina

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCL - Località	ARQUATA DEL TRONTO
PVCE	Vezzano
PVCI - Indirizzo	Via di S. Caterina

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	30/2018
CTSN - Particelle	B

CTSP - Proprietari

Parrocchia di S. Croce

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

13.282905828

GPDPY - Coordinata Y

42.759726664

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1020170_OI.ORTOI

GPBT - Data

9-3-2018

GPBO - Note

(3935241) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

settecento locale

ATBM - Fonte dell'attribuzione

fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

L'edificio fù costruito nel XVIII sec.

RENF - Fonte

SABAP_AN 1090

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELW - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIX

REVF - Frazione di secolo

inizio

RE VW - Validità

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_200)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	l'edificio presenta lievi lesioni esterne in corrispondenza degli spigoli del fabbricato; il crollo deglie lementi lapidei in corrispondenza dell'attacco della vela campanaria e lesioni sulle murature interne associate a meccanismi di taglio con crolli di porzioni di muratura. L'apparato pittorico presenta distacchi e perdita di parti.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_200
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di puntellamento della vela campanaria, smontaggio delle campane, verifica delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura con ispezione sia dall'interno che dall'esterno con ripristino della sconnessione dei coppi ed eventuale protezioen delle falde con i teli.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_200
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	ad aula

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa, a pianta rettangolare di dimensioni m. 13 x 8,5, altezza di colmo m. 8,30 ed ai lati m. 7; sul lato destro è ubicato un locale adibito a sacrestia.
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare (13x8,5m)
PNTE - Dati icnografici significativi	dimensioni 13 x 8,5m

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
----------------------------------------------------	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in muratura incerta
SVCM - Materiali	tufo

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Vela campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	portante
SVCQ - Qualificazione del genere	a masselli squadriati
SVCM - Materiali	pietra

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFQ - Qualificazione della forma	a falde sfalsate
CPFF - Forma	a falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde sfalsate

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento** tratto posteriore**CPCT - Struttura primaria** capriate lignee**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** intero bene**PVMG - Genere** in graniglia**PVMS - Schema del disegno** a giunti lineari**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** vela campanaria**DECQ - Qualificazione del tipo** con bifora**DECM - Materiali** tufo**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** portale d'ingre**DECT - Tipo** cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** contiene due stipidi**DECQ - Qualificazione del tipo** con architrave**DECM - Materiali** travertino**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** sopra portale d**DECT - Tipo** apertura**DECQ - Qualificazione del tipo** mezzaluna**DECQ - Qualificazione del tipo** con cornice**DECM - Materiali** travertino**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** interno**DECL - Collocazione** altare**DECT - Tipo** pala d'altare

DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante S. Caterina d'Alessandria
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	struttura architettonica
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lievi lesioni esterne in corrispondenza degli spigoli del fabbricato; il crollo delle lesioni lapidee in corrispondenza dell'attacco della vela campanaria e lesioni sulle murature interne associate a meccanismi di taglio con crolli di porzioni di muratura. (ID UCCR MARCHE_200)
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Lapideo, dipinti e altari
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'apparato pittorico presenta distacchi e perdita di parti. (ID UCCR MARCHE_200)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Intervento di puntellamento della vela campanaria, smontaggio delle campane, verifica delle infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura con ispezione sia dall'interno che dall'esterno con ripristino della sconnessione dei coppi ed eventuale protezioni delle falde con i teli.(ID UCCR MARCHE_200)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	15-07-1982
RSTF - Data fine	20-09-1994
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di recupero in seguito al sisma del 1979. (SABAP_Ancona_AP1090)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Croce
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	art. 4, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	07/07/1994
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1327
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1328
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_200
FTAN - Codice identificativo	1329
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_200
FTAN - Codice identificativo	1330
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_200
FTAN - Codice identificativo	1331
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica

FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109807
FTAN - Codice identificativo	2033
FTAT - Note	altare maggiore
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109807
FTAN - Codice identificativo	2034
FTAT - Note	interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109807
FTAN - Codice identificativo	2035
FTAT - Note	altare maggiore
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1980
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP1090
FTAN - Codice identificativo	3626
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1980
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	AP1090
FTAN - Codice identificativo	3627
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_17
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci

DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Decreto vincolo_Chiesa
FNTD - Data	07/07/1994
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	AP1090
FNTI - Codice identificativo	D_24
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	n.p.
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	AP1090
FNTI - Codice identificativo	D_25
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Cenedese A.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La Chiesa di S. Caterina a Vezzano, a pianta rettangolare a navata unica, fu costruita alla fine del XVIII sec., in pietra tufacea locale con muratura incerta; sul lato destro è ubicato un locale adibito a sacrestia; la facciata sovrastata da una vela campanaria bifora; il portale costruito in travertino di Acquasanta, contiene due stipiti ed è sormontato da una lunetta della stessa lavorazione; le finestre tutte a semiluna; l'altare è costruito in legno con pala centrale raffigurante S. Caterina d'Alessandria e la mensa di recente costruzione realizzata in travertino di Acquasanta.