

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00109798 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | cimiteriale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Maria Vetere |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|--------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
|--------------|--------|

| | |
|-------------------------|--------------------|
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Arquata del Tronto |
| PVCL - Località | PRETARE |
| PVCI - Indirizzo | Strada Comunale |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|--------------------|
| CTSC - Comune | Arquata del Tronto |
| CTSF - Foglio/Data | 8/2018 |
| CTSN - Particelle | 1123,1122 |
| CTSP - Proprietari | Ente ecclesiastico |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-----------------------------------|---|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 13.303380474 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPY - Coordinata Y | 42.795149652 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------------|--------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
|-------------------------------------------|--------------|

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--------------------------------------------------|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
|-------------------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| GPBT - Data | 10-3-2018 |
|--------------------|-----------|

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPBO - Note | (3935315) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|------------------------------------------|-------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
|------------------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| ATBD - Denominazione | seicento locale |
|-----------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | fonte archivistica |
|---------------------------------------|--------------------|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|----------------------------|-------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
|----------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| RENS - Notizia sintetica | Costruzione |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| RENN - Notizia | Edificio del 1603. |
|-----------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENF - Fonte | data iscritta sul portale |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVI |
| RELW - Validità | ante |
| RELI - Data | 1603 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVI |
| RE VW - Validità | ca |
| REVI - Data | 1603 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento simico - danni |
| RENN - Notizia | Nel terremoto del 1979 la chiesa ha subito dei danni consistenti sulla copertura con successive infiltrazioni d'acqua che ne hanno det. danni alle strutture verticali, agli elementi decorativi, sui pavimenti e sugli arredi. |
| RENF - Fonte | SABAP_Ancona_AP65 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_208) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | L'edificio presenta un grave danno alla vela esterna con perdita di materiale. All'interno gravi danni alle volte e sono evidenti piccole fessurazioni (cavillature) e distacchi dell'intonaco del supporto |

murario. Tale stato, aggravato dalla seconda scossa, ha portato al crollo della porzione alta della torre campanaria e del timpano della facciata.

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_208

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

REVI - Data

2017

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+1

SIIP - Tipo di piani

p. t.

SIIV - Suddivisione verticale

Volume unico

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La Chiesa di S. Maria Vetere a tre navate a pianta rettangolare di tipo classico, con la navata principale scandita da robusti pilastri sui quali poggiano le capriate del tetto e si impostano le volte a crociera delle navate laterali; murature portanti in pietra locale; campanile a vento inserito nella parete della facciata, a coronamento rettilineo; copertura a tetto a due falde con manto in coppi.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

chiesa

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

PT

PNTS - Schema

a tre navate

PNTF - Forma

rettangolare (12x17,5m)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

torre campanaria

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

p.t.

PNTS - Schema

a sviluppo assiale

PNTF - Forma

quadrata

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

Chiesa

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | pietra |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | Torre campanaria |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCQ - Qualificazione del genere | blocchi di pietra di forma regolare lasciati a vis |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | navata laterale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a 2 falde |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | interno |
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | Porta d'ingresso |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanata |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | sopra portale d |
| DECT - Tipo | timpano |
| DECQ - Qualificazione del | |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| tipo | cornice |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | sopra portale d |
| DECT - Tipo | oculo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | navata centrale |
| DECT - Tipo | pilastri |
| DECQ - Qualificazione del tipo | n.4 |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECT - Tipo | acquasantiera |
| DECQ - Qualificazione del tipo | datata 1631 |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | altare |
| DECT - Tipo | nicchia con affresco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | datato 1579 |
| DECQ - Qualificazione del tipo | attribuito a Fabio di Mevale |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | interno |
| DECL - Collocazione | parete |
| DECT - Tipo | basamento |
| DECQ - Qualificazione del tipo | in blocchi di pietra a vista |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | vela campanaria |
| DECT - Tipo | con monofora |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| DECL - Collocazione | vela campanaria |
| DECT - Tipo | con cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | lineare |
| DECM - Materiali | pietra |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|----------------------------------|------------|
| LSIU - Ubicazione | portale |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSII - Trascrizione testo | 1603 |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | parzialmente crollato |
| STCO - Indicazioni specifiche | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta un grave danno alla vela esterna con perdita di materiale. All'interno gravi danni alle volte e sono evidenti piccole fessurazioni (cavillature) e distacchi dell'intonaco del supporto murario. Tale stato, aggravato dalla seconda scossa, ha portato al crollo della porzione alta della torre campanaria e del timpano della facciata.(ID UCCR MARCHE_208) |

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1942 |
| RSTT - Tipo di intervento | Intervento di recupero. (SABAP_Ancona_AP65) |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 22/12/1968 |
| RSTT - Tipo di intervento | Lavori di recupero in seguito al terremoto consistenti nella rinzaffatura della parete del muro perimetrale; ripresa di intonaci interni; tinteggiatura con latte di calce delle pareti interne della chiesa. (SABAP_Ancona_AP65) |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 8/11/1981 |
| RSTT - Tipo di intervento | Lavori di recupero in seguito al terremoto del 1979. (SABAP_Ancona_AP65) |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2016 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSTF - Data fine | 2017 |
| RSTT - Tipo di intervento | Opere di messa in sicurezza_ Cerchiatura e puntellamento delle opere maggiormente danneggiate e relativo consolidamento dell'affresco. (ID UCCR MARCHE_208) |

US - UTILIZZAZIONI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | ope legis (L.1089/1939 art.4) |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2000 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109798 |
| FTAN - Codice identificativo | 2039 |

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2000 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109798 |
| FTAN - Codice identificativo | 2040 |

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2000 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109798 |
| FTAN - Codice identificativo | 2041 |

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1362 |

| | |
|-----------------------------------------|--|
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| | |

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1363 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_203 |
| FTAN - Codice identificativo | 1364 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_203 |
| FTAN - Codice identificativo | 1365 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_203 |
| FTAN - Codice identificativo | 1366 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_203 |
| FTAN - Codice identificativo | 1367 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_203 |
| FTAN - Codice identificativo | 1368 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_203 |
| FTAN - Codice identificativo | 1369 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1981 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | AP65 |
| FTAN - Codice identificativo | 3841 |
| FTAT - Note | Veduta della chiesa dopo il terremoto del 1979 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1981 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | AP65 |
| FTAN - Codice identificativo | 3842 |
| FTAT - Note | Veduta dell'interno della chiesa dopo il terremoto del 1979 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1981 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | AP65 |
| FTAN - Codice identificativo | 3843 |
| FTAT - Note | Veduta dei danni causati dal terremoto del 1979 |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 1981 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | AP65 |
| FTAN - Codice identificativo | 3846 |
| FTAT - Note | Veduta dell'acquasantiera del 1631 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|----------------------|--------------------------|
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | C_30 |
| DRAA - Autore | Arch. Ramona Minnucci |
| DRAD - Data | 2018 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Ministero della Educazione Nazionale |
| BIBD - Anno di edizione | 1936 |
| BIBH - Sigla per citazione | B_301 |
| BIBN - V., pp., nn. | 54 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2000 |
| CMPN - Nome | Cenedese A. |
| FUR - Funzionario responsabile | Macripò A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2018 |
| RVMN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | All'interno sono presenti pietre tombali del settecento rimosse negli anni '70 in occasione di rifacimento del pavimento. |