

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109796
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Matteo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCL - Località	FAETE
PVCI - Indirizzo	Via Vicinato
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	33/2018
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Maria delle Grazie
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.303235917
GPDPY - Coordinata Y	42.769372322
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3935320) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali quattro-cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'edificio fù costruito intorno al XV-XVI sec.
RENF - Fonte	Analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	metà
REVW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_221)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta lesioni esterne angolari e longitudinali; disconnessione dei coppi della copertura con evidente scorrimento in blocco degli stessi; gravi lesioni interne ad andamento diagonale, di tipo a taglio, distribuite su tutte le pareti dei maschi murari; crolli di porzioni di muratura e distacchi di intonaci in corrispondenza delle lesioni parietali più marcate. L'apparato decorativo murale presenta lesioni, distacchi, caduta di grandi porzioni.

RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_221
---------------------	--

RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1622
---------------------	---------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
----------------------	--

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza

RENN - Notizia	Verifica e riposizionamento dei coppi, eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana. Puntellamento delle pareti perimetrali. Verifica e monitoraggio con accantonamento e catalogazione delle porzioni di apparato decorativo lesionato, distaccato o caduto, finalizzato al recupero. Messa in sicurezza degli apparati decorativi fissi con operazioni di pronto intervento con fermatura provvisoria dei bordi e/o velinatura di aree di film pittorico in fase esfoliante
-----------------------	--

RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_221
---------------------	--

RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP1622
---------------------	---------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
-----------------------------------	--

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	piano rialzato

SIVV - Suddivisione verticale

Volume unico

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Piccola chiesa, situata in fraz. Faete, al lato della strada provinciale, con ingresso posto sul fronte laterale, Nord.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

PT

PNTS - Schema

a unica navata

PNTF - Forma

rettangolare

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

Non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

Intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

a sacco

SVCQ - Qualificazione del genere

pietra parzialmente intonacata

SVCM - Materiali

pietra arenaria

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma

a 2 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento**

interno

CPCT - Struttura primaria

travi in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo

coppi

CPMM - Materiali

laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione**

esterna

SCLG - Genere

scala d'accesso

SCLO - CATEGORIA

d'accesso (esterno)

SCLN - Quantità

1

SCLL - Collocazione	parallela alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata a terra
SCSM - Materiali	pietra

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	vela campanaria

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	tardo quattrocenteschi di scuola umbra
DECQ - Qualificazione del tipo	attribuiti a Bernardino Campilli di Spoleto

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	struttura architettonica
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni esterne angolari e longitudinali; disconnessione dei coppi della copertura con evidente scorrimento in blocco degli stessi; gravi lesioni interne ad andamento diagonale, di tipo a taglio, distribuite su tutte le pareti dei maschi murari; crolli di porzioni di muratura e distacchi di intonaci in corrispondenza delle lesioni parietali più marcate.(ID UCCR MARCHE_221)

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	Lapideo, dipinti e altari
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'apparato decorativo murale presenta lesioni, distacchi, caduta di grandi porzioni. (ID UCCR MARCHE_221)

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	Struttura architettonica
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Verifica e riposizionamento dei coppi, eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana. Puntellamento delle

		pareti perimetrali.(ID UCCR MARCHE_221)
RST - RESTAURI		
RSTR - Riferimento alla parte		Lapideo, dipinti e altari
RSTI - Data inizio		2016
RSTF - Data fine		2017
RSTT - Tipo di intervento		Opere di messa in sicurezza_ Verifica e monitoraggio con accantonamento e catalogazione delle porzioni di apparato decorativo lesionato, distaccato o caduto, finalizzato al recupero. Messa in sicurezza degli apparati decorativi fissi con operazioni di pronto intervento con fermatura provvisoria dei bordi e/o velinatura di aree di film pittorico in fase esfoliante.(ID UCCR MARCHE_221; SABAP_Ancona_AP1622)
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte		intero bene
USAD - Uso		chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA		
CDGG - Indicazione generica		proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica		Parrocchia di Santa Maria delle Grazie
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA		
NVCT - Tipo provvedimento		DL 490/1999 art. 2/5
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere		documentazione esistente
FTAP - Tipo		fotografia digitale (file)
FTAD - Data		2015
FTAN - Codice identificativo		1384
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere		documentazione esistente
FTAP - Tipo		fotografia digitale (file)
FTAD - Data		2017
FTAE - Ente proprietario		Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione		ID UCCR MARCHE_221
FTAN - Codice identificativo		1385
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere		documentazione esistente
FTAP - Tipo		fotografia digitale (file)
FTAD - Data		2017
FTAE - Ente proprietario		Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

FTAC - Collocazione

ID UCCR MARCHE_221

FTAN - Codice identificativo

1386

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

riproduzione di fotografia da fonte archivistica

FTAD - Data

2000

FTAE - Ente proprietario

SABAP_Ancona

FTAC - Collocazione

Scheda cartacea A_109796

FTAN - Codice identificativo

2042

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file), riproduzione di fotogr

FTAD - Data

2000

FTAE - Ente proprietario

SABAP_Ancona

FTAC - Collocazione

Scheda cartacea A_109796

FTAN - Codice identificativo

2043

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione esistente

FTAP - Tipo

riproduzione di fotografia da fonte archivistica

FTAD - Data

2000

FTAE - Ente proprietario

SABAP_Ancona

FTAC - Collocazione

Scheda cartacea A_109796

FTAN - Codice identificativo

2044

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione esistente

DRAT - Tipo

planimetria catastale

DRAS - Scala

1:2000

DRAE - Ente proprietario

Catasto Ascoli Piceno

DRAN - Codice identificativo

C_18

DRAA - Autore

Arch. Ramona Minnucci

DRAD - Data

2018

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Ministero della Educazione Nazionale

BIBD - Anno di edizione

1936

BIBH - Sigla per citazione

B_301

BIBN - V., pp., nn.

54

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Cenedese A.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Le ammorsature d'angolo delle murature sembrano essere state rinforzate tramite l'inserimento di cravatte metalliche.
---------------------------	---