

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109791
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	abbaziale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Pietro e Paolo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCE	Borgo
PVCI - Indirizzo	Via Subappennina, 3
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	24/2018
CTSN - Particelle	B, 193 (canonica)
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Pietro e Paolo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.294858532
GPDPY - Coordinata Y	42.77671745
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3935328) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione loggia
ATBD - Denominazione	periodo romanico-gotico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	tomba
RENN - Notizia	Il beato Paolo Da Todi, morto a Borgo, il 22 ottobre del 1303, fu sepolto all'interno della chiesa.
RENF - Fonte	Bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELW - Validità	ante
RELI - Data	22/10/1303
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La chiesa nasce come chiesa abbaziale nel 1303.
RENF - Fonte	Analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	canonica
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Costruita tra il XIX e il XX sec.

RENF - Fonte	Analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_197)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta il crollo di ampie porzioni di murature esterne portanti dell'edificio. Distacco con possibile crollo del fronte principale. Ampie e diffuse lesioni della muratura della chiesa concentrate prevalentemente in prossimità della facciata principale, lato sinistro verso la casa parrocchiale. Copertura crollata in numerosi punti con infiltrazione copiosa di acque piovane. Vela campanaria fortemente dissestata soprattutto all'attacco con la parete della chiesa.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_197
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Rimozione, numerazione e conservazione in luogo sicuro degli elementi lapidei crollati e caduti a terra. Messa in sicurezza di

	eventuali dipinti interni dove si evidenziano fenomeni di distacco dal supporto murario onde evitare la loro caduta e la loro frantumazione. Eventuale raccolta di elementi artistici rovinati a terra.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_197
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIVV - Suddivisione verticale	ad aula
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Chiesa a pianta rettangolare, a navata unica, suddivisa da pilastri in pietra, addossati alle pareti laterali, in quattro campate, coperte da volte a crociera; le strutture verticali perimetrali sono in muratura portante di pietra locale a faccia vista; la pavimentazione è mista di graniglia e pietra levigata; copertura a tetto a due falde con manto in coppi e campani le a vela; addossati alla chiesa un portico a due piani di epoca romanica e una costruzione recente a due piani adibita a canonica.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma a 2 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento tratto posteriore

CPCT - Struttura primaria travi in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione intero bene

PVMG - Genere mista in graniglia e pietra levigata

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione altare

PVMG - Genere in graniglia

PVMS - Schema del disegno a scacchiera

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione portale d'ingre

DECT - Tipo con cornice strombata

DECQ - Qualificazione del tipo lineare

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione sopra portale d

DECT - Tipo nicchia

DECQ - Qualificazione del tipo con stemma dipinto

DECQ - Qualificazione del tipo con basamento in aggetto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architravato con timpano
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	p.t.
DECQ - Qualificazione del tipo	tamponato
DECQ - Qualificazione del tipo	con crchi a tutto sesto poggianti su colonne doriche
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Fronte posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	1p
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonne a sezione ottagonale
DECQ - Qualificazione del tipo	squadrato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante una tigre
DECQ - Qualificazione del tipo	inserito in una nicchia squadrata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
--------------------------	---------

DECL - Collocazione	pareti laterali
DECT - Tipo	pilastri
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello dorico
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	nicchia
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante "Madonna in trono e Santi"
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinti a tempera

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	vela campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	con bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	crollato
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta il crollo di ampie porzioni di murature esterne portanti dell'edificio. Distacco con possibile crollo del fronte principale. Ampie e diffuse lesioni della muratura della chiesa concentrate prevalentemente in prossimità della facciata principale, lato sinistro verso la casa parrocchiale. Copertura crollata in numerosi punti con infiltrazione copiosa di acque piovane. Vela campanaria fortemente dissestata soprattutto all'attacco con la parete della ch

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1963
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento della copertura; sostituito l'intonaco di cemento del portico con altro a malta di calce e la rimozione dell'intonaco della facciata. (SABAP_Ancona_AP465)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	13/08/1982
	Intervento di recupero consistenti nell'inserimento di una catena laterale per rendere la copertura meno spingente; risarcitura delal

RSTT - Tipo di intervento	volta; verifica statica delle catene esistenti e ripristino degli intonaci. (SABAP_Ancona_AP465)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Struttura architettonica
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Puntellamento del fronte principale della chiesa per possibile crollo. Puntellamento di porzioni di muratura della chiesa in parte crollate. Protezione della copertura residua opportunamente puntellata per evitare infiltrazioni di acqua piovana che possano definitivamente compromettere il suo utilizzo futuro. Messa in sicurezza della vela campanaria onde evitare che altre scosse producano crolli di parti. (ID UCCR MARCHE_197)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Lapideo, dipinti e altari
RSTI - Data inizio	2016
RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Opere di messa in sicurezza_ Rimozione, numerazione e conservazione in luogo sicuro degli elementi lapidei crollati e caduti a terra. Messa in sicurezza di eventuali dipinti interni dove si evidenziano fenomeni di distacco dal supporto murario onde evitare la loro caduta e la loro frantumazione. Eventuale raccolta di elementi artistici rovinati a terra. (ID UCCR MARCHE_197)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Pietro e Paolo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109791
FTAN - Codice identificativo	2045
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109791
FTAN - Codice identificativo	2046
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109791
FTAN - Codice identificativo	2047
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109791
FTAN - Codice identificativo	2048
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109791
FTAN - Codice identificativo	2049
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_197
FTAN - Codice identificativo	1387
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_197
FTAN - Codice identificativo	1388

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_197
FTAN - Codice identificativo	1389

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_197
FTAN - Codice identificativo	1390

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_19
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Educazione Nazionale
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B_301
BIBN - V., pp., nn.	54

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Cenedese A.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Il portico all'esterno, addossato alla parete laterale a meridione della chiesa e l'elemento scultore altorilievo, raffigurante un leone, sembrano appartenere ad una data diversa dalla costruzione della chiesa. La somiglianza tra i pilastri sui quali s'impostano gli archi a tutto sesto del PT del portico e quelli del chiostro di S. Francesco a Borgo insieme alle analogie tra le colonnine esagonali del portico e quelle che sorregge la cantoria all'interno della chiesa francescana fanno pensare ad una comune appartenenza di questi elementi alla prima fase costruttiva del convento francescano, che il Wodding colloca alla metà del sec. XIII. L'affresco della nicchia posta sulla parete interna, destra, sembra sia stata realizzata dallo stesso autore dell'"altare della Spelonga" nella Chiesa di S. Francesco, datato 1523. Il fronte principale, fino al 1963, risultava intonacato, con colorazioni in terra gialla, ancora visibile sul cornicione.