

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 11 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00109909 |
| ESC - Ente schedatore | S263 |
| ECP - Ente competente | S263 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | pubblica |
| OGTN - Denominazione | Chiesa Madonna della Pace |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| OGAG - Genere denominazione | locale |
| OGAD - Denominazione | Madonna della Pace |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-------------------------|--------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Marche |
| PVCP - Provincia | AP |
| PVCC - Comune | Arquata del Tronto |
| PVCL - Località | PIEDILAMA |
| PVCI - Indirizzo | Via Provinciale |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| CTSC - Comune | Arquata del Tronto |
| CTSF - Foglio/Data | 8/2018 |
| CTSN - Particelle | C |
| CTSP - Proprietari | Parrocchia di S. Maria Vetere |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 13.300898125 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.789804528 |

| | |
|---|--------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
|---|--------------|

| | |
|--|--|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|--|--|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1020170_OI.ORTOI |
|-------------------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------|----------|
| GPBT - Data | 9-3-2018 |
|--------------------|----------|

| | |
|--------------------|--|
| GPBO - Note | (3935340) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
|--------------------|--|

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|-------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
|--|-------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
|-----------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | fonte archivistica |
|---------------------------------------|--------------------|

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|--------------------------|--------|
| REN - Riferimento | altari |
|--------------------------|--------|

| | |
|--|---|
| RENS - Notizia sintetica | progetto |
| RENN - Notizia | Costruita dopo la seconda guerra mondiale da Pillotti Vincenzo. |
| RENF - Fonte | ACVAP_Fondo sacre visite_24/05/1976 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico |
| RENN - Notizia | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_212) |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | evento sismico - danni |
| RENN - Notizia | L'edificio presenta sul fronte principale si evidenziano rare lesioni. Si registra il crollo delle cornici in pietra dei finestroni laterali. All'interno la parete absidale è fortemente lesionata. Sono lesionati con fenomeni di distacco le giunzioni tra pareti e copertura, ed all'interno di piccole nicchie realizzate a destra e sinistra della navata, tutte realizzate di recente. Si evidenziano crolli del solaio di copertura dell'abside. Il campanile manifesta delle lesioni ma non gravi sconnessioni e sembra avere retto bene all'evento sismico. |
| RENF - Fonte | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_212 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XXI |
| RELI - Data | 2016 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVI - Data | 2017 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione | |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |
| SIIV - Suddivisione verticale | ad aula |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|--|
| IST - Configurazione strutturale primaria | Struttura edilizia di recente edificazioni. In aderenza con l'edificio principale è presente il campanile. |
|--|--|

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|----|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | PT |
|---|----|

| | |
|----------------------|----------------|
| PNTS - Schema | a unica navata |
|----------------------|----------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| PNTF - Forma | rettangolare |
|---------------------|--------------|

FN - FONDAZIONI

| | |
|--|-----------------|
| FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio | Non accertabile |
|--|-----------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|--------------------------|--------|
| SVCU - Ubicazione | Chiesa |
|--------------------------|--------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
|---------------------------------|--------|

| | |
|----------------------|---------|
| SVCC - Genere | in c.a. |
|----------------------|---------|

| | |
|---|------------|
| SVCQ - Qualificazione del genere | intonacato |
|---|------------|

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|--------------------------|------------------|
| SVCU - Ubicazione | Torre campanaria |
|--------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
|---------------------------------|--------|

| | |
|----------------------|-------------------|
| SVCC - Genere | muratura portante |
|----------------------|-------------------|

| | |
|---|--|
| SVCQ - Qualificazione del genere | mista in mattoni e in blocchi di pietra di forma i |
|---|--|

| | |
|-------------------------|------------------|
| SVCM - Materiali | pietra/laterizio |
|-------------------------|------------------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|-----------|
| CPFF - Forma | a capanna |
|---------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| CPFQ - Qualificazione della forma | a 2 falde |
|--|-----------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|--------------------|
| CPMT - Tipo | tegole marsigliesi |
|--------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

SC - SCALE

SCL - SCALE

| | |
|---|-----------------------------|
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | scala d'accesso |
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | perpendicolare al prospetto |
| SCLF - Forma planimetrica | piramidale |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCST - Tipo | appoggiata a terra |
| SCSM - Materiali | pietra |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in graniglia |
| PVMS - Schema del disegno | a riquadri |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | portale d'ingre |
| DECT - Tipo | strombato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | travertino |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | sopra portale d |
| DECT - Tipo | nicchia |
| DECQ - Qualificazione del tipo | pitture con figure di santi |
| DECQ - Qualificazione del tipo | mezzaluna |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | travertino |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | sopra portale d |
| DECT - Tipo | rosone |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | lati portale d' |
| DECT - Tipo | monofora |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | strombata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto laterale |
| DECL - Collocazione | porzione alta |
| DECT - Tipo | bifore |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con colonna dorica |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Chiesa-interno |
| DECL - Collocazione | altare |
| DECT - Tipo | nicchia |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con aperture |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Chiesa_interno |
| DECL - Collocazione | altare |
| DECT - Tipo | balaustra |
| DECM - Materiali | travertino |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Chiesa-interno |
| DECL - Collocazione | lati altare |
| DECT - Tipo | nicchia |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | Chiesa-interno |
| DECL - Collocazione | navata |
| DECT - Tipo | arco trionfale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | squadrato |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | torre campanaria |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | monofora |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | tamponata |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|------------------|
| DECU - Ubicazione | torre campanaria |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | guglia |
| DECM - Materiali | mattoni |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| DECU - Ubicazione | torre campanaria |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | in aggetto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | lineare |
| DECM - Materiali | mattoni |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | danno grave |
| STCO - Indicazioni specifiche | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta sul fronte principale rare lesioni. Si registra il crollo delle cornici in pietra dei finestroni laterali. All'interno la parete absidale è fortemente lesionata e la copertura è interamente crollata. (ID UCCR MARCHE_212) |

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 03/04/1980 |
| RSTT - Tipo di intervento | Lavori di recupero affidati alla ditta Corradetti Angelo. (SABAP_Ancona_AP1114) |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 490/99;art. 5 |
|----------------------------------|------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|--------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
|----------------------|--------------------------|

| | |
|---|---|
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica, |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1402 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2015 |
| FTAN - Codice identificativo | 1403 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_212 |
| FTAN - Codice identificativo | 1404 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2017 |
| FTAE - Ente proprietario | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma |
| FTAC - Collocazione | ID UCCR MARCHE_212 |
| FTAN - Codice identificativo | 1405 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109909 |
| FTAN - Codice identificativo | 2054 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109909 |
| FTAN - Codice identificativo | 2055 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAD - Data | 2001 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP_Ancona |

| | |
|---|---|
| FTAC - Collocazione | Scheda cartacea A_109909 |
| FTAN - Codice identificativo | 2056 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione esistente |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAS - Scala | 1:2000 |
| DRAE - Ente proprietario | Catasto Ascoli Piceno |
| DRAN - Codice identificativo | C_21 |
| DRAA - Autore | Arch. Ramona Minnucci |
| DRAD - Data | 2018 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2001 |
| CMPN - Nome | Astori L. |
| FUR - Funzionario responsabile | Macripò A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2018 |
| RVMN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Arch. Ramona Minnucci |
| AGGE - Ente | SABAP_Ancona |
| AGGF - Funzionario responsabile | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Il versante dell'abside è costituito da detriti di falda di spessore elevato di natura glaciale e nivale con grossi massi di calcare. Le ceramiche (Fabbriche maioliche ascolane di Nello) sopra il portone d'ingresso, da testimonianze locali, sono state cotte dai fumi residui della ciminiera perchè troppo costose. |