

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | I        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 11       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00118976 |
| ESC - Ente schedatore           | S263     |
| ECP - Ente competente           | S263     |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa                         |
| OGTQ - Qualificazione         | parrocchiale                   |
| OGTN - Denominazione          | Chiesa di S. Giovanni Battista |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA              |
| PVCR - Regione   | Marche              |
| PVCP - Provincia | MC                  |
| PVCC - Comune    | Apiro               |
| PVCL - Località  | FORNELLE            |
| PVCI - Indirizzo | S. C. di Coldigioco |

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| CTSC - Comune      | Apiro                 |
| CTSF - Foglio/Data | 65/2018               |
| CTSN - Particelle  | A                     |
| CTSP - Proprietari | Parrocchia di S. Anna |

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

|                            |   |
|----------------------------|---|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
|----------------------------|---|

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b> | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

#### **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**

##### **GPDP - PUNTO**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>GPDPX - Coordinata X</b> | 13.116946711 |
|-----------------------------|--------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b> | 43.347171206 |
|-----------------------------|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b> | punto esatto |
|---|--------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b> | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|--|--|

|  |       |
|--|-------|
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84 |
|--|-------|

#### **GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b> | ICCD1020170_OI.ORTOI |
|-------------------------------------|----------------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>GPBT - Data</b> | 10-3-2018 |
|--------------------|-----------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>GPBO - Note</b> | (3930233) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab |
|--------------------|--|

### **AU - DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **ATB - AMBITO CULTURALE**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b> | costruzione |
|--|-------------|

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ATBD - Denominazione</b> | maestranze locali cinque-seicentesche |
|-----------------------------|---------------------------------------|

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b> | analisi stilistica |
|---------------------------------------|--------------------|

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>REN R - Riferimento</b> | intero bene |
|----------------------------|-------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | Costruzione |
|---------------------------------|-------------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>RENN - Notizia</b> | La costruzione può essere fatta risalire ai secc. XVI-XVII. |
|-----------------------|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>RENF - Fonte</b> | analisi dei caratteri stilistici e costruttivi |
|---------------------|--|

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>RELS - Secolo</b> | XVI |
|----------------------|-----|

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XVII |
|----------------------|------|

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>REN R - Riferimento</b> | intero bene |
|----------------------------|-------------|

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | evento sismico - danni |
|---------------------------------|------------------------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>RENN - Notizia</b> | La chiesa è danneggiata dal terremoto del 26/09/1997. |
|-----------------------|---|

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>RENF - Fonte</b> | notizia fornita dall'UTC |
|---------------------|--------------------------|

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>RELS - Secolo</b> | XX |
|----------------------|----|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>RELI - Data</b> | 26/09/1997 |
|--------------------|------------|

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XX         |
| <b>REVI - Data</b>   | 26/09/1997 |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>RENr - Riferimento</b>       | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | evento sismico  |
| <b>RENN - Notizia</b>           | L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1195) |
| <b>RENF - Fonte</b>             | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma                               |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>RELS - Secolo</b> | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>   | 2016 |

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XXI  |
| <b>REVI - Data</b>   | 2017 |

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>RENr - Riferimento</b>       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b> | evento simico - danni  |
| <b>RENN - Notizia</b>           | L'edificio presenta lesioni sia nella facciata principale, nel prospetto lato strada e nel lato posteriore. Sono presenti inoltre evidenti fuori piombo e "spanciatura" della parete lato strada.(ID UCCR MARCHE_1195) |
| <b>RENF - Fonte</b>             | Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma  |

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>RELS - Secolo</b> | XXI  |
| <b>RELI - Data</b>   | 2016 |

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>REVS - Secolo</b> | XXI  |
| <b>REVI - Data</b>   | 2017 |

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>SIIR - Riferimento</b>                      | intero bene      |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b> | livelli continui |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                  | +1               |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                    | p. t.            |
| <b>SIIV - Suddivisione verticale</b>           | corpo unico      |

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

|  |   |
|--|---|
| <b>IST - Configurazione strutturale primaria</b> | Edificio di forma rettangolare in muratura di pietra arenaria intonacata; copertura con tetto a falde semplici. |
|--|---|

**PN - PIANTA**

|  |  |
|--|--|
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>                | intero bene  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                                |  |
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>            | p.t.   |
| <b>PNTS - Schema</b>                               | ad aula  |
| <b>PNTF - Forma</b>                                | rettangolare                                       |
| <b>FN - FONDAZIONI</b>                             |  |
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | Non accertabile                                    |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                    |  |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |  |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | Intero bene  |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete   |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | muratura portante                                  |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | mista in mattoni e blocchi di pietra di forma irre |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | pietra/ laterizio                                  |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |  |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | Vela campanaria                                    |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete   |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | in muratura  |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | in mattoni intonacati                              |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | laterizio  |
| <b>CP - COPERTURE</b>                              |  |
| <b>CPU - Ubicazione</b>                            | intero bene  |
| <b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>                |  |
| <b>CPFG - Genere</b>                               | a tetto  |
| <b>CPFF - Forma</b>                                | a capanna  |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>           | a 2 falde  |
| <b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>                   |  |
| <b>CPCR - Riferimento</b>                          | tratto anteriore                                   |
| <b>CPCT - Struttura primaria</b>                   | travi in legno                                     |
| <b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>                    |  |
| <b>CPMR - Riferimento</b>                          | intera copertura                                   |
| <b>CPMT - Tipo</b>                                 | tegole   |
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>              | coppi  |
| <b>CPMM - Materiali</b>                            | laterizio  |
| <b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>             |  |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>            |  |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                           | p. t.  |
| <b>PVMG - Genere</b>                               | in cotto   |

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Fronte posteriore      |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | nicchie con statue     |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a pianta semicircolare |
| <b>DECM - Materiali</b>               | muratura intonacata    |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | Fronte posteriore |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna           |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | vela campanaria   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con monofora      |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | lati portale d'      |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | aperture             |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | lineari              |

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>LSIU - Ubicazione</b>         | pavimento   |
| <b>LSIG - Genere</b>             | lapide  |
| <b>LSIT - Tipo</b>               | iscrizione  |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b> | ES VS RECTOR DIO ANG.RODVLPH ADSVI IPSIV IOANNIS<br>CIAVARELI MARTIRO CONIUGI .. POSVIT I.S...O |
| <b>LSIC - Tecnica</b>            | scolpita/o  |
| <b>LSIM - Materiali</b>          | pietra  |

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | intero bene  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | pessimo  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta lesioni sia nella facciata principale, nel prospetto lato strada e nel lato posteriore. Sono presenti inoltre evidenti fuori piombo e "spanciatura" della parete lato strada. (ID UCCR MARCHE_1195) |

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
| <b>USAD - Uso</b>                    | chiesa      |

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione  
generica**

proprietà Ente religioso cattolico

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAD - Data**

2015

**FTAN - Codice identificativo**

1650

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAD - Data**

2015

**FTAN - Codice identificativo**

1651

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAD - Data**

2017

**FTAE - Ente proprietario**Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali\_Ufficio Danni  
Sisma**FTAC - Collocazione**

ID UCCR MARCHE\_1195

**FTAN - Codice identificativo**

1652

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione esistente

**FTAP - Tipo**

fotografia digitale (file)

**FTAD - Data**

2017

**FTAE - Ente proprietario**Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali\_Ufficio Danni  
Sisma**FTAC - Collocazione**

ID UCCR MARCHE\_1653

**FTAN - Codice identificativo**

1653

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere**

documentazione esistente

**DRAT - Tipo**

planimetria catastale

**DRAS - Scala**

1:2000

**DRAE - Ente proprietario**

Catasto di Macerata

**DRAN - Codice  
identificativo**

C\_94

**DRAA - Autore**

Arch. Ramona Minnucci

**DRAD - Data**

2018

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia di corredo

**BIBA - Autore**

M. Monachesi

**BIBD - Anno di edizione**

2000

**BIBH - Sigla per citazione**

B\_325

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b> | 1  |
| <b>ADSM - Motivazione</b>        | scheda contenente dati liberamente accessibili |

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>CMPD - Data</b>                    | 2000         |
| <b>CMPN - Nome</b>                    | Annibaldi D. |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b> | n.p.         |

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>RVMD - Data</b> | 2018                  |
| <b>RVMN - Nome</b> | Arch. Ramona Minnucci |

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>AGGD - Data</b>                     | 2009           |
| <b>AGGN - Nome</b>                     | Compagnucci M. |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b> | n.p.           |

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>AGGD - Data</b>                     | 2018                      |
| <b>AGGN - Nome</b>                     | Arch. Ramona Minnucci     |
| <b>AGGF - Funzionario responsabile</b> | Dott.ssa Ilaria Venanzoni |

**AN - ANNOTAZIONI**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>OSS - Osservazioni</b> | La facciata della chiesa è caratterizzata da finestre rettangolari simmetriche rispetto al portale. E' presente un campanile a vela monoforo in prossimità dell'abside. |
|---------------------------|---|