

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00119184
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Vittorino
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Castelsantangelo sul Nera
PVCL - Località	NOCRIA
PVCI - Indirizzo	Frazione Nocria
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castelsantangelo sul Nera
CTSF - Foglio/Data	12/2018
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Stefano
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.149269282
GPDPY - Coordinata Y	42.902083286
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	9-3-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3933865) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali novecentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	edificio precedente
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Dell`edificio originario costruito nel sec. XIII rimane solamente il campanile e una monofora in una parete laterale di fianco ad esso. Non è da escludersi che la torre campanaria possa essere stata in origine una torre di guardia o di avvistamento, riutilizzata come campanile della chiesa trecentesca.
<b>RENF - Fonte</b>	B_34
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	esterno
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	realizzazione
<b>RENN - Notizia</b>	In una nicchia all'esterno del campanile fu affrescata, probabilmente alla fine del sec. XIV, una 'Madonna del latte'. L'opera è attribuita a Ceccoda Norcia che nel 1360 dipinse a Tribio Grogna.
<b>RENF - Fonte</b>	B_34
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	

**RENR - Riferimento**

politico

**RENS - Notizia sintetica**

realizzazione

**RENN - Notizia**

Intorno al 1480 alcuni ignoti pittori della scuola di Paolo da Visso realizzarono per l'altare maggiore un polittico, ora conservato nel museo di Castelsantangelo sul Nera.

**RENF - Fonte**

B\_10

**RENF - Fonte**

B\_34

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XV

**RELI - Data**

1480

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XV

**REVI - Data**

1480

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

esterno

**RENS - Notizia sintetica**

realizzazione

**RENN - Notizia**

Nel corso del sec. XVI furono realizzati alcuni affreschi nell'ex cappella della Madonna posta all'interno del campanile ed ora ridotta a deposito.

**RENF - Fonte**

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XVI

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XVI

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

tele devozionali

**RENS - Notizia sintetica**

realizzazione

**RENN - Notizia**

Tra il XVII e il XVIII sec. furono realizzate alcune tele devozionali. La prima sulla parete sinistra rappresenta S. Vittorino, l'altra sulla parete destra rappresenta l'Immacolata tra santi, mentre altre quattro sono conservate nella sacrestia.

**RENF - Fonte**

B\_34

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XVII

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XVIII

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

visita pastorale

**RENN - Notizia**

Nel 1712 la chiesa fu visitata dal vescovo mons. Lascaris che vi trovò quattro altari. Uno di essi era di patronato della famiglia Trojani,

**RENF - Fonte**

mentre quello dell'Immacolata Concezione era della famiglia Eutizi.

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XVIII

**RELI - Data**

1712

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XVIII

**REVI - Data**

1712

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

visita pastorale

**RENN - Notizia**

Nel 1445 la chiesa fu visitata dal cardinale Bernardo Eroli, arcivescovo di Spoleto, che la trovò bella ed ornata.

**RENF - Fonte**

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XV

**RELI - Data**

1445

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XV

**REVI - Data**

1445

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento**

chiesa

**RENS - Notizia sintetica**

Costruzione

**RENN - Notizia**

Nel 1945-46 il parroco mons. Leone Fiorelli fece ricostruire la chiesa. Le opere in pietra (portale, bifore, altare maggiore e gradini) sono opera del petraiolo vissano Nicola Rampielli. Probabilmente risale a quel periodo anche la cantoria lignea.

**RENF - Fonte**

B\_34

**RENF - Fonte**

B\_38

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XX

**RELI - Data**

1945

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XX

**REVI - Data**

1945

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento**

campanile

**RENS - Notizia sintetica**

ricostruzione parte superiore

La cella campanaria fu ricostruita probabilmente nella seconda metà

**RENN - Notizia** del sec. XX. Forse risale a questo periodo anche la chiusura dell'arco che metteva in comunicazione l'aula con la cappella ricavata al piano terra del campanile.

**RENF - Fonte** Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** seconda metà

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** seconda metà

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - danni

**RENN - Notizia** Dopo il terremoto del 1979 la chiesa fu restaurata. La parete di fondo e quella di sinistra in corrispondenza dell'arco di trionfo furono contraffortate; la cella campanaria, così come il prospetto principale, fu consolidata in sommità con quattro tiranti in ferro; sulla parete di fondo fu tamponata un'apertura, forse un finestrone.

**RENF - Fonte** Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELI - Data** 1979

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVI - Data** 1979

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** evento sismico

**RENN - Notizia** Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesioni sul prospetto principale dovute all'azione di taglio ed al ribaltamento della facciata; distacco della muratura tra la sacrestia e la chiesa; lesioni in corrispondenza degli appoggi delle capriate; lesioni diffuse ad andamento verticale su tutta la superficie dell'arco trionfale; lesioni ad andamento obliquo sulla cella campanaria dovute a torsione.

**RENF - Fonte** Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELI - Data** 26/09/1997

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVI - Data** 26/09/1997

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - approvazione progetto
<b>RENN - Notizia</b>	Il giorno 5 agosto 1999 la Conferenza di Servizi approvò il progetto di ripristino che prevedeva le seguenti opere: demolizione e ricostruzione del tetto; smontaggio della muratura sommitale e ricostruzione con inserimento di cordoli lignei di irrigidimento collegati alla muratura con tirafondi; posa in opera di due tiranti metallici di collegamento trasversale dei cordoli; risarcimento muratura con cuci-scuci e iniezione a forza di malta di calce; stuccatura e sfilatura giunti del paramento murario.
<b>RENF - Fonte</b>	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	05/08/1999

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	05/08/1999

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_803)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento simico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio presentava all'esterno lesioni sul prospetto principale estese dalla finestra al portale; lesioni diffuse su tutti i lati del volume della sagrestia e all'interno della chiesa lesioni profonde su tutta la controfacciata, lesioni su tutti i muri perimetrali, in prossimità delle bucature, sull'arco trionfale; lesione significativa sulla parete destra del presbiterio, in prossimità dell'angolo: probabile pressione del terreno a monte. Con la successiva scossa l'edificio è parzialmente crollato.(ID UCCR MARCHE_803)

<b>RENF - Fonte</b>	Sisma
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo principale
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>SIVV - Suddivisione verticale</b>	ad aula
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo sud-ovest
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>SIVV - Suddivisione verticale</b>	ad aula
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	corpo nord-est, campanile
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	PT,1P,2P
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Complesso costituito dalla chiesa, dal campanile aggettante sul lato destro e dalla sacrestia aggettante sul lato opposto. Aula divisa dal presbiterio con un arco trionfale.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	chiesa
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	PT
<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	presbiterio separato dall'arco trionfale
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	Campanile
<b>PNT - PIANTA</b>	

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	PT
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	Sacrestia
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	PT
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	Non accertabile
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	diretta
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>FNSM - Materiali</b>	pietrame
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	Intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in pietra sbozzata
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a sacco
<b>SVCM - Materiali</b>	calcare intonacata a cemento
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	chiesa
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	interno
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	sagrestia
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a falde simmetriche
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	interno
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travi in legno
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	Campanile
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	interno
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travi in legno
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	campanile
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	nicchia con affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	figura di santi
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	campanile
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	affresco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	figura di santi
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna

<b>DECT - Tipo</b>	portale d'ingresso
--------------------	--------------------

**DECQ - Qualificazione del tipo**	ad arco
**DECQ - Qualificazione del tipo**	con cornice
**DECM - Materiali**	pietra

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_prospetto principale
--------------------------	-----------------------------

**DECL - Collocazione**	sopra portale d
**DECT - Tipo**	bifora
**DECQ - Qualificazione del tipo**	ad arco acuto
**DECQ - Qualificazione del tipo**	con cornice
**DECM - Materiali**	laterizio

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	campanile
--------------------------	-----------

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	monofora
**DECQ - Qualificazione del tipo**	ad arco a tutto sesto

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_prospetto laterale
--------------------------	---------------------------

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	porta
**DECQ - Qualificazione del tipo**	ad arco acuto
**DECQ - Qualificazione del tipo**	con cornice
**DECM - Materiali**	pietra

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_interno
--------------------------	----------------

| **DECL - Collocazione** | interna |
| **DECT - Tipo** | arco trionfale |

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Chiesa_Fronte posteriore
--------------------------	--------------------------

**DECL - Collocazione**	esterna
**DECT - Tipo**	porta
**DECQ - Qualificazione del tipo**	ad arco acuto
**DECQ - Qualificazione del tipo**	con cornice
**DECQ - Qualificazione del tipo**	statue di leoni agli angoli inferiori
**DECM - Materiali**	pietra

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	Chiesa_prospetto principale
<b>LSIG - Genere</b>	targa
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	interno chiesa
<b>LSIG - Genere</b>	targa
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	parzialmente crollato
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	A causa del sisma del 2016 l'edificio presentava all'esterno lesioni sul prospetto principale estese dalla finestra al portale; lesioni diffuse su tutti i lati del volume della sagrestia e all'interno della chiesa lesioni profonde su tutta la controfacciata, lesioni su tutti i muri perimetrali, in prossimità delle bucature, sull'arco trionfale; lesione significativa sulla parete destra del presbiterio, in prossimità dell'angolo: probabile pressione del terreno a monte. Con la successiva scossa

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	22/12/1997
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	22-12-1997 Interventi provvisori di puntellamento dell'arcone interno e delimitazione del presbiterio e dell'arco del portale d'ingresso a seguito del sisma del 1997(SABAP_Ancona_MC469)

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	11/1998
<b>RSTF - Data fine</b>	31-03-1999
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Lavori di restauro architettonico e consolidamento statico della chiesa conseguenti ai danni causati dal sisma del 1997 consistenti in controllo e rinforzo delle murature di fondazione della zona absidale con intervento cuci-scuci; realizzazione di un drenaggio interno; realiz. di cuciture armate verticali alla sommità di tutte le pareti ; rinforzo delle murature della sagrestia; sostituzione delle capriate edelle orditure principali e secondarie in legno; applicazione di tiranti in acciaio e ri

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	25/06/1981
<b>RSTF - Data fine</b>	22/06/1984

Intervento di riparazione della chiesa in seguito ai danni del sisma del

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	1979 con successiva variante in data 2/10/1982 consistente nella demolizione e ricostruzione del pavimento della sacrestia (SABAP_Ancona_MC469)
----------------------------------	---

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USAD - Uso</b>	chiesa
-------------------	--------

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1622

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1623

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1624

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1625

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_803
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	1626

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica

<b>FTAD - Data</b>	1997
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC469
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3909

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
<b>FTAD - Data</b>	1997
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAP_Ancona
<b>FTAC - Collocazione</b>	MC469
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	3910

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Macerata
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_88
<b>DRAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>DRAD - Data</b>	2018

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Venanzangeli A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_34
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	421,440

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Provincia Macerata
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1989
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_10
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	22

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Ricucci M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2002
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_38
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	135-138

#### **AD - ACCESSO AI DATI**

##### **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

#### **CM - COMPILAZIONE**

**CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2001
<b>CMPN - Nome</b>	D'Amico S.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	n.p.

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2018
<b>RVMN - Nome</b>	Arch. Ramona Minnucci

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2008
<b>AGGN - Nome</b>	Compagnucci M.
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	n.p.

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Dott.ssa Ilaria Venanzoni