

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00300860
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Rocco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE

PVCC - Comune	Castilenti
PVCL - Località	CASTILENTI
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I
PVE - Diocesi	PESCARA-PENNE
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Castilenti
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castilenti
CTSF - Foglio/Data	16
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.917898
GPDPY - Coordinata Y	42.533373
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	stile tardobarocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel XVIII sec. si hanno le prime notizie sulla chiesa, costruita come seconda chiesa del paese.
RENF - Fonte	BIL(1)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo seconda metà

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento chiesa

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione

RENN - Notizia Nel 1912 crollò la copertura a due falde per rottura di una trave e venne ricostruita nel 1925.

RENF - Fonte BIL(1)

RENF - Fonte BIL(3)

RENF - Fonte 1300300860_decreto

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1912

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1925

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento chiesa

RENS - Notizia sintetica rifacimento

RENN - Notizia Nel 1953 la copertura viene distrutta da forti venti e rifatta in modo provvisorio.

RENF - Fonte BIL(1)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1953

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1953

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica restauro

RENN - Notizia Nel 2000 è stato redatto un progetto di restauro e completamento da parte dell'architetto Lino Gavioli, riguardante in particolare la copertura e la pavimentazione.

RENF - Fonte BIL(1)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELI - Data	2000
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2000
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Su progetto dell'arch. Luigi Martella della Soprintendenza BAAAS Abruzzo è stato eseguito l'intervento di restauro e adeguamento della chiesa in disuso. Gli interventi consistevano in ricostruzione del tetto, consolidamento e restauro della facciata, ricostruzione parziale e restauro della cornice interna, restauro degli intonaci, realizzazione di nuovo pavimento, restauro delle paraste, restauro del portone ligneo, realizzazione di nuove finestre e ricostruzione del coro.
RENF - Fonte	BIL(3)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2000
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNST - Tipo	muratura
FNSQ - Qualificazione del tipo	continua
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietrame
SVCM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	navate
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine dorico
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature
DECM - Materiali	stucco

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1912
RSTF - Data fine	1925
RSTT - Tipo di intervento	Ricostruzione della copertura.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1950
RSTF - Data fine	1950
RSTT - Tipo di intervento	Ricostruzione della copertura.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	coperture
RSTI - Data inizio	2000
RSTF - Data fine	2000
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della copertura e della pavimentazione.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTT - Tipo di intervento	Gli interventi consistevano in ricostruzione del tetto, consolidamento e restauro della facciata, ricostruzione parziale e restauro della cornice interna, restauro degli intonaci, realizzazione di nuovo pavimento, restauro delle paraste, restauro del portone ligneo, realizzazione di nuove finestre e ricostruzione del coro.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Santa Vittoria Vergine e Martire
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L.n. 1089/1939 art. 1)
NVCE - Estremi provvedimento	1997/06/28
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1300300860_foto
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1300300860_foto_01
FTAT - Note	interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia aerea

FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	1300300860_fotoaerea
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1997/06/28
FNTN - Nome archivio	Vincoli in Rete
FNTS - Posizione	CdR
FNTI - Codice identificativo	1300300860_decreto
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione di restauro
FNTD - Data	XXI secolo
FNTN - Nome archivio	Gavioli Restauri
FNTS - Posizione	http://www.gaviolirestauri.com/
FNTI - Codice identificativo	1300300860_restaurato
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Vestea Luigi
BIBD - Anno di edizione	1923
BIBH - Sigla per citazione	00000270
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBH - Sigla per citazione	00000284
BIL - Citazione completa	BIL(1): http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd=12966
BIL - Citazione completa	BIL(2): http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Teramo/C/Castilenti/index.html
BIL - Citazione completa	BIL(3): http://www.gaviolirestauri.com/wp-content/uploads/2016/06/CHIESA-DI-SAN-ROCCO-CASTILENTI-TERAMO.pdf
BIL - Citazione completa	BIL(4): http://www.paesiteramani.it/Paesi/CastilentiSRocco.htm
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	La Morticella, Giuseppe