

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	07
NCTN - Numero catalogo generale	00112260
ESC - Ente schedatore	S20
ECP - Ente competente	S20
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Bardolla-Gentilricci
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Liguria
PVCP - Provincia	SV
PVCC - Comune	Savona
PVCL - Località	SAVONA
PVCI - Indirizzo	Via Guarda Superiore, 29r
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Savona
CTSF - Foglio/Data	79/ 1979
CTSN - Particelle	153
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.484092
GPDPY - Coordinata Y	44.309143
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di	

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	Seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	Seconda metà
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	Irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	piano
SOFF - Forma	-
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	ardesia
CPMM - Materiali	laterizio (marsigliesi)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	Terziario
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	Abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Ente pubblico territoriale
-----------------	--------------------------------------

| **CDGS - Indicazione specifica** | Comune di Savona |
| **CDGI - Indirizzo** | CORSO ITALIA 10, Savona |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| **NVCT - Tipo provvedimento** | L. 1089/1939, art.4 |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| **STUT - Strumenti in vigore** | P.R.G. variante intermedia 1990 |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | Conservazione e risanamento |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1995
FTAE - Ente proprietario	SABAPGE
FTAN - Codice identificativo	00112260_foto

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	00112260_catastro

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1996
FNTN - Nome archivio	SABAPGE
FNTS - Posizione	Bonanni_e_vincoli_1995
FNTI - Codice identificativo	00112260_scheda

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Bonanni A.
FUR - Funzionario responsabile	Di Dio M.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Barbaro, Barbara

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

L'edificio originario (XVI secolo) è accorpato all'adiacente unità edilizia (civico 7) come è evidente dall'uniformità della facciata e dal dismesso accesso al palazzo. Di pregio il portale esterno in ardesia a "candelabra" (XVI secolo). Dell'unità originaria rimane un'ampio atrio di accesso allo scalone oggi rimosso e tamponato. Di rilievo i portali i peducci e i celini all'interno.