

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00060344
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Eustachio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Belforte del Chienti
PVCL - Località	BELFORTE DEL CHIEN TI
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Belforte del Chienti
CTSF - Foglio/Data	19/2018
CTSN - Particelle	C, 44 (casa parrocchiale), 133 (sacrestia)
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Eustachio

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.237789722
GPDPY - Coordinata Y	43.164042457
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	15-3-2018
--------------------	-----------

GPBO - Note	(3933931) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali quattrocentesche
-----------------------------	------------------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	edificio precedente
----------------------------	---------------------

RENS - Notizia sintetica	Costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	La chiesa di S. Eustachio di Belforte del Chienti viene costruita nel 1218, come riportato in un documento dello stesso anno tratto dall'archivio capitolare di San Severino Marche.
-----------------------	--

RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
---------------------	--

RENF - Fonte	B_25
---------------------	------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

RELI - Data	1218
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
----------------------	------

REVI - Data	1218
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	Costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	L'attuale chiesa ed il campanile risalgono probabilmente al sec. XV.
-----------------------	--

RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
---------------------	--

RENF - Fonte	B_10
---------------------	------

RENF - Fonte	B_25
---------------------	------

RENF - Fonte	B_83
---------------------	------

RENF - Fonte	B_84
---------------------	------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - ristrutturazione
RENN - Notizia	La chiesa viene ampiamente ristrutturata e restaurata intorno al 1588 a seguito di un terremoto.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1588
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1588
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	L'edificio subisce danni a causa del terremoto del 24 aprile 1741 e tra il 1742 e il 1748 è ristrutturato.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_25
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	24/04/1741
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	24/04/1741
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento
RENN - Notizia	Notevoli sono i danni provocati all'edificio dalla caduta di un fulmine avvenuta l'11 giugno del 1741.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	11/06/1741

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	11/06/1741

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	sacrestia
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Negli anni '60 del XX secolo viene rifatto il solaio in latero-cemento.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1960

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1969

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: ribaltamento del campanile, fessure diffuse lungo la muratura, crolli dell'intonaco, lesioni diffuse in ampie zone del basamento delle pareti perimetrali, distacco della volta dalle pareti perimetrali.
RENF - Fonte	scheda NOPSA 305//Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	26/09/1997

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	26/09/1997

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il giorno 30/07/1999 è approvato dai competenti uffici il progetto di recupero che in particolare prevede le seguenti opere: cerchiatura della muratura del campanile, operazione di cuci-scuci nella muratura in pietrame e in mattoni, iniezioni di boiacche di calce, rifacimento dei solai in legno, consolidamento della cupola, restauro degli architravi in mattoni e in legno, consolidamento della struttura in legno della volta in camorcanna; restauri pittorici.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 30/07/1999**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 30/07/1999**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - rilascio autorizzazione edilizia**RENN - Notizia** Il giorno 03/09/1999 viene rilasciata dall'UTC l'autorizzazione edilizia per il progetto di recupero redatto dai seguenti progettisti: ing. Aldo Birrozzi, arch. Marco Pipponzi.**RENF - Fonte** Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 03/09/1999**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 03/09/1999**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - inizio lavori**RENN - Notizia** Il giorno 01/10/1999 si consegnano i lavori per i quali si prevede una durata di 365 giorni.**RENF - Fonte** Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 01/10/1999**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 01/10/1999**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** evento sismico - fine lavori**RENN - Notizia** Il giorno 31/10/2000 si concludono i lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 1997.**RENF - Fonte** Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	31/10/2000
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	31/10/2000
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	organo
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella chiesa è conservato un organo del 1747 di Domenico Antonio Fedeli.
RENF - Fonte	B_85
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1747
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1747
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	politico
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nella chiesa è conservato un politico di Giovanni Boccati del 1468.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_10
RENF - Fonte	B_25
RENF - Fonte	B_47
RENF - Fonte	B_16
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1468
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1468
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Intervento per la realizzazione di un servizio igienico interno alla cella campanaria.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC978
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	30/1/2013
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC978
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	3/09/2001
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	5/11/2001
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1909)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento simico - danni
RENN - Notizia	L'edificio presenta distacchi puntuali di camorcanna nella volta della cappella della Madonna e in controfacciata lesioni lungo la giunzione tra quest'ultima e la volta di copertura con distacchi puntuali minimi d'intonaco la cui caduta ha coinvolto leggermente in alcuni punti la trabeazione decorativa dell'aula scheggiandola e mutilandola. (ID UCCR MARCHE_1909)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1; p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio realizzato in muratura di pietrame mista a mattoni. L'edificio è composto dall'aula rettangolare con abside finale a pianta poligonale coperti entrambi da volte a botte in camorcanna, dalla cappella del Santo a pianta quadrata coperta da una cupola in mattoni disposti in foglio, dalla sacrestia a pianta rettangolare con controsoffitto in legno e dalla torre campanaria coperta da una cuspide conica in mattoni; è presente al piano interrato un locale di forma rettangolare coperto con volta a botte. La copertura dell'intero edificio è a tetto a falde semplici sorrette da travi appoggiate, mentre nell'aula centrale sono presenti capriate lignee.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare (10x20m)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	cappella
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	a pianta quadrata

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	sacrestia
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTF - Forma	a pianta rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. interrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFQ - Qualificazione della forma	con fasce ad arco decorat
SOFQ - Qualificazione della forma	decori floreali dorati
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna

SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sacrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero controsoffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sacrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a getto
SOES - Specificazioni tecniche	latero-cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a volta
CPFQ - Qualificazione della forma	a cuspide
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	campanile

CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	mattoni
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula/ cappella/ sacrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	aula/ cappella/ sacrestia
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cappella
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sacrestia
PVMG - Genere	in marmette di graniglia
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sacrestia
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella, colonne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	intonaco

DECQ - Qualificazione del tipo	dipinto a finto marmo
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella, lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	intonaco
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinto a finto marmo
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella, capitelli
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	intonaco
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinto a finto marmo
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella, cornicioni
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	intonaco
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinto a finto marmo
DECM - Materiali	tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo

DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata, arco
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata laterale, archi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	a rilievo
DECM - Materiali	cotto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete ingresso
DECT - Tipo	coro
DECQ - Qualificazione del tipo	poggiate su colonne doriche
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	navata centrale
DECT - Tipo	con lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello corinzio
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione perimetrale
DECM - Materiali	intonacata e decorata a finto marmo
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	facciata torre campanaria
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	incastonata nella muratura
LSII - Trascrizione testo	TURRIS HAEC/A.FUL.E TERREM/PERCUSSA/RESTAU FUIT /ANNO DOMINI MDCCXXXI

LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta distacchi puntuali di camorcanna nella volta della cappella della Madonna e in controfacciata lesioni lungo la giunzione tra quest'ultima e la volta di copertura con distacchi puntuali minimi d'intonaco la cui caduta ha coinvolto leggermente in alcuni punti la trabeazione decorativa dell'aula scheggiandola e mutilandola. Esternamente non sono riscontrabili segni di meccanismi sul macroelemento.(ID UCCR MARCHE_1909)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	26/07/2000
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro delle tempere presenti nella chiesa consistenti nel consolidamento, fissaggio della pellicola pittorica, stuccatura delle lacune e restauro pittorico (SABAP_Ancona_MC978)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	27/05/1987
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro per i danni causati dal terremoto del 19/9/1979 (SABAP_Ancona_MC978)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Eustachio
CDGI - Indirizzo	via Giacomo Leopardi, 21 - Belforte del Chienti (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3260
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	3261
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3300
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1909
FTAN - Codice identificativo	3301
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_1909
FTAN - Codice identificativo	3302
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC978
FTAN - Codice identificativo	3761
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC978

FTAN - Codice identificativo	3762
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC978
FTAN - Codice identificativo	3763
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1979
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC978
FTAN - Codice identificativo	3764
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_60344
FTAN - Codice identificativo	3303
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_177
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_10
BIBN - V., pp., nn.	11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolacci F.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	B_25
BIBN - V., pp., nn.	120

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Elenco edifici
BIBD - Anno di edizione	2004
BIBH - Sigla per citazione	B_83
BIBN - V., pp., nn.	39

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gentiloni Silveri A.
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	B_84
BIBN - V., pp., nn.	193

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Serra L.
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	B_47
BIBN - V., pp., nn.	291, 295

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Serra L.
BIBD - Anno di edizione	1929
BIBH - Sigla per citazione	B_16
BIBN - V., pp., nn.	331

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	D'Amico S.

FUR - Funzionario responsabile	Teodori B.; Macripò A.
---------------------------------------	------------------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2001
RVMN - Nome	Annibaldi D.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2009
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni