

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370513
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	conservatorio
OGTQ - Qualificazione	musicale
OGTN - Denominazione	Conservatorio musicale "Pergolesi"

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	FM

PVCC - Comune	Fermo
PVCL - Località	FERMO
PVCI - Indirizzo	Viale dell'Università, 3
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Fermo
CTSF - Foglio/Data	62/2018
CTSN - Particelle	4
CTSP - Proprietari	Comune di Fermo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.716122922
GPDPY - Coordinata Y	43.16184061
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-4-2018
GPBO - Note	(3959576) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	L'edificio è stato costruito nel XVIII sec., originariamente identificato con le particellen.817,818,819.
RENF - Fonte	AS_Fermo_Catasto Gregoriano
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	ampliamento
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Nel 1930 circa, venne aggiunto tutto il terzo piano con terrazza in copertura.
-----------------------	--

RENF - Fonte	AS_Fermo
---------------------	----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1930
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
---------------------------------	------------------

RENN - Notizia	Parte dell'edificio venne occupato dal 1999 al 2016 come sede distaccata della Facoltà dei Beni culturali di Macerata.
-----------------------	--

RENF - Fonte	Fonte locale
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	1999
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	2016
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico
---------------------------------	----------------

RENN - Notizia	Il conservatorio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1375)
-----------------------	---

RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
---------------------	---

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
----------------------	-----

RELI - Data	2016
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
----------------------	-----

REVI - Data	2017
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	evento sismico - danni
RENN - Notizia	Il conservatorio presenta lesioni diffuse su muratura portante con fenomeni di instabilità e ribaltamento del cantonale; lesioni a taglio nelle pareti interne; sfilamento delle teste delle travi, collassi locali dell'impalcato, del volume posto sulla sinistra, in posizione arretrata; danno alle volte per fenomeni di rotazione negli orizzontamenti; danni alla copertura e danni al vano scale.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1375
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico_messa in sicurezza
RENN - Notizia	Intervento di messa in sicurezza dei mattoni pericolanti del fronte Nord, al 2 e 3p, in corrispondenza del secondo vano scala; il puntellamento/centinatura di tutte le aperture su cui incombono fasce murarie/architravi visibilmente fessurati: rimozione dei carichi del solaio di calpestio del 2p del volume posto sulla sinistra, in posizione arretrata, e il divieto di accesso alle aule e il mantenimento dell'impalcatura a protezione del primo corpo scala.
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1375
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p.t., 1p, 2p, 3p
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Palazzo situato nel centro storico di Fermo, affiancato alla Chiesa del Carmine, che si sviluppa su quattro livelli fuori terra con copertura a padiglione.
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTS - Schema	articolata
PNTF - Forma	irregolare (14x77m)
PNTE - Dati icnografici significativi	h.20m
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SVCM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	in pietra con rivestimento superiore in mattoni con motivo pieno/vuoto
DECM - Materiali	pietra/ mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	scandisco verticalmente il fronte separate orizzontalmente da fasce marcapiano aggettanti

DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture PT
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1P
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECQ - Qualificazione del tipo	arcuata nella parte superiore
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	aperture 2p, 3p
DECT - Tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	angolate arrotondate
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto verso Torre Matteucci
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1p, 2p, 3p
DECQ - Qualificazione del	

tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto allineato alla Chiesa del Carmine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portone d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata e architrave sovrastante in aggetto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Prospetto allineato alla Chiesa del Carmine
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	probabile tamponamento di un apertura preesistente
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	Architrave portone ingresso (Via Cavour)
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	CLERICORUM SEMINARIUM
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno grave
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 il conservatorio presenta lesioni diffuse su muratura portante con fenomeni di instabilità e ribaltamento del cantonale; lesioni a taglio nelle pareti interne; sfilamento delle teste delle travi, collassi locali dell'impalcato, del volume posto sulla sinistra, in posizione arretrata; danno alle volte per fenomeni di rotazione negli orizzontamenti; danni alla copertura e danni al vano scale. (ID UCCR MARCHE_1375)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016

RSTF - Data fine	2017
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di messa in sicurezza dei mattoni pericolanti del fronte Nord, al 2 e 3p, in corrispondenza del secondo vano scala; il puntellamento/centinatura di tutte le aperture su cui incombono fasce murarie/architravi visibilmente fessurati: rimozione dei carichi del solaio di calpestio del 2p del volume posto sulla sinistra, in posizione arretrata, e il divieto di accesso alle aule e il mantenimento dell'impalcatura a protezione del primo corpo scala. (ID UCCR MARCHE_1375)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	Conservatorio di musica

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Fermo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4381

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4382

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4383

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	4386

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	1800
FTAE - Ente proprietario	AS_Fermo
FTAC - Collocazione	Catasto Gregoriano_Foglio n.2-4
FTAN - Codice identificativo	4387
FTAT - Note	Stralcio della mappa del Catasto Gregoriano con la perimetrazione del conservatorio

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_263
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Regione Marche
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	B_355
BIBN - V., pp., nn.	97-98

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
FUR - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni