

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370515
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	mura
OGTQ - Qualificazione	difensive
OGTN - Denominazione	Mura di S. Carlo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	FM
PVCC - Comune	Fermo
PVCL - Località	FERMO
PVCI - Indirizzo	Via Roma

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Fermo
CTSF - Foglio/Data	61/2018
CTSN - Particelle	H

<b>CTSP - Proprietari</b>	Comune di Fermo
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.721800437
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	43.16246896
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	22-4-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3947507) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Le mura risalgono al XVII sec. e fanno parte delle terza cerchia muraria del centro storico di Fermo, di epoca medievale, la quale segue l'andamento orografico e si impernia in una cinta muraria continua, provvista nei punti necessari di torricelle, torrioni, puntoni, postierle di soccorso e dalle porte d'ingresso alla città, racchiudendo le precedenti cinte fortificate di epoca tardo repubblicana, la prima e del periodo augusteo, la seconda.
<b>RENF - Fonte</b>	AS_Fermo_Catasto Gregoriano
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	

<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	La porzione di mura castellane "Mura di S. Carlo" è inserita all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016. (ID UCCR MARCHE_1281)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	La porzione di mura castellane "Mura di S. Carlo" presenta fessurazioni diffuse come riportato nell'emessa ordinanza sindacale n. 95 RG 491 del 05/11/16.
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1281
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico_messa in sicurezza
<b>RENN - Notizia</b>	Intervento di messa in sicurezza consistente, da parte del proprietario del giardino del San Carlo, di transennare l'area del giardino a partire dalla fine dell'area giochi per tutta la rimanente parte verso nord, interdichendo l'accesso; il transennamento della parte di mura storiche interessate dalle lesioni e la messa in sicurezza delle stesse; ai proprietari della porzione di corte adiacente alle mura e del piccolo edificio adiacente le mura, di non utilizzare la casetta nonché il passaggio privato di accesso alla proprietà privata e corte interna di puntellare o di mettere in sicurezza l'architrave della porta di accesso delle proprietà private.
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1281
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** Evento sismico-ordinanza**RENN - Notizia** Emessa ordinanza sindacale n.95 RG 491 del 05/11/16 dalla quale si evince che “sussistono lesioni sulle mura urbiche con rischio di ribaltamento su proprietà privata adiacente (corte interna verso lato est- si rileva la presenza di alcuni pezzi di muratura già caduta) nonché sul giadino di San Carlo”.**RENF - Fonte** Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali\_Ufficio Danni Sisma\_ID UCCR MARCHE\_1281**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XXI**RELI - Data** 2016**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVI - Data** 2017**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria** La porzione muraria denominata di S. Carlo, che fa parte della terza cerchia muraria del centro storico di Fermo, si sviluppa dalla Porta di S. Francesco (realizzata in seguito all'intervento urbanistico di Giovanni Battista Carducci) verso Via Roma, inglobando le abitazioni costruite lungo la porzione muraria esterna.**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.**PNTS - Schema** lineare**PNTF - Forma** 4x3,5m**PNTE - Dati icnografici significativi** h. 2m**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** Non accertabile**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** Intero bene**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** muratura portante**SVCQ - Qualificazione del genere** in mattoni lasciati a vista**SVCM - Materiali** laterizio

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	Prima torre
--------------------	-------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	aperta
---------------------------------------	--------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con apertura ad arco al p.t.
---------------------------------------	------------------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	buche puntaie
---------------------------------------	---------------

<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
-------------------------	---------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	Seconda torre
--------------------	---------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	apparato a sporgere con beccatelli e piombatoie
---------------------------------------	---

<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
-------------------------	---------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	coronamento
--------------------	-------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	apparato a sporgere con beccatelli
---------------------------------------	------------------------------------

<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
-------------------------	---------

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno grave
--------------------------------------	-------------

<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	A causa del sisma del 2016 la porzione di mura castellane "Mura di S. Carlo" presenta fessurazioni diffuse con rischio di ribaltamento su proprietà privata adiacente (corte interna verso lato est-si rileva la presenza di alcuni pezzi di muratura già caduta) nonché sul giardino di San Carlo. (ID UCCR MARCHE_1281)
--------------------------------------	---

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>RSTI - Data inizio</b>	2016
---------------------------	------

<b>RSTF - Data fine</b>	2017
-------------------------	------

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Intervento di messa in sicurezza consistente nel transennamento e nella rimozione del materiale distaccato. (ID UCCR MARCHE_1281)
----------------------------------	---

**US - UTILIZZAZIONI**

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	Mura castellane

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XIII
<b>USOD - Uso</b>	Mura difensive

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Fermo

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4028

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4029

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4030

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4031

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4032
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1281
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4033
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1281
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4034
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FTAD - Data</b>	2018
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4035
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell'intervento di messa in sicurezza eseguito dopo il sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	1800
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	AS_Fermo
<b>FTAC - Collocazione</b>	Catasto Gregoriano_Foglio n.2
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4036
<b>FTAT - Note</b>	Stralcio della mappa del Catasto Gregoriano con la perimetrazione delle mura di S. Carlo
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto Ascoli Piceno
<b>DRAN - Codice</b>	

<b>identificativo</b>	C_262
<b>DRAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>DRAD - Data</b>	2018
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	M. Mauro
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_356
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	176-181
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Regione Marche, Centro per i beni culturali
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1985
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_351
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	162-163
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Ministero della Educazione Nazionale
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1936
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_354
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	129
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2018
<b>CMPN - Nome</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Dott.ssa Ilaria Venanzoni