

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370522
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	signorile
OGTN - Denominazione	Palazzo ex Marcucci
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Palazzo Felici Felici
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	FM
PVCC - Comune	Monteleone di Fermo
PVCL - Località	MONTELEONE DI FERMO
PVCI - Indirizzo	Via Pietro Consolini
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Monteleone di Fermo
CTSF - Foglio/Data	8/2018
CTSN - Particelle	43,44 sub. 1,2; corte_298, 45, 296, 286
CTSP - Proprietari	Comune di Monteleone di Fermo
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.529770127
GPDPY - Coordinata Y	43.046945985

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-4-2018
GPBO - Note	(4007400) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Palazzo risalente al XVIII sec., con al p.t. un ingresso passante, che collega l'esterno con la corte interna, le cantine e il deposito mentre i restanti due piani destinati ad abitazione.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Intervento di restauro e messa in sicurezza dei primi due livelli consistenti nella sostituzione di tutti gli originali orizzontamenti in legno, compreso il tetto, con solai in latero cemento e la sostituzione delle pedate delle ultime due rampe delle scale; intervento di finitura e di realizzazione di tutti gli impianti al p.t. e al 1p.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_AP626
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1980
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo

XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico

RENN - Notizia

L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2832)

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

REVI - Data

2017

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - danni

RENN - Notizia

Il palazzo presenta un incremento dello stato di abbandono e di degrado dell'ultimo livello.

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_2832

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

REVI - Data

2017

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

corpo principale

SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+4

SIIP - Tipo di piani

Sottosuolo, p.t., 1p. 2p

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

corpo secondario

SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+2

SIIP - Tipo di piani

PT, 1P

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

Antica residenza urbana signorile di epoca tardo /settecentesca con

IST - Configurazione strutturale primaria

ampliamenti realizzati intorno agli anni trenta, che però non ne hanno intaccato l'originario assetto compositivo. Il volume principale si sviluppa su tre piani fuori terra con grotta voltata in muratura nel sottosuolo, affiancata, su entrambi i lati, dai due volumi annessi, di due livelli fuori terra, facendo assumere in pianta al complesso una struttura ad angolo.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	Sottosuolo_grotta
PNTE - Dati icnografici significativi	p.t._ingresso, cantine, deposito
PNTE - Dati icnografici significativi	1p. 2p_residenza

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo secondario
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Volume principale_sottosuolo
-------------------------	------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Volume principale_p.t._ingresso
-------------------------	---------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOFP - Caratteristiche su peducci

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione Volume principale_p.t._1p

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma piano

SOFQ - Qualificazione della forma in latero cemento

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione Volume principale_2p

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SOFP - Caratteristiche Con affreschi

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva a cannucciato

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione corpo principale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a padiglione

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione corpo secondario

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma a 2 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	volume principale
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	corpo secondario
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	parallela alla parete
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	cemento armato
-------------------------	----------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	Volume principale_sottosuolo
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	in diagonale

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	Volume principale_p.t
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	con fascia perimetrale

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	Volume principale_1p
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	in bicromia, a motivi floreali

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Volume principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato
DEC M - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Volume principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Cornici/fasce marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	in aggetto

DECQ - Qualificazione del tipo	lineari
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Volume principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portone d'ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice dentellata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Volume principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture PT
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	tamponate
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Volume principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture 1p, 2p
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	strombate all'interno
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Volume principale
DECL - Collocazione	sottoterra
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	in muratura a vista
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Volume principale
DECL - Collocazione	salone 2p._soff
DECT - Tipo	affresco

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 lo stato di abbandono e di degrado dell' ultimo livello è stato incrementato. (ID UCCR MARCHE_2832)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	00/11/2013
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di recupero diviso in tre stralci, il primo consistente nella trasformazione di parte dei magazzini al p.t. e parte del 1p dell'edificio per la trasformazione in hotel "Dimora di Charme" ; il secondo consistente nella sistemazione dei restanti due locali al p.t. da utilizzare come sale comuni e espositive, e sistemazione delle facciate esterne dell'edificio; il terzo e ultimo stralcio consistente nella sistemazione esterna e nella realizzazione della spa. (SABAP_Ancona_AP626)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1980
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro e messa in sicurezza dei primi due livelli consistenti nella sostituzione di tutti gli originali orizzontamenti in legno, compreso il tetto, con solai in latero cemento; la sostituzione delle pedate delle ultime due rampe delle scale; intervento di finitura e di realizzazione di tutti gli impianti al p.t. e al 1p. (SABAP_Ancona_AP626)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVIII
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Monteleone di Fermo
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	N.C.F.
STUN - Sintesi normativa zona	Zona "A", centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4090
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4091
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4094
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4095
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4096
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	4097
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017

FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
---------------------------------	---

FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2832
----------------------------	---------------------

FTAN - Codice identificativo	4098
-------------------------------------	------

FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
--------------------	---

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2017
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
---------------------------------	---

FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2832
----------------------------	---------------------

FTAN - Codice identificativo	4099
-------------------------------------	------

FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
--------------------	---

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2017
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
---------------------------------	---

FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2832
----------------------------	---------------------

FTAN - Codice identificativo	4100
-------------------------------------	------

FTAT - Note	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
--------------------	---

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

DRAT - Tipo	planimetria catastale
--------------------	-----------------------

DRAS - Scala	1:2000
---------------------	--------

DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
---------------------------------	-----------------------

DRAN - Codice identificativo	C_273
-------------------------------------	-------

DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
----------------------	-----------------------

DRAD - Data	2018
--------------------	------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
----------------------	-------------------------

BIBA - Autore	Regione Marche, Centro per i beni culturali
----------------------	---

BIBD - Anno di edizione	1985
--------------------------------	------

BIBH - Sigla per citazione	B_351
-----------------------------------	-------

BIBN - V., pp., nn.	179
----------------------------	-----

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
---------------------------	--

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
FUR - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni