

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370529
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	padronale
OGTN - Denominazione	Villa Carlo Boccolini

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AN
PVCC - Comune	Sirolo
PVCL - Località	SIROLO

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Sirolo
CTSF - Foglio/Data	3/2018
CTSN - Particelle	288,283 (erano le part. 88,90 soppresse),205
CTSP - Proprietari	Fondazione Boccolini

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.607878832
GPDPY - Coordinata Y	43.530344748

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
-------------------------------------	--

GPP - Proiezione e Sistema di	
-------------------------------	--

<b>riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1020170_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	11-5-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3966493) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	Costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'impianto originario risale ai primi anni del XVII secolo
<b>RENF - Fonte</b>	AS_Ancona
<b>RENF - Fonte</b>	Iscrizione apposta su un elemento lapideo sulla facciata.
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	proprietà
<b>RENN - Notizia</b>	Agli inizi del XX secolo, la Villa acquisisce sostanzialmente l'attuale configurazione architettonica divenendo abitazione "padronale" della Famiglia Boccolini e magazzini per i prodotti della lavorazione dei campi della vasta proprietà fondiaria della famiglia. Per volontà testamentaria di Alessandrina Boccolini, la Villa Carlo Boccolini è passata di proprietà alla Fondazione Alessandrina Boccolini Vedova Marchetti.
<b>RENF - Fonte</b>	AS_Ancona
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ampliamento
<b>RENN - Notizia</b>	In epoca recente venne realizzato il corpo di fabbrica addossato al prospetto Est.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_AN1052
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Intervento di ristrutturazione e restauro consistente nel recupero degli ambienti interni, delle attrezzature e del mobilio posto nel piano seminterrato mediante intervento di demolizione e rifacimento di alcune murature, dei solai e della copertura. Posa dei pavimenti in cotto, rifacimento degli intonaci interni ed esterni; degli infissi; stuccatura delle facciate in pietra bianca del corpo di fabbrica sito sul lato Est opere di consolidamento generale del fabbrico. All'esterno verranno realizzate opere di potatura e diradamento da eseguirsi nel bosco di pertinenza.
<b>RENF - Fonte</b>	SABAP_Ancona_AN1052
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	10 /01/1997
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	16/12/2002
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_1859, 4309)
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	evento sismico - danni
<b>RENN - Notizia</b>	La villa presenta lesione passanti sul prospetto principale della villa e all'interno un quadro fessurativo lieve su muri portanti e sulle tramezzature interne. Il muro di cinta presenta lesioni ad andamento verticale e leggermente inclinate, in parte sintomo di meccanismi pregressi.
<b>RENF - Fonte</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma_ID UCCR MARCHE_1859, 4309
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELI - Data</b>	2016
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVI - Data</b>	2017
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	villa
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. seminterrato, p.t., 1p
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a blocco
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	La Villa Carlo Boccolini è situata alle pendici del Monte Conero, che degrada a Sud verso il centro storico di Sirolo, configurandosi come un manufatto extraurbano isolato, immerso nel parco che lo circonda. L'edificio costituiva una pertinenza e masseria della comunità dei Frati Camaldolesi. L'ambiente di maggiori dimensioni è la Villa che conserva tuttora l'antica pavimentazione in pietra ed è coperto da una grande volta a botte in muratura di mattoni a più teste; qui sono ancora presenti una serie di attrezzature per la lavorazione delle olive: una grande macina in pietra silicea ed alcuni torchi in legno per la spremitura delle olive.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	a blocco
<b>PNTF - Forma</b>	quadrangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	con avancorpi alle estremità
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	p. seminterrato_cantina
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	p.t._sala esposizione, cucina, loc. tecnico, reception, guardaroba, albergo
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	1p_direzione, sala conferenze, bagno, loc. tecnico, magazzino, sala esposit

**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

Discontinuità nella tipologia di terreno di posa delle fondazioni del complesso, in particolare la parte più antica sembrerebbe poggiare su roccia.

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

Intero bene

**SVCT - Tipo di struttura**

parete

**SVCC - Genere**

muratura portante

**SVCQ - Qualificazione del genere**

in mattoni intonacati

**SVCM - Materiali**

laterizio

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

Villa\_P. seminterrato

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

solaio

**SOFF - Forma**

rettangolare

**SOFQ - Qualificazione della forma**

travi lignee e pannelle

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

Villa\_scale

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

**SOFF - Forma**

a botte

**SOFP - Caratteristiche**

in muratura di mattoni a più teste

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

Villa\_p.t.

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

solaio

**SOFF - Forma**

piano

**SOE - STRUTTURA****SOER - Riferimento**

intero solaio

**SOEC - Tecnica costruttiva**

travatura lignea

**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione**

villa

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere**

a tetto

**CPFF - Forma**

a padiglione

**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento**

tratto posteriore

**CPCT - Struttura primaria**

capriate lignee

**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento**

intera copertura

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

#### **CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	Volume lato Est
-------------------------	-----------------

#### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a 2 falde

#### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

#### **CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	Avancorpi addossati alla facciata
-------------------------	-----------------------------------

#### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	piano
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	calpestabile

#### **SC - SCALE**

##### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	Scala interna di collegam
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	assiale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a rampa unica

##### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata a terra

#### **SC - SCALE**

##### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di sicurezza
<b>SCLN - Quantità</b>	2
<b>SCLL - Collocazione</b>	assiale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	ad una rampa

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	Villa_P. seminterrato
<b>PVMG - Genere</b>	Pietra del conero
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a giunti lineari

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	Villa_p.t.
<b>PVMG - Genere</b>	Pietra o mattoni

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	Villa_1 p.
<b>PVMG - Genere</b>	in mattoni

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	sagomato
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_P. seminterrato
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	colonne
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	doriche

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_P. seminterrato
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	aperture
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	strombate

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_P. seminterrato
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	parete
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	inserti di arco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	Villa_P. seminterrato
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	una grande macina in pietra silicea
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	torchi in legno per la spremitura delle olive

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	villa
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	parete
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Con decora a stucco raffigurante una corona con doppia X

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	elemento lapideo sulla facciata
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	1603
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisa/o

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	torchio
<b>LSIG - Genere</b>	incisione
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	1639

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno grave
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	A causa del sisma del 2016 la villa presenta lesione passanti sul prospetto principale della villa e all'interno un quadro fessurativo lieve su muri portanti e sulle tramezzature interne. Il muro di cinta presenta lesioni ad andamento verticale e leggermente inclinate, in parte sintomo di meccanismi progressivi.(ID UCCR MARCHE_1859, 4309)

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	10 /01/1997
<b>RSTF - Data fine</b>	16/12/2002
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Intervento di ristrutturazione e restauro consistente nel recupero degli ambienti interni, delle attrezzature e del mobilio posto nel piano seminterrato. (SABAP_Ancona_AN1052)

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	Centro congressuale/ricettivo

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XVII
<b>USOD - Uso</b>	frantoio



**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	XVII-XX
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Fondazione Boccolini

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DLgs n. 42/2004
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	20/06/1998

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4315

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4316

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4317

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	4318

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5050

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2015
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5049
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dell' antica macina e dei torchi situati nel p. seminterrato
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_1859
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5051
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
<b>FTAC - Collocazione</b>	ID UCCR MARCHE_4309
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	5052
<b>FTAT - Note</b>	Veduta dei danni causati dal sisma del 2016
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto di Ancona
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	C_281
<b>DRAA - Autore</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>DRAD - Data</b>	2018
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	decreto di vincolo
<b>FNTD - Data</b>	20/06/1998
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP_Ancona
<b>FNTS - Posizione</b>	AN1052
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	D_64
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	P. Persi, S. Angelini
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1998
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_373
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	F. Mariano, S. Papetti
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1993
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_374
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	P. Persi, A. Pasquali
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1996
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_375
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	P. Persi, L. Angeli
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1999
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_376
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	F. Panzini
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1996
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_377
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Regione Marche, Centro per i beni culturali
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1985
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_351
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	142-143
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	M. Mauro
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B_349
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	87-92
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2018
<b>CMPN - Nome</b>	Arch. Ramona Minnucci
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Dott.ssa Ilaria Venanzoni